# 古い扇風機の首振り部分から出火


#### 事故の概要

約19年使用されていた扇風機から出火し、扇風機及び周辺 を焼損する火災が発生した。


#### 事故の原因

約19年の長期使用により、扇風機の首振り部分の内部配線 が首振り時の繰り返しの屈曲を受けたことにより断線し、当該 部分からスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。





首振り部分の内部配線が半断線(部分的に芯線が切れた状態)となっています。



半断線のイメージ。芯線の一部が繋がっている状態。



【NITEの再現実験】断線部から発火して、 周囲の可燃物に着火する様子。

### ▲ 事故防止のために

- ロ スイッチを入れても、ファンが回らない。
- ロファンが回っても、回転が異常に遅かったり不規則である。
- ロ ファンが回転するときに異常な音や振動がする。

古い扇風機で一つでも該当する場合、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて適切に廃棄してください。



## nite 製品安全センター