

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年10月4日から10月10日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/03	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/10/05	電動アシスト自転車	令和8年※不明	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	不明	中国	
2026/10/05	踏み台(アルミニウム合金製)	2026/09/12	当該製品を使用中、支柱が曲がり、転落、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岐阜県	中国	
2026/10/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/14	当該製品を充電中、当該製品を焼損し周辺を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/10/05	冷風機	2026/08/26	作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/10/05	サーキュレーター	2026/09/10	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/10/05	照明器具(卓上型、充電式)	2026/09/13	店舗で異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/10/05	プロジェクター	2026/09/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/10/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/10	宿泊施設で当該製品に電気製品を接続して充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/10/05	ルーター(充電式)	2026/08/01	異臭に気付く確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/10/05	エアコン	2026/09/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/10/05	エアコン	2026/09/08	当該製品が設置されていた室内に熱気が充満し、同室で就寝中の幼児(1歳)が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	東京都	中国	
2026/10/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/11	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/10/05	LEDランプ(直管形)	2026/09/18	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/10/05	ヘアドライヤー	2026/09/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/10/05	カセットこんろ	2026/09/02	ネット通販で購入したカセットこんろを点火したところ、ボンベの接続付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	不明	
2026/10/05	ノートパソコン	2026/09/24	ノートパソコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	不明	
2026/10/05	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/09	モバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/10/05	ガストーチ	2026/09/03	ネット通販で購入したガストーチにガスボンベを接続したところ、異音が生じて出火し、周辺を焼損して、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	不明	
2026/10/05	いす(事務用、キャスター付)	2026/08/05	通信販売で購入したいすの背もたれに寄りかかったところ、背もたれが脚部から脱落し、転倒して頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2026/10/05	インターホン【インターホン】	2026/08/23	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株))VL-MV20X 21/12/01に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/05	インターホン【インターホン】	2026/08/30	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株))VL-MV25K21/12/01に社告。
2026/10/06	タブレット端末	2026/09/00	充電中のタブレット端末が焼損していた。原因を調査中。	製品破損(火災)		岐阜県	不明	
2026/10/06	タブレット端末	2026/08/13	タブレット端末付近から発煙し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	中国	
2026/10/06	電気こんろ(ラジエントヒーター式)【電気こんろ】	2026/09/09	電気こんろ付近から異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/10/06	モバイルバッテリー	2026/09/02	ネット通販で購入したモバイルバッテリーが破裂し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/10/06	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/08/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカスタンダード(株)SCU-75M3PK16/02/09に社告。
2026/10/07	石油ふろがま【石油ふろがま】	2026/08/14	石油ふろがま付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	日本	
2026/10/07	フロアー(充電式)	2026/09/21	充電中のフロアー付近から異臭がして出火し、店舗兼住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	中国	
2026/10/07	電気やかん【電気湯沸器】	2026/09/00	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグ付近から火が出て、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	中国	(株)グループセブジャパンKO4908JP25/09/16に社告。
2026/10/08	電気ケトル	2026/08/31	当該製品の電源プラグをコンセントに接続したところ、当該製品の電源プラグ部及びその周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	(株)グループセブジャパンKO1718JP25/09/16に社告。
2026/10/08	シュレッダー	2026/09/20	事務所で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	中国	
2026/10/08	ノートパソコン	2026/09/19	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		奈良県	中国	
2026/10/08	液晶テレビ	2026/09/27	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/10/08	電気シェーバー	2026/09/13	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2026/10/08	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/06	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/10/08	電気掃除機(自走式)	2026/09/07	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/10/08	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2026/09/17	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火して周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	大阪府	中国	
2026/10/08	バッテリー(リチウムイオン、携帯電話用)	2026/06/22	自動車内で充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2026/10/09	掃除機(充電式)	2026/09/26	ネット通販で購入した掃除機を充電中、掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/ikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。