

製品安全セミナー

製品の安全な使い方

平成24年1月27日





独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター 技術業務課 川野 和弘

事故事例の紹介~再現映像を交えて

簡易ガスライター ガスこんろ IHこんろ 石油ストーブ 電気ストーブ 金属製ゆたんぽ



ガスライターの事故

【事例】たばこに点火後、ライターをシャツの胸ポケットに入れていたら、火が出て腕や指にやけどを負った。

【事故原因】

ライターの残火がシャツに燃 え移ったものです。 残火:着火レバーから指を離しても火がついている状態





- 着火レバーとノズルネジの間にゴミなどの異物が挟まると残火の原因となるので、取り除いてください。ふたのないタイプは特に付着しやすいので注意してください。
- ライターは安全基準に適合したものをご使用ください。



再現実験:ライターの残火から発火

ポケットに入れた 残火ライターから 発火



ガスライターでの事故防止

使い捨てライターによる火遊びが原因とみられる火災で、幼い子どもが犠牲になる事故が多発。



使い捨てライターの安全基準強化へ(平成22年12月施行)

- 消費生活用製品安全法の「特定製品」及び「特別特定製品」に指定。
- ・平成23年9月27日から、いわゆる使い捨てライターや多目的ライターの販売規制が開始され、PSCマーク(技術基準に適合した表示)がないライターの販売の禁止。
- ・チャイルドレジスタンス(CR)~子どもが製品を簡単に操作できないようにする仕組みを付ける。(着火レバーを重くする、同時に2つ以上の操作が必要)

幼い子どものいる家庭での注意事項



- 子どもの手の届くところにライターを置かない。
- 子どもにライターを触らせない。
- 子どもがライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに 注意してやめさせる。

ガスこんろの事故(1) グリルから出火

【事例】使用中のガスこんろのグリルの奥から発煙して出火し、住宅が全焼した。(身守りハンドブック2011 7ページ)

【事故原因】

ガスこんろのグリルで魚を調理したまま放置していました。そのため、受け皿にたまっていた魚の油脂等が過熱されて発火し、火災に至ったものです。






- グリル内は、魚の脂などの汚れが付着しないように 日頃から手入れをしましょう。
- ガスこんろ付近には段ボール、新聞紙、ビニールートなどの可燃物や可燃性のスプレー、カセットこんろなどを置かないようにしてください。



再現実験:ガスこんろグリルからの発火再現実験

汚れたグリル、水少なめで再現





ガスこんろの事故(2) こんろの火が衣服に着火

【事例】やかんで湯を沸かしていたところ、ガスこんろの火が衣服に燃え移って死亡した。 (身守りハンドブック2011 7ページ)

【事故原因】

ガスこんろの火に近づき過ぎた ため、火が衣服についたものです。





●ガスコンロのように火を扱う製品では、火に近づき 過ぎないでください。特に火の上には絶対身体をか ざさないでください。火が見えていなくてもバーナー の上は高温であり着火しやすくなっています。ガス こんろの奥に手を伸ばすときは、必ずバーナーの火 を消してください。



再現実験:こんろの火が衣服に燃え移る





袖に着火後、11秒で肩まで燃え広がった。

IHこんろ(電磁調理器)による天ぷら油火災

【事例1】 I Hクッキングヒーターで汎用のなべを用いて天ぷら調理をしたところ発火した。

【事例2】 I H調理器付近から出火して、レンジフードの一部を焼損し、消火時に家人が顔面などにやけどを負った。

【事故原因】

【事例1】 揚げ物キーを使っていたが、IH 専用の調理なべを使用しなかったことから、 油が過熱され発火したものです。

【事例2】 調理の際にその場を離れ、油量も少なく、付属の揚げ物調理用なべを使用せず、更に揚げ物専用コースを使わず手動で加熱したため、油が発火したものです。





再現実験:IHこんろ天ぷら油火災






少量の油で、底にくぼみがあるなべを使用→発火

IHこんろの原理とセンサーの温度特性

少ない油量(100グラム)の温度測定結果



なべ底にくぼみがあると、 空気層ができて温度セン サーが正しく働きません。 油の温度と温度センサー が検知する温度に差が生 じています。



IHこんろによる天ぷら油火災の注意ポイント



IHこんろで揚げ物調理をする際は取扱説明書を良く読んで、 以下のことに注意して正しく使用してください。

- 揚げ物調理中はその場を離れないでください。
- 調理中、その場を離れるときはスイッチを必ず切ってください。
- なべ底に反りなどがあると温度センサーが正確に働かないので、付属の揚げ物調理用なべを使い、付属のなべがないときは、底が平らなIH専用なべを使ってください。
- 場げ物調理時の油量は、取扱説明書に従ってください。 油量が少ないと温度が急激に上がるため、温度センサー が正確な温度を測定できません。



石油ストースの事故

【事例】住宅から出火して全焼し、ほか4棟も焼けた。 (身守りハンドブック2011 21ページ)

【事故原因】

石油ストーブに給油をする際、消火せず、さらにカートリッジタンクのふた(ネジ式)の締め方が不十分だったため、灯油がこぼれてストーブの火が引火したものです。





- 給油は必ずストーブの火を消してから行ってください。
- 給油タンクのふたが確実に締まったかどうか確認してください。給油時消火装置付でも注意して給油をしてください。



再現実験:消火しないで、カーリッジタンクに給油





火が付いたまま給油し、ふたの締まり具合が不十分

電気ストースの事故(1)

【事例1】住宅から出火して全焼し、1人が死亡した。


(身守りハンドブック2011 21ページ)

【事故原因】

電気ストーブの上に干していた洗濯物 が落下して、ヒーターに接触し着火したも のです。




- ストーブの上部や周辺で洗濯物を乾かさ ないでください。
- 洗濯ばさみで留めたつもりでも、乾燥し て軽くなった洗濯物が上昇気流に煽られ ストーブの上に落下する危険性がありま





再現実験:洗濯物が落下して火災





洗濯物が落下後、約7分で白煙→約10分で着火

電気ストースの事故(2)

【事例2】電気スト―ブがある居間付近から出火して全焼し、 1人が死亡した。(身守りハンドブック2011 21ページ)

【事故原因】

電気ストーブをつけたまま寝たため、 布団がヒーターに接触し着火したもので す。






- 寝る時は、必ず電源スイッチを切りましょう。
- 就寝中、寝返りをうった時に布団が接触して火災になった事例があります。



再現実験:就寝中、ふとんに電気ストーブが接触





接触後、約2分で白煙→約16分30秒で着火

金属製ゆたんぽの事故

【事例】金属製ゆたんぽの口金をゆるめて、電磁調理器で加熱していたら、大きな音とともにゆたんぽが破裂し、電磁調理器や蛍光灯が壊れた。(身守りハンドブック2011 14ページ)

【事故原因】

口金を外さずにゆたんぽを加熱したため、内圧の上昇に耐えられなくなったゆたんぽが破裂して、周囲の電磁調理器や蛍光灯などを破損したものです。






■ 電磁調理器やガスこんろで直接加熱するタイプの金属製 ゆたんぽを加熱する際は、必ず口金(キャップ)を外して ください。



再現実験:金属製ゆたんぽを口金を締めて加熱





くらしに潜む危険

- ◆ガス湯沸器(給湯器)で一酸化炭素中毒
- ◆電気こんろに体が触れてスイッチがON
- ◆電子レンジで加熱中の食品が発火
- ◆電動アシスト自転車、ケンケン乗りで急発進
- ◆電気スタンドが転倒して出火 などの誤使用や不注意により事故が発生しています。

これらの事故から身を守るには・・・

「身・守りハンドブック2011」は、これまで実際に発生した誤使用や不注意の事故事例を取り上げ、製品と安全につきあうための心構えをまとめたものです。



ダウンロードも出来ます。下記のホームページで http://www.nite.go.jp/jiko/handbook/goshiyou_handbook.html



NITEホームページ http://www.nite.go.jp/





1 NITEホームページ(製品安全分野)

http://www.jiko.nite.go.jp/

nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

製品安全分野

~暮らしの安心を支援する、安全・快適さに関する情報の発信~

検索 | サイトマップ | リンク集 | English |

■■ NITEトップ >製品安全・事故情報

【注意喚起】災害復旧時の製品事故の防止について

→ 社告・リコール → 特記ニュース → 最新事故情報 → 事故の調査結果(検索

製品安全・事故情報

消費者のみなさまへ

.......

注意喚起リーフレット>> 注意喚起ちらし>>

注意喚起リンク集>>

ミニポスター(一部動画付)>

身・守りハンドブック>>

教育DVDハンドブック>>

生活安全ジャーナル >>

製品安全情報マガジン(PSマガジン) >>

What's New >>

プレスリリース >>

特記ニュース>>

最新事故情報》

事故情報の検索>

社告・リコール情報>

社告・リコールの検索

報告書

リンク集 >>

立入検査>>

事故情報収集制度について(制度の体 系図) >>

製品事故情報の収集へのご協力をお願


製品安全·事故情報

消費生活用製品(家庭用電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー用品、乳幼児用品等)の欠陥等により人的被害が生じた事故、人的被害が発生する可能性 の高い物的事故、及び製品の欠陥により生じた可能性のある事故に関する情報を提供しています。



注意喚起リーフレット


季節別に発生する事故事例と事故防止の ポイントをわかりやすく説明したリーフレット



誤使用事故を防止する目的で、消費者 用、事業者用の2つのハンドブックを作成 しました。



注意鞭起ちらし





製品安全の情報について総合的に提供す るNITE製品安全広報誌です。



ミニボスター (一部動画つき)



NITEで収集した事故情報を基に作成した ミニポスター(及び再現実験映像[swf])で す。「注意喚起リーフレット」等と一緒にこ 利用ください。



製品安全に関する情報をタイムリーに提供 しています。

●標準化の推進

製品事故の未然・再発防止の観点で、消費者用製 品の安全に関わる標準化業務を実施しています。

- 高齢者、乳幼児事故未然防止・再発防止の ための標準化
- 技術基準体系等の見直し(電気用品安全法)
- 国際標準化
- 製品安全に関するデータ提供

●製品安全・事故情報に関するお問合せ先

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全調査課 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館別館

Tel 06-6942-1113 Fax 06-6946-7280

E-mail jiko@nite.go.jp


※フリーメールは受信できません。電話又はFAXをご利用ください。

電気工事士講習/ガス工事監督者講習

約50万人の第1種電気工事士と約4万人のガス消費機 器設置工事監督者に対し、工事の欠陥による災害の発 生を防止できるよう、技術上の情報等を提供するための 法定講習を実施しています。




2 事故情報の検索



事故情報の検索

NITEが平成8年度から収集した事故情報が検索できます。(収録件数3万3千件以上)



キーワードに調べたい製品名を入力し 検索する 検索ボタンを押すと 検索できます。

検索画面



3 最新の社告・1/コール

http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html

才 製

製品安全分野

製品に関する事故情報や高齢者・障害者に配慮した国際・国内規格・技術データなどの 情報を提供しています。

製品安全・事故情報

👢 最近の社告・リコール

事業者等が行った社告・リコール情報をNITEが同一のフォームに編集しています。

.

注意喚起リーフレット>>

消費者のみなさまへ

注意喚起ちらし>>

注意喚起リンク集>>

ミニポスター(一部動画付) >>

身・守リハンドブック>>

教育DVDハンドブック >>

生活安全ジャーナル >>

製品安全情報マガジン(PSマガジン) >>

What's New >>

プレスリリース >>

特記ニュース>>

最新事故情報 >>

事故情報の検索 >>

社告・リコール情報>>

社告・リコールの検索 >>

ONITE要約版

<平成23年8月1日>

■ NITEトップ > 製品安全分野 >製品安全・事故情報

平成23年8月1日 (販売元)日本エー・アイ・シー株式会社 (製造元)株式会社 千石 「石油ファンヒーター」(HP) 発煙・床面を焦がすおそれ 当製品に払いて、運転ボタンの押し込み不足があると、本体内部が通熱し、発煙や床面を焦がすおそれがあることが判明。 (2011年2月4日にホームページ上で行った社告の再社告) (無償点検・修理)

平成23年8月1日 株式会社テコット「充電式扇風機」(HP)

当製品において、使用部品の強度不足により本体ボール部分が折れ、転倒の可能性があることが判明。(回収(返金))

平成23年7月27日 株式会社LIXIL(旧新日軽株式会社)「住宅用サッシ上げ下げ窓用網戸」(新聞) 当製品において、部品破損にお嫁下するおそれのあることが判明。(点検(交換))

平成23年7月25日 株式会社ニッセン「サンダル(婦人用)」(HP)

当製品において、ヒールの強度不足によりヒールが折れ、転倒するおそれのあることが判明。(回収(返金))

平成23年7月19日 株式会社山善「座椅子」(HP)

当製品において、背部のギアが破損し、使用中に背もたれが倒れる事故が発生。(回収(代金返金))

平成23年7月15日 株式会社ジュン 「サンダル(婦人用)」(HP)

当製品において、ストラップの内側より形状保持用のワイヤーが飛び出す可能性があることが判明。(回収6返金))

<u> 平成23年7月14日 株式会社ニコン 「デジタルカメラ」(HP)</u>

当製品に払いて、回路設計上の不具合により過電流が流れ、発熱するおそれのあることが判明。※対象製品を使用されている方は、電池、あるいは AC アダプターを取り外してください。(回収(無償修理))

<u>平成23年7月13日 ロイヤルホームセンター株式会社(販売) パール 金属株式会社(製造) 「笛吹きケットル」(H</u>

平割具において 常昨去越会の全日があれめずい割具がある事が劉明(春藤V目:55全)




4 製品安全情報マガジン(PSマガジン)

事故の未然・再発防止のため、気を付けて欲しい事故情報・リコール情報を月2回(第2・4火曜日)に電子メールで発信していますので、ぜひPSマガジンにご登録ください。

配信ご希望の方は、ホームページにて 電子メールアドレスをご登録ください。

登録 http://www.nite.go.jp/jiko/psm/







5 注意喚起ちらし

実際に起こった事故事例やリコール情報を掲載したチラシを無償でダウンロードできます。(白黒印刷にも対応しています) http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html





6 ミニポスターと再現実験映像

注意喚起ポスター(pdf 型式)と再現実験動画は 無償でダウンロードでき ます。

動画をクリックすると再現実験動画がご覧いただけます。




扇風機の発火映像





http://www.jiko.nite.go.jp/



独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター 技術業務課

TEL:03-3481-1820 FAX:03-3481-1934

