

自転車の社告・リコール一覧  
 (回収、改修及び注意喚起も含む)

メーカー名	型式	リコール内容
有限会社アキコーポレーション		
(一般用自転車)	①2006年モデル LOUIS GARNEAU LGS-DW1 420mm、470mm LG WHITE LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm LG WHITE LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm LG RED LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm BLACK ②2007年モデル LOUIS GARNEAU LGS-DW1 420mm、470mm LG WHITE LOUIS GARNEAU LGS-DW1 420mm、470mm BLACK LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm LG WHITE LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm LG RED LOUIS GARNEAU LGS-DW2 420mm、470mm BLACK ※2008年モデルは対象外	リアチェーンステーのBB側ヨーク材とチェーンステーパイプの接合部から破損するおそれがある。
(一般用自転車)	LOUIS GARNEAU ①TR1、TR2、TR3、TR5、TR6、 ②E-COM2	ペダルの軸が破損するおそれがある。
(一般用自転車)	①2008年モデルLOUIS GARNEAU LGS-RSS ②2009年モデルLOUIS GARNEAU LGS-RSS	フロントホイールのスポーク部分が破損するおそれがある。
株式会社あさひ		
(一般用自転車)	マウンテンバイク 商品名:「インディケーター」	ハンドル部が十分に固定されないおそれがある。

	車体番号：F0000（Fから始まるもの） 対象ロットNo.：FU12-09～FU12-32	
（折り畳み）	「THRIFT（スイフト）DX」	ロック解除機能を追加する。
アメアスポーツ ジャパン株式会社 （ホイール）	Mavic（マヴィック）社製 前輪 R-SYS、R-SYS test、R-SYS Premium	スポークが破損するおそれがある。
上尾工業株式会社 （一般用自転車）	26型軽快車 セーヌ JAN：4954653163925 26型シティ シーウイング JAN：4954653163932	クランクの締付に不具合があるおそれがある。
株式会社 岩井商会 （フロントホーク）	「ganwell ENTRINO（エントリー）700C ロードレーサー」	フロントホークが破損するおそれがある。
株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパン （折り畳み自転車）	KHS 2010 F-18 Cappuccino ロットNo. U10F00989～U10F01138 U12F00418～U12F00637	ペダルが破損するおそれがある。
株式会社ケーヨー （折り畳み自転車）	BURROWELL 20インチ折りたたみ シルバー	ペダルが破損するおそれがある。
株式会社KCD （折り畳み自転車）	スイツスポーツF26 SW-MA26 （旧商品） 車体番号 C060502693～C060502909 C060500517～C060500632	ペダルが破損するおそれがある。
コーナン商事 株式会社 （一般用自転車）	26型軽快車 外装6段 KT23-9129（グリーン色） ロットNo. KN09-183	ハンドル内部のオイル不足により、ハンドルが重くなるおそれがある。
サイクルヨーロッパジャパン株式会社		
（一般用自転車）	・2010年型Bianchi（ビアンキ） ROMA 該当フレームナンバー：F100123195～F100123464 F100411128～F100411217	ホークが変形するおそれがある。
（一般用自転車）	2002年型/ビアンキ・バックストリート BIANCHI・BACKSTREET	ホークが分離するおそれがある。
（一般用自転車）	2002年型 ビアンキ・ドロミテ （DOLomite）700C 2002年型 ビアンキ・アドバンテージ （ADVANTAGE）700C（フォーク部番：RST CT COMP II CL-7）  2002年型 ビアンキ・オセロ（OCELOT） 26インチ（フォーク部番：RST CT CO	ホークが分離するおそれがある。

	MP II CL-6) 2002 年型 ビアンキ・フォルツァ (FORZA) 26 インチ (フォーク部番: RST TR PRO 1 CL-6)	
(一般用自転車)	1998 年型 PEUGEOT-VTT 900 (E XOCET) / VTT 805 (JEANNE) VTT 505 (SAHARA) / COM 50 5 (METRO) 1999 年型 PEUGEOT-VTT 905 (E XOCET) / VTT 805 (JEANNE) COM 505 (METRO) / DeLite 2002 年型 PEUGEOT-COM 505 (M ETRO)	ホークが分離するおそれがある。
サンスター技研 株式会社 (電動アシスト 自転車)	インテリジェントバイク AL-14 0116-00562~01252 DS-20Li 0113-00001~00222 BX-20 0117-00567~00754 BX-20Li 0117-01004~01347 HS-20 0118-00173~00383 SP-16 0120-00001~00504 OEM製品 UGO UGOFDB20-0499~0909 UGO-Li UGOFDB20-0913~1012 モバイリー MDFDB16-0116~0155 ローバー GI-166RV-0200~0648	クランク軸が折れるおそれがある。
スペシャライズド・ジャパン株式会社		
(一般用自転車)	2011 年モデル SIRRUS (シラス): EXPERT, COMP, ELITE TC (ティーシー): SPORT VITA (ヴィータ): COMP, ELITE	ブレーキ取付部が脱落するおそれがある。
(ハンドルバー)	(1) ROCKHOPPER COMP D ISC 29 (2) ROCKHOPPER (SLX) に標準 装備されている Specialized A lloy 31.8mm Handle Ba r	ハンドルバーが破損するおそれがある。
(フロントホーク)	2012 年モデル TC SPORT	ブレーキ取付部が脱落するおそれがある。
(フロントホーク)	製品名: 2008 GLOBE SPORT モデル: 2008年 P70-71 製品名: 2008 GLOBE SPORT WOMEN'	フロントホークがはずれるおそれがある。

	S モデル：2008年 P70-71 製品名：2009 VIENNA 3 DISC モデル：2009年 P99 製品名：2009 VIENNA 3 モデル：2009年 P99 製品名：2009 VIENNA 4 モデル：2009年 P99	
(フロントホーク)	2012年モデル S-WORKS TAMA C SL4 DI2 / DA / FRAMSET 2012年モデル TAMAC PRO SL4 UI2 / DA / FRAMSET 2013年モデル S-WORKS TAMA C SL4 FRAMSET 2013年モデル S-WORKS TAMA C SL4SRAN NEW RED 2013年モデル TAMAC PRO SL4 DA / FRAMSET 2013年モデル TAMAC EXPERT SL4 / UI2 2013モデル CRUX PRO CARBO N FRAMSET (DISC含む) 2013モデル CRUX COMP CARB ON / ELITE / FRAMSET 2013モデル SECTEUR EXPER T DISC	フロントフォークが破損する おそれがある。
ゼータトレーディング 株式会社 (ブレーキ)	ee cycle works, LLC(イーイーサ イクルワークス社)製 eebrake(イー イーブレーキ) 対象型番：80XXX 及び09X XX (XXXには数字が入る)	使用中に破損するおそれがあ る。
株式会社タイセー (折り畳み自転車)	avisports A-101 26インチ折りたたみマウンテンバイク	ハンドルステムが抜けるおそ れがある。
高崎自転車工業 株式会社 (折り畳み自転車)	Bike Friday tikit	ハンドルステムが破損するお それがある。
トレック・ジャパン 株式会社 (一般用自転車)	2012年モデル 7.3FX 2012年モデル 7.4FX 2012年モデル 7.4FX WSD 2012年モデル 7.5FX WSD	サドルがシートポストから外 れるおそれがある。
株式会社 日 東 (ハンドルバー)	自転車用ハンドルバー 1) B259AA 2) B258-T19	走行中にハンドルバーが破損 するおそれがある。
パナソニック	RACE type A チューブラータイヤ	リムテープのはがれが発生す

ポリテクノロジー株式会社 (タイヤ)	品番：P723RCA-B 製造ロットが「1206」以前の全製品及び「1207」の一部製品	るおそれがある。
服部産業株式会社 (フロントホーク)	ウィリエール・トリエステーナ社 イゾアルXPのフロントフォーク（シリアルナンバーの頭文字がLHで始まる製品）	フロントホークがはずれるおそれがある。
ブリヂストンサイクル株式会社		
(前かご)	・軽快車「ジョブノ」装着用丸型ステンレス製バスケット ・車種略号：JB40TP, JB60TP, JB63TP, JB70TP, JB73TP, JB40T, JB43T, JB60T, JB63T, JB70T, JB73T	部材の一部に放射性物質が混入したおそれがある。
(幼児用座席)	1)NEW ロイヤルチャイルドシート RCSNRX.A 2)ロイヤルチャイルドシート STD RCS-SRT 3)NEW デラックスチャイルドシート RCS-MH.A 4)ロイヤルチャイルドシート RCS-NAS 5)ロイヤルチャイルドシート RCS-SDX 6)NEW ロイヤルチャイルドシート RCS-NRX 7)デラックスチャイルドシート RCS-MHBC 8)デラックスチャイルドシート RCS-MHB 9)リヤ子供乗せ RCS-MSG 10)リヤ子供乗せ KNR-69SG 11)子ざぶとん専用チャイルドシート RCS-K 12)ヤマハ発動機ブランド(RCS-NASと同型式)	足乗せ部が破損するおそれがある。
ホダカ株式会社		
(一般用自転車)	SMDGH3DC-AA、 SMDGH3DS-KG	フレームの一部が破損するおそれがある。
(キャリア)	2008年度 KhodaaBloom 製品のフロントキャリア 装備モデル Canaff CS 1.0 FS:パールホワイト/ ゴールド パールホワイト/ ブラック Canaff CS 1.4: ブラック ブルー レッド	キャリア支柱部分が折損するおそれがある。

	<p>Canaff CS 1.0:ポリッシュ パールホワイト ネイビー</p> <p>Canaff CS 2.4:グリニッシュブルー パールホ ワイト ブラック ピンク</p> <p>Canaff CS 2.0:ラベンダー ネイビー ライト ブルー</p> <p>Canaff CT 1.0:イエローグリーン ポリッシュ ブラック</p> <p>Canaff CT 2.0:パールホワイト イエロー ポ リッシュ ブルー</p> <p>Canaff CT 3.0:イエロー レッド ニュアンス ブラック パールホワイト</p> <p>Nolly CS 1.0:マットシルバー マットブルー</p> <p>Nolly CS 2.0:マットレッド マットホワイト</p> <p>Nolly CT 3.2:マットブラック ワインレッド マットグリーン ゴールド</p> <p>Nolly CT 4.2:マットパープル マットグリーン パールホワイト</p>	
<p>本田技研工業 株式会社 (電動アシスト 自転車)</p>	<p>ラクーン UB01-1506973~ UB01-1509028</p> <p>ラクーン UB02-1012926~ UB02-1014359</p> <p>ラクーンCX UB03-1000001~ UB03-1000513</p> <p>ラクーン UB04-1000001~ UB04-1055810</p> <p>ラクーン UB05-1000001~ UB05-1005475</p> <p>ラクーン UB06-1000001~ UB06-1023118</p> <p>ラクーンコンポ UB07-1000001~ UB07-1015731</p> <p>ラクーンコンポUB07 UB07-1100 001~UB07-1101500</p> <p>ラクーン UB08-1000001~ UB08-1010482</p> <p>ラクーン UB09 UB09-100000 1~UB09-1007621</p>	<p>お知らせランプが焼損するお それがある。</p>
<p>株式会社マルイ (幼児用座席)</p>	<p>トピーク ベビーシート</p> <p>1) 機種BTC00700 型番:TCS2000</p> <p>2) 機種:BTC00701 型番:TCS2000-BLK3</p> <p>3) 機種:BCT03100 型番:TCS2002</p>	<p>ヒンジの隙間に指を挟むおそ れがある。</p>

<p>宮田工業株式会社/ 株式会社ミヤタサイ クル (一般用自転車)</p>	<p>2008年モデル シュガーWシリーズ DSW: 608、608NS、638FP、 638NS、63A8NS、63L8、 63L8FP、63L8MC、708、 708NS、738、738MC、738NS、 73A8NS、73L8、73L8FP、 73L8MC、73L8N、73L8NR ・フレーム下ブリッジに刻印している車体番号 の上2桁がKA、KC</p>	<p>フレームが破断するおそれがある。</p>
<p>株式会社 三ヶ島製作所 (ペダル)</p>	<p>FD-7 BLACK</p>	<p>ペダルが使用中に折り畳まれるおそれがある。</p>
<p>株式会社 モービックサイクル (一般用自転車)</p>	<p>26・27インチ ラグステンレス軽快車/ 27インチ ラグステンレスシティ車 マーク: Compo lote Olmos. 車体番号 (SJ~, K~, TM~, )</p>	<p>フレームの一部が折損するおそれがある。</p>
<p>ヤマハ発動機株式会社</p>		
<p>(電動アシスト 自転車)</p>	<p>後輪モーター型ドライブユニット搭載電動ハイブリッド自転車 ・ヤマハ発動機株式会社 (製造/販売) X101、X102、X121、X131、 X132、X151、X152、X171 ・ブリヂストンサイクル株式会社 (販売) A12、A13、A14、A15、A16、 A17 ・宮田工業株式会社 (販売) VU402C、VU602C、VU402D、 VU602D、VU4021C、VU6021 C、VU4021D、VU6021D、VU4 22C、VU622C、VU422D、VU6 22D、VU4021N、VU6021N、V SU403F、VSU603F、VAU202 C、VAU402C、VAU602C、VAU 202D、VAU402D、VAU602D、 VAU422D、VAU622D、VAU42 2D、VAU622D、VAU4021C、V AU6021C、VAF602C、VAF60 2D、VAF6021C、VAU402N、V AU602N</p>	<p>モーターが駆動し続けるおそれがある。</p>

<p>(電動アシスト自転車)</p>	<p>OPZ26LS/PAS リチウム (X231-6010401~6010800/X231-6012801~6013000/X231-6013401~6013475/X231-6013726~6013875/X231-6014376~6014525/X231-6015476~6015500/X231-6015551~6015575)  OPZ26LL/PAS リチウムL (X231-7001476~7003125)  OPZ24LL/PAS リチウムL (X232-7001276~7001725)  OPZ20C/PAS コンパクトリチウム (X301-2002101~2002175/X301-3001001~3001100)  OPZ27CS/PAS シティS リチウム(X235-2001451~2002125)  OPZ27CSL/PAS シティS リチウムL (X313-1001301~1001950)</p>	<p>ハンドルロックの解除が不完全となり、ハンドルに引っ掛かりが生じるおそれがある。</p>
<p>(電動アシスト自転車)</p>	<p>・ヤマハ発動機株式会社 (製造/販売)  型式: X 2 1 1/X 2 1 2/X 2 1 5/X 2 1 6/X 2 1 7/X 2 3 1/X 2 3 2/X 2 3 3/X 2 3 4  ・ブリヂストンサイクル株式会社 (販売)  車種略号: A T L 6 3/A T L 4 3/A 6 3 N P/A 4 3 N P/A 6 0 N P A/A 4 0 N P A/A T L 6 3 D/A T L 4 3 D/A 6 3 D N P/A 4 3 D N P/ A S L 6 3/A S L 4 3/A 6 3 S L P/A 4 3 S L P/A 6 3 L P/A 4 3 L P/A L 6 3 L P/A L 4 3 L P/A 1 8 3 S L  ・宮田工業株式会社 (販売)  機種: V A U 4 3 4 F/V A U 6 3 4 F/V S U 4 3 4 F/V S U 6 3 4 F/V S U 4 3 4 D/V S U 6 3 4 D V S U 4 3 5 L/V S U 6 3 5 L/V S U 4 3 5 L L/V S U 6 3 5 L L  ・株式会社タカラ (現 株式会社タカラトミー) (販売) 車種名: B-PLUS/B-PLUS DT</p>	<p>クランク軸が折損するおそれがある。</p>
<p>株式会社ユーロスポーツインテグレーション (ペダル)</p>	<p>LOOK KEO (ケオ) クロモリアクスルペダル  1 ケオ クラシック  2 ケオ スプリント (レッド、グレイ)  3 ケオ カーボンクロモリ  4 ケオ HMクロモリアイアンマン</p>	<p>ペダルが破損するおそれがある。</p>
<p>ライトウェイプロダクツジャパン株式会社</p>		
<p>(フロントホーク)</p>	<p>F E L T 社製 (2009年モデル)  1) 2009MY B16装着のフェルトS3.  2 (又は3. 3) エアロフロントフォーク</p>	<p>ホークの回転軸が破損するおそれがある。</p>

	2) 2009MY S32 装着のフェルトS3.2 (又は3.3) エアロフロントフォーク	
(フロントホーク)	FELT 社製 (2010年モデル) 1) 2011MY F75 装着のUHC Advanced カーボンフォーク (フロント用) 2) 2011MY F5 装着のUHC Advanced カーボンフォーク (フロント用) 3) 2011MY F4 装着のUHC Advanced カーボンフォーク (フロント用)	社内基準を満たしていないため、回収を行う。
(一般用自転車)	2012年モデル GT社製 アバランチェ4.0 GT社製 アバランチェ4.0GTw	フロントホークがはずれるおそれがある。