

社告・リコール一覧表
(平成21年度に新聞やホームページ等に社告・リコールを掲載して自主的に回収・交換等を実施しているもの)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
除湿乾燥機	象印マホービン株式会社 0120-950-600(フリーダイヤル) http://www.zojirushi.co.jp/toiwase/rvh_kinkoku.html	型番 製造期間 RV-HA60 2006年2月～2007年1月 RV-HS60 2006年3月～2007年9月	2006年2月～ 2007年9月(製造)	2009年04月01日 <新聞>	製品の使用に伴い、製品内部に吸着された可燃性物質により、除湿・乾燥運転中に部品の一部が発煙・発火する可能性があることが判明。 (2008年8月22日の再社告)	無償修理(または無償交換)
携帯用レーザー応用装置	株式会社イマオコーポレーション 0120-775-808(フリーダイヤル) http://www.imaoc.co.jp/files/laserpod.pdf	レーザーポッド Laserpod LAS001	2005年11月～ 2008年9月 対象台数:1,865台	2009年04月01日 <HP>	消費生活用製品安全法に定める「特別特定製品」に適用する技術上の技術基準の一部項目に対して、不適合であることが判明。	無償改修
温水浄化システム(通称「24時間風呂」)	旭硝子株式会社 旭硝子24時間風呂修理受付センター 0120-80-5273(フリーダイヤル) http://www.agc.co.jp/news/2009/0331.pdf	スパックス(AL-505)	1986年1月～ 1991年3月 販売台数:293台	2009年04月01日 <新聞>	焼損事故が発生。	訪問の上、無料点検・部品追加
充電式クリーナー	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 0120-042-320(フリーダイヤル) http://www.electrolux.co.jp/household/recall/pdf/090403_2.pdf	エルゴラピード・アップグレード(ハンディークリーナー部分) ZB271RF / ZB271GF / ZB271WF / ZB271TF 下記のシリアルNo.が交換対象製品です。 74000001～85000400 ※上記以外のシリアルNo.は対象外です。	2007年11月～ 2009年1月末	2009年04月03日 <HP>	充電池の不具合により、一部の充電池が膨張、破裂する現象が判明。	無償交換(充電池が内蔵されたハンディークリーナー部分)
掃除機	ダイソン株式会社 ダイソンDC22受付センター 0120-246-320(フリーダイヤル) http://safetynotice.dyson.com/snDC22100409.asp?country=jp	(1) DC22 DDM モーターヘッド<濃いオレンジ(褐色)> 504-JP-A10002 から 77457 (2) DC22 モーターヘッド<シルバー(銀色)> 502-JP-A10002から41081	2007年11月～	2009年04月11日 <新聞>	ホースの磨耗で電気ケーブルの露出が判明。	無償交換(改良済ホース)
デコレーションライト	株式会社スパイス 0120-965-031(フリーダイヤル) http://www.spice-garden.com/ http://www.spice-garden.com/cgi-bin/ec/36/ec36040102.cgi http://www.spice-garden.com/ec/wimsg/Decolight.jpg	1. BSX802 2. BSX803 3. BSX805 4. BSX806WH 5. BSX806BR	2008年8月～12月	2009年04月14日 <HP>	日本の品質基準を下回る中国製コントローラー部品を使用していることが判明。	回収(返金)
婦人用サンダル	株式会社サンエー・インターナショナル 0120-305-221(フリーダイヤル) http://www.sanei.net/recall/090416bs.php	製品名: スタッズサンダル 品番: 021-185301 カラー: ブラック(010)	販売期間: 2009年2月20日～ 2009年4月10日	2009年04月16日 <HP>	一部の婦人用サンダルに靴底のヒール取り付け強度が不足している商品があること、下げ札記載の組成表示に誤りがあることが判明。	回収(返金)
ダホン社製ハンドルポスト	株式会社アキボウ フリーダイヤル: 0120-55-7602 受付時間: 平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く) http://www.dahon.jp/pdf/20090417user-b.pdf http://www.dahon.jp/ http://www.dahon.jp/pdf/20090427freedial.pdf	2008年製Radius Handle post(ラディアスハンドルポスト)を装着している下記モデルの一部 (1) スピードプロTT(KC075TT) (2) ヘリオスSL(YA095) (3) ビテスP16(KA063) (4) ミューP8(PA083) (5) スピードP8(KC083) (6) ボードウォークD7(HC072) (7) カーブD3(PA632)	2008年5月7日～ 2009年4月7日	2009年4月17日 <HP>	使用中に破損する恐れが判明。	回収(ハンドルポスト交換)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ギガパワーLiストープ メタルクラブ(カートリッ ジガスこんろ)	株式会社スノーピーク 0120-010-660(フリーダイヤル) http://www.snowpeak.co.jp/info/collects/gs-320/index.html	GS-320 (08. 07-000611~08. 07-000810)	製造期間:2008 年8月1日~ 2008年8月8日 (200台) 販売期間:2008 年8月4日~ 2009年4月1日 (199台)	2009年04月23日 <HP>	ガスカートリッジと本体を接続する ホースが抜けてしまう事が判明。	無償交換(ホース)
婦人用ブルゾン	株式会社サンエー・インターナショナル 0120-305-221(フリーダイヤル) http://www.sanei.net/recall/090423nbb.php	ブランド名:ナチュラルビューティーベーシック 品番:017-15517 カラー:グレー(021)	2009年4月16日 ~2009年4月20 日	2009年04月23日 <HP>	商品の1点に針が混入していたこ とが判明。	回収(無償検針)
ホース(ドライスーツ給 気用)	株式会社モビーディック CS室(品質保証部門) ・電話:0120-170-111 http://mobby.co.jp/news_new/2009/04/post-8.html	製品名:SI-TECHドライスーツ用LPホース ホース側面に「SI TECH LP HOUSE」と印字されている製品の中 で 下記の株式会社モビーディックのHPに記載されている『バッチコー ド』に 該当する刻印がある製品。	2006年9月~ 2009年3月	2009年04月27日 <HP>	ドライスーツ用の給気ホース内に 挿入されている、黒色、青色または 緑色のオリフィスが、 ごくまれに所定の挿入位置から脱 落することがあり、それによって接続 器材の空気の流れを 妨げることがあることが判明。	注意喚起(使用の中止。 最寄りのショップへ連 絡。)
電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	コーナン商事株式会社 0120-04-1910(フリーダイヤル) http://www.hc-kohnan.com/pdf/info_090508.pdf	KK22-140H	2002年11月~ 2003年3月	2009年05月08日 <HP>	ヒーター管の破裂による事故が発 生。	回収(代替品交換)
PCバッテリーパック	日本ヒューレット・パカード株式会社 0120-589-455(フリーダイヤル) http://h50222.www5.hp.com/support/GY693PA/experts/114902.html	HP Compaq 6720s Notebook PC HP Pavilion Notebook PC dv2000シリーズの以下の機種 HP Pavilion Notebook PC dv2405(P/N: RX692AV) HP Pavilion Notebook PC dv2605(P/N: RW026AV) HP Pavilion Notebook PC dv6000シリーズの以下の機種 HP Pavilion Notebook PC dv6200(P/N: RD869AVまたはRD870AV) HP Pavilion Notebook PC dv6205(P/N: RD861AVまたはRD862AV0) HP Pavilion Notebook PC dv6500(P/N: RL675AVまたはRL676AV) HP Pavilion Notebook PC dv9000シリーズの以下の機種 HP Pavilion Notebook PC dv9500(P/N: RL596AV) HP G7000 Notebook PC	2007年8月~ 2008年1月(製 造)	2009年05月15日 <HP>	バッテリーパックの過熱、発火、火 傷の危険の可能性が判明。	回収(無料交換)
Tシャツ等	株式会社ナイキジャパン	(1) ナイキS/SショルダーカラーブロックTシャツ 333711 (2) ナイキS/SメッシュサイドストライプTシャツ 333713 (3) ナイキライトウェイトフレンチテリーシューズ 333716	2009年2月1日 以降	2009年05月15日 <新聞>	一部商品に金属片が混入していた ことが判明。	回収
洗面化粧台ミラーキャ ビネット	株式会社ベルキッチン 0120-201-271(フリーダイヤル) http://www.belkitchen.co.jp/index_mirrorkyabinet.html http://www.belkitchen.co.jp/index_mirrorkyabinet_2.html	「ベルテクノ」・「イズミ」ブランド/ M-60型	1989年4月~ 2007年5月	2009年05月16日 <新聞>	照明スイッチ部分でトラッキング現 象を起こし、焼損する事故が発生。	無償修理等
電球(蛍光灯)	株式会社三共コーポレーション 0800-500-2457 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)	CUSTOMKOBO トルネード型蛍光灯交換球 32w	2007年1月27 日~2008年11 月10日	2009年05月16日 <新聞>	基板の部品不良により異常発熱・ 発火に至り、管球が熱を受けて破裂 するおそれがあるため。	自主回収(対象製品を購 入された販売店へ持参 頂き、販売店より返金)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
婦人用ワンピース	株式会社サンエー・インターナショナル 0120-305-221(フリーダイヤル) http://www.sanei.net/recall/090601js.php	ブランド名:ジルスチュアート 品番:091-140750 カラー:グレー(020)、白(030)	2009年3月25日 ～2009年5月21日	2009年6月1日 <HP>	一部の商品に針が混入している可能性があることが判明。	回収(無償点検)
パソコンのモニター	シャープ株式会社 0120-606-190(フリーダイヤル) http://www.sharp.co.jp/support/announce/pc26m1.html	PC-TX26G PC-TX26GS ※モニター背面には「IT-PC26M1」の型名を表記	2004年12月～ 2005年5月 13,900台	2009年6月8日 <HP>	電源部のフィルムコンデンサーの部品不良により、発煙し異臭が発生する可能性が判明。	無償点検・修理(当該コンデンサーを対策済み製品と交換)
液晶IT-TV	シャープ株式会社 0120-606-190(フリーダイヤル) http://www.sharp.co.jp/support/announce/pc26m1.html	(1) IT-26M1 (2) IL-26M1	(1) 2004年11月～2005年10月 7,156台 (2) 2004年11月～2005年1月 520台	2009年6月8日 <HP>	電源部のフィルムコンデンサーの部品不良により、発煙し異臭が発生する可能性が判明。	無償点検・修理(当該コンデンサーを対策済み製品と交換)
オフィスチェア	ビーズ株式会社 ビーズ製品サポート 電話番号:072-929-9622 受付時間:9:00～17:00(土日祝日を除く) http://www.be-s.co.jp/support/chair/notice.html	オフィスチェア 重役倶楽部 VT-35	2008年11月26日～2009年5月26日	2009年6月16日 <HP>	脚部に不具合があり、脚部破損の可能性のあるものがあることが判明。	使用停止・交換(改良された脚部)
コーヒー豆の電気式グラインダー	スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 0120-782-805(フリーダイヤル) http://www.starbucks.co.jp/announcement_20090617.php http://www.starbucks.co.jp/	スターバックス ハリスタ ブレード グラインダー	・シルバー色: 2002年10月～ 2009年5月 ・ブラック色: 2001年3月～ 2005年5月	2009年6月17日 <新聞>	スイッチが切れなかったり、また不意にスイッチが入ったりする不具合が確認。(ホームページ、スターバックス各店店頭にて告知)	自主回収(返金)
iPod用2.1ch木のスピーカー	エレコム 株式会社 0120-502-501(フリーダイヤル) http://www.elecom.co.jp/support/news/2009/0617/	ASP-WPS9BRD(ダークブラウン) ASP-WPS9BRL(ライトブラウン)	2010年2月5日 ～2009年6月5日	2009年6月17日 <HP>	当該商品の一部に正規仕様と異なるACアダプタが同梱されていた。	正規品との無償交換
電動リール	株式会社シマノ お客様相談窓口 フリーダイヤル:0120-86-1130 受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く) http://fishing.shimano.co.jp/info/i038.html	製品名称 電動丸3000XH 製品コード 5RG233000 商品コード 02191 ※	2008年5月～	2009年6月22日 <HP>	一定の条件の下で自動車用バッテリーの様な高容量バッテリー(ただし釣用鉛バッテリー、ニッケル水素リチウムバッテリー除く)を使用すると、デジタルカウンター部分が破損、カウンターレンズが飛び出ることが判明。 飛び出たレンズが身体に当たり負傷するおそれがある。	無償修理(プログラムの書換え)
洗濯乾燥機	株式会社 桜川 ポンプ 製作所 東京営業所 電話 03-5670-5261 FAX 03-5670-5270 http://www.sakura-p.net/topic/copama.pdf インタックSPS株式会社 電話 03-6222-0013 FAX 03-5117-2646	COPAMA社製 Euro3000型	2002年6月～ 2009年3月	2009年7月01日 <HP>	ネットの使用、洗濯機が偏った状況での運転等により発生する高振動のため一部の配線結束部が緩み、結合部が焦げる事故が1件発生。なお、不燃材を使っているので火災に至ることはない。	点検

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
液晶ディスプレイアーム	株式会社アイ・オー・データ機器 お客様相談窓口 フリーダイヤル：0120-111-056 受付時間/9:30~12:00、13:00~17:00 受付曜日/月~金曜日 http://www.iodata.jp/news/2009/07/daarm.htm	DA-ARMS1(シングルアーム) DA-ARMD1(デュアルアーム) 支柱部分に「I-O DATA」シールの無いものが対象。	2009年2月~ 2009年6月	2009年7月08日 <HP>	当該製品の一部ロットにおいて、付け根部分の溶接が不十分な支柱が出荷品に混在したため、取り付けられた液晶ディスプレイに対して上下に過大な力が加わると、非常に稀に支柱の付け根部分が破損する恐れのあることが判明した。 7/8までに2件の支柱部のガタツキの報告があるが、これによるケガやディスプレイ破損の発生はない。	無償交換
ソフトコンタクトレンズ用煮沸消毒器	オムロン お客様サービスセンター 0120-30-6606 (フリーダイヤル) http://www.matsusaka.omron.co.jp/info.html http://www.bausch.co.jp/company/news/20090710.html	ボシュロム アセプトロンMini 医療用具承認番号:62B第970号	1998年10月に 販売終了	2009年7月10日 <HP>	誤使用により、稀に差込プラグ部の絶縁劣化による発熱等不具合が発生する場合があります。 <アセプトロンMiniお取り扱い上の注意> ・レンズケースをセットする前にアセプトロンMini本体周辺及び加熱プレート部分、レンズケースを乾いた布でよく拭き水分を取り除いてください。濡れた状態での使用は故障の原因となる場合があります。 ・レンズケースのキャップが緩んでいると消毒中に水漏れする場合があります。アセプトロンMini本体にセットする前にしっかりとねじ込まれていることを確認してください。 ・アセプトロンMini本体のふたを正しくセットし、ふた側を上にした正しい向きでコンセントに差し込んでください。 ・必ずボシュロムのレンズケースをご使用ください。古いレンズケースや変色したレンズケースは新しいものにお取替えの上、お使いください。 ・電気製品ですので、水につけたり、濡れた手で触れぬよう、またお子様の手の届かないところでご使用ください。 ・本体の加熱プレートがひび割れたまま、もしくは差込プラグ部分に水分、汚れが付着したままで使用され続けると電氣的な事故につながる可能性があります。このような場合はすぐに使用をお止めください。	注意喚起
ベビーシッター バランス	株式会社グランドール 0120-664-553 (携帯電話可/フリーダイヤル) http://www.grandoir.com/bbj_kaishu.html	スウェーデン・ベビーピョルン社製の「ベビーシッター・バランス」シリーズ 全品日本正規輸入品 ※既に検品済みのものを除く	2008年8月以降	2009年7月16日 <HP>	商品の一部に異物の混入がみられ、中には針状の金属もあり、使用を続けると思わぬ事故の可能性もある。	回収(検品を行い、安全確認後、お届け)
キッチンドロアー(コンセント付家具)	株式会社 山善 株式会社山善 お客様相談窓口 0120-261-257(フリーダイヤル) info02@yamazen.co.jp http://www.yamazen.co.jp/files/090722.html	キッチンドロアー WMK-60 D、WMK-90 D	2005年11月~ 2008年12月	2009年7月22日 <新聞>	本体内部に配線している電気コードが固定化されていないことから、引き出しの開閉などによって張力がかかり、コンセントの根元付近でコードが断線・ショートし、発煙・発火に至る可能性がある。	無償点検・補強修理

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ドラム式洗濯乾燥機	LGエレクトロニクスジャパン株式会社 0120-830-094 (フリーダイヤル) http://jp.lge.com/support/announce.do?action=read&group_code=SPRT_MENU&list_code=ANNOUNCE_MENU&seq=6295&page=1&target=announce_read.jsp	LGエレクトロニクス(旧「LG電子」)製ドラム式洗濯乾燥機 「WD-E52SP」 「WD-E52WP」	2008年2月～ 2009年4月	2009年7月22日 <新聞>	使用している配線接続端子の不具合により、発煙・発火の恐れがあることが判明。	無償交換
室内ドア	大建工業株式会社 大建工業(株) 住機製品事業部 0120-585-565(フリーダイヤル) http://www.daiken.jp/c/door.html	(1)リビングドアRIIIシリーズ(防音タイプも含む)、 (2)リビングドアRSシリーズ、 (3)リビングドアきわざシリーズ、 (4)リビングドアDIIIシリーズ、 (5)リビングドアグランセレクトシリーズ、 (6)リビングドアDFシリーズ、 (7)防音ドア SII、SIIツイン、SIIカラオケ、 (8)防音ドア DII、 (9)防音ドア SIII	(1) 2000年12月～2006年9月 (防音タイプは2002年9月～2006年9月) (2) 2002～7月～2006年9月 (3) 2003年7月～2006年9月 (4) 2001年9月～2003年7月 (5) 2001年9月～2003年12月 (6) 2001年8月～2004年6月 (7) 2002年9月～2006年9月 (8) 2002年9月～2005年7月 (9) 2005年7月～2006年9月	2009年7月24日 <HP>	室内ドアの丁番の一部に、不良品の混入があり、ドアの開閉を繰り返すことで、丁番の軸が抜け、ドアが倒れたため、怪我をした事故が起こった。	無料点検(不良品は無料で部品交換)
キッチンディスプレイ	株式会社 INAX 『INAX点検窓口』 フリーダイヤル : 0120-1794-07 http://www.inax.co.jp/warnings/090728/	快速くんMK (DPMK) ランドミル (DPM、DPM2)	快速くんMK DPMK 製造期間 2004年6月～ 2008年4月 製造台数 9,009台 ランドミル DPM 製造期間 2002年10月～ 2004年6月 製造台数 1,422台 DPM2 製造台数 2003年10月～ 2004年6月 製造台数 3,418台	2009年7月28日 <HP>	キッチンシンクにディスプレイの接続部品を締め付けるナット部に亀裂が入り、そこからの漏水がディスプレイ本体カバー側面を通り基板上に至り、基板上のトランス部が発熱し、本体カバーの一部が溶融する事故が1件発生。	無償点検・修理。 (漏水が基板収納部に入り込まないよう防水カバーを取り付け、基板上のトランス部をシールすることで発熱を防止。作業時間は1時間を見込んでいます。)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
玩具(コマ)	株式会社タカラトミー 東京 お客様相談室 電話番号:03-5650-1031(土日祝祭日を除く平日10時~17時) 大阪 お客様相談室 電話番号:06-6395-1031(土日祝祭日を除く平日10時~17時) http://beyblade.takaratomy.co.jp/coution090729.html	ベイブレード (1)ライトランチャー、デジタルパワーランチャー (2)ベイランチャー、ベイランチャーL	2008/08/09~	2009年7月29日 <HP>	(1)ライトランチャー&デジタルパワーランチャーの使用についてうてやワインダーがあたる可能性がありますので、シュートする前にまわりに人や物がないことを確認してください。 (2)ベイランチャー&ベイランチャーLの使用についてベイランチャー(ベイランチャーエル含む)は正しい持ち方で遊びましょう。 間違った持ち方は金属部に爪が引っかかり、爪がはがれるなどの怪我をするおそれがありますので絶対にしないでください。	注意喚起
防犯アラーム	クツワ株式会社 商品サービスセンター 防犯アラーム係 フリーダイヤル:0120-674-780 受付時間:午前10時~午後5時まで 土日祝を除く E-mail: info@kutsuwa.co.jp http://www.kutsuwa.co.jp/news/view/7	SL017BL・SL017PK・SL017BK・SL017GR	2008年11月~	2009年7月30日 <HP>	ボタン電池を交換するために製品本体からボタン電池を取り出した際に電池が破裂する事故が12件発生。	無償回収(返金)
婦人用サンダル	株式会社サンエー・インターナショナル お客様相談室 フリーダイヤル:0120-305-221 午前10時~午後6時(土・日・祝日を除く) http://www.sanei.net/recall/090806nbb.php	NATURAL BEAUTY BASIC(ナチュラルビューティーベーシック) 品番:017-185313 カラー:ブラック(010)、シルバー(160)、ゴールド(170)	2009年3月7日 ~ 2009年8月3日	2009年8月6日 <HP>	一部の商品にストラップが外れる可能性のある商品があることが判明。	無償回収(返金)
携帯電話用電池パック	京セラ株式会社「W42K」お客様窓口 フリーダイヤル:0120-600-924 (通話料無料) 受付時間:9:00~19:00 (日曜、祝日を含む) auお客さまセンター au電話から:(局番なし)157 (通話料無料) 一般電話から:0077-7-11 (通話料無料) 受付時間:9:00~20:00 (日曜、祝日を含む) http://www.kyocera.co.jp/news/2009/0802_ugfo.html	京セラ株式会社製の携帯電話「au携帯電話W42K」対応の電池パック「42KYUAA」 ※型式は電池パック表面ラベルの商品コードの項に表示 対象製造番号:下記の14種類: KY-YEA, KY-YFA, KY-YGA, KY-YHA, KY-YIA, KY-YJA, KY-YKA, KY-XDA, KY-XEA, KY-XFA, KY-XGA, KY-XIA, KY-XLA, KY-WAA	2006年5月25日 ~2007年1月31日	2009年8月10日 <HP>	電池パックにキズやヘコミがつく程度の力が加わると、その際損傷したセパレーター(絶縁シート)が、その後の充電・放電の繰返しで機能低下し、ショートが発生することで、電池パックが発熱、膨張する可能性があることが確認された。 (2008年3月28日および4月12日に報道発表を行い、2008年11月17日および2009年2月9日に、ホームページ上で、改めて電池パック交換のお願いを実施。)	無償交換

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ブラウン管テレビ	株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社 テレビ事業部 フリーダイヤル 電話:0120-609-221 フリーダイヤル FAX:0120-267-884 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く) [但し、2009年8月30日までは土・日の 9:00~18:00も受け付け] http://www.toshiba.co.jp/regza/osirase/20090810.htm	25J-S52、25C-S60、28J-Z52、25S80、25S82、25BS91、25BS900、25BS911、29S80、29BS7、29BS91、29BS95、29BS100、29BS951	1986年8月(昭和61年)~1991年9月(平成3年)	2009年8月11日 <新聞>	製造後、約20年経過した一部のブラウン管カラーテレビ(対象は、上記[製品名及び型式])において、高電圧部品の経年劣化と、長期間の使用におけるホコリなどのたい積状況によっては、発煙ないし発火に至る可能性があるため、無料点検・修理を継続実施中である製品に関する再社告。 総対象台数 625、925台 対象残存台数(推定) 約3、000台 (28J-Z52については平成13年4月24日に行った社告の再々社告) (25J-S52、25C-S60については平成16年4月13日に行った社告の再々社告) (その他25S80~29BS951については平成19年6月21日に行った社告の再社告)	無償で点検・修理
折りたたみダイニングセット	株式会社セシール フリーダイヤル : 0120-70-8888 受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (毎日) http://www.cecile.co.jp/prof/newsrelease/pdf/0908-2.pdf	折りたたみダイニングセット XD-604	2003年12月~ 2004年3月	2009年8月11日 <HP>	当該製品の販売当初、ボルトにワッシャーを取り付けず出荷していたが、使用しているうちにボルトがゆるむため、同社が平成16年4月に、購入者にワッシャーを無償で送付するとともに、これ以後の製品についてワッシャーを取り付ける対策を施して販売していたところ、ワッシャーを既に取り付けた当該製品の購入者に対して同社が誤ってワッシャーを送付し、使用者がワッシャーを二重に取り付けてしまうことにより、レール溝に入る ボルト先端部の長さが短くなり、レール溝から外れてしまうおそれがあることが判明したため。	注意喚起 (ワッシャーが正しく取り付けられているか確認を促すとともに、万が一、ワッシャーを二重に取り付けている場合は正しい取り付け方に直す。)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ドラム式洗濯乾燥機	<p>(1)東芝 ドラム式洗濯乾燥機、Electrolux by Toshiba[エレクトロラックス by 東芝] ドラム式洗濯乾燥機、GE ドラム式洗濯乾燥機 フリーダイヤル : 0120-710-508 受付期間 : 2008年8月19日より受付 2009年9月1日まで 9:00~20:00(土・日・祝日を含む) 2009年9月2日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://www.toshiba.co.jp/tha/about/press/090818.htm</p> <p>(2)無印良品 ドラム式洗濯乾燥機 フリーダイヤル : 0120-787-508 受付時間 : 2009年8月19日より受付 2009年9月 1日まで 9:00~20:00(土・日・祝日を含む) 2009年9月 2日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://ryohin-keikaku.jp/news/2009_0819.html</p>	<p>(1)東芝 ドラム式洗濯乾燥機(販売台数:64,575台) 2003年1月~2007年5月 TW-853EX TW-853V6 TW-S80FA EWD-BC80A 2001年11月~2003年3月 TW-641H TW-641RA1</p> <p>Electrolux by Toshiba [エレクトロラックス by 東芝](販売台数:8,475台) EWD-Y70C 2004年6月~2006年5月 ドラム式洗濯乾燥機 EWD-D80A</p> <p>GE ドラム式洗濯乾燥機(販売台数:4,985台) (GEコンシューマープロダクツジャパン(株)) 2003年7月~2005年10月 KWC-9B KWC-9J</p> <p>(2)無印良品((株)良品計画)ドラム式洗濯乾燥機(販売台数:4,950台) 2004年1月~2007年4月 M-WD85A</p> <p>合計販売台数:82,985台</p> <p>(2008年4月に新聞紙上で同様の社告を行った東芝ドラム式洗濯乾燥機TW-742EXタイプ[TW-742EX、TW-742MX、TW-742V5]についても、併せて無料点検・修理を実施している。)</p>	2001年11月~ 2007年5月	2009年8月19日 <新聞>	洗剤ケースから本体内に垂れ落ちた液体洗剤がリード線部に付着し、リード線被覆の絶縁を劣化させることで発煙・発火したと考えられる火災事故1件が発生した。	無料点検・修理
デジタルスチルカメラ	<p>ソニー株式会社 ソニーマーケティング株式会社 ソニーカスタマーサービス株式会社 ソニーD コールセンター 電話番号:0120-206-703(携帯電話、PHSからもご利用いただけます) 受付時間:9時~20時(月曜~金曜) / 9時~17時(土曜、日曜、祝日) ※年末年始を除く http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cyber-shot/information/info/top_dsc-w170.html</p>	<p>【対象製品】 デジタルスチルカメラ“サイバースhoot”「DSC-W170」</p> <p>【対象製造番号】 本体色レッド:6010051~6139100 本体色ゴールド:6011001~6142300 本体色ブラック:60011401~6138900 ※本体色シルバーは対象ではありません</p>	2008年4月~	2009年8月20日 <新聞>	レンズ周辺部品のメッキが小片となつてはがれ、手を傷つける可能性があることが判明。	部品無償交換(該当レンズ周辺部品を含んだ外装部品)
ルームエアコン	<p>三菱重工業株式会社 三菱重工業サービスフロントセンター フリーダイヤル 0120-975-365 受付時間:365日AM9:00~PM6:00 http://www.mhi-air.co.jp/contents/13-news/important_news0004.html</p>	<p>・冷暖房兼用エアコン 室外機型式 SRC189JH(室内機型式 SRK189JH-J、STF183JH-J) 室外機型式 SRC1801JH(室内機型式 SRK1801JH)</p> <p>・冷房専用エアコン 室外機型式 SRCK164J(室内機型式 SRK164J) 室外機型式 SRCK181J(室内機型式 SRK181J) 室外機型式 SRCK182J(室内機型式 SRK182J) 室外機型式 SRCK183J(室内機型式 SRK183J)</p>	1976年(昭和51年)~1981年(昭和56年)	2009年8月21日 <HP>	2008年6月に運転コンデンサの経年劣化による室外機の焼損事故が発生した。当該期間に製造した圧縮機用運転コンデンサに安全弁の付いていないルームエアコン室外機には発煙・発火のおそれがある。	注意喚起(使用の中止)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
婦人用カットソー	株式会社サンエー・インターナショナル お客様相談室 フリーダイヤル：0120-305-221 午前10時～午後6時(土・日・祝日を除く) http://www.sanei.net/recall/090824pbd.php	婦人用カットソー PROPORTION BODY DRESSING(プロポーションボディドレスシング) 品番：121-163403 カラー：黒(010)、グレー(020)、白(030)、ピンク(090)	2009年4月10日 ～2009年8月16日	2009年8月24日 <HP>	商品の一部に針が混入していることが判明。	無償回収
レギュレータ	株式会社タバタ お客様相談室 フリーダイヤル:0120-989-023 (受付時間/月～金9:30～12:00, 13:00～17:00) 土日祝日を除く平日のみ http://www.tusa.net/information/090901_user.pdf	TUSA レギュレータ RS-670 出荷先国別の製造番号(海外で購入した場合のため) 日本国内 US700104～US700134 US700136～US700218 韓国 US700003～US700022 北米 US700023～US700103 US700637～US700676 US700708～US700716 US700737～US700776 台湾 US700717～US700736	販売開始時期: 2009年4月	2009年9月1日 <HP>	「RS-670」(※写真1)の製品の一部において、ファーストステージのBLCプラグ(※写真2)の締め込みが不十分な為、内部のOリングがタンクの圧力により飛び出してしまう可能性があることが判明。 Oリングの飛出しが発生すると、大きな破裂音と共に高圧の空気が該当部品周辺より漏れる現象が起こる。	使用中止(注意喚起)及び無償交換(部品)
石油給湯機	長州産業株式会社 受付センター フリーダイヤル：0120-652-963 http://www.choshu.co.jp/modules/information/	石油小型給湯機 本体型式 台所リモコン型式 浴室リモコン型式 IX-471DH RC-80M - JX-411DG RC-80M - MX-471DG RC-80M - MX-471DH RC-80M - PX-411DG RC-80M - YX-371D RC-80M - 石油給湯機付ふろがま 本体型式 台所リモコン型式 浴室リモコン型式 IF-471DH-A RC-82M RC-82A JF-411DG RC-81M RC-81F JF-411DG-A RC-82M RC-82A MF-471DH-A RC-82M RC-82A PF-411DG RC-81M RC-81F PF-411DG-A RC-82M RC-82A	2009年1月～6月	2009年9月1日 <HP>	アフターサービスの時に機器内のメンテナンス用スイッチ(リモコン及びリモコンコードの良否を確認するスイッチ)を使用した場合、正常に安全装置が作動しないことが判明。	部品交換
ドラム式洗濯乾燥機	東芝アプライアンス株式会社 東芝テクノネットワーク株式会社 フリーダイヤル(無料)0120-813-252 (携帯・PHSからもご利用になれます) 受付時間：2009年9月5日 9時より受付開始 2009年9月11日 まで(土・日・祝日含む) 9:00～20:00 2009年9月12日 以降(土・日・祝日除く) 9:00～17:00	TW-130VB	2005年2月～ 2006年1月	2009年9月4日 <HP>	電気系統修理の中の一部に作業不備があり、ごく稀に発煙・発火等にいたる可能性が考えられる。	再度の点検・修理

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
モノクロページプリンター	セイコーエプソン株式会社 エプソン販売株式会社 エプソンページプリンター特別対応窓口 フリーダイヤル：0120-92-6350 ※携帯電話からもご利用可能です。 受付時間：月曜日～金曜日 09:00～17:30 土曜・日曜・祝日 10:00～17:00 (指定休日を除く) http://www.epson.jp/support/misc/lp_monochrome/	LP-7500 EK8Z 数字の並び LP-7700 D5UZ 数字の並び LP-8100 CZJZ 数字の並び LP-8700 CZHZ 数字の並び LP-8700PS3 CZKZ 数字の並び	LP-7500 2002年5月～ 2005年3月 LP-7700 2002年1月～ 2005年3月 LP-8100 2001年1月～ 2004年9月 LP-8700 2001年1月～ 2004年12月 LP-8700PS3 2001年2月～ 2005年9月	2009年9月7日 <HP>	電子部品の故障により発煙が生じ、プリンター内部に留まるものの機内で発火に至るケースがあることが判明。	無償修理・注意喚起 (印刷終了後、印刷物の背景全面に黒く汚れが発生した場合には、直ちに右側面の電源スイッチを切り、「お問い合わせ専用窓口」までご連絡ください。)
デジタル複合機	村田機械株式会社/ムラテック販売株式会社/ムラテックシステム株式会社 インフォメーションセンター フリーダイヤル:0120-610-917 受付時間:平日9:00～18:00/土9:00～17:00 (日曜日・祝日を除く) http://www.muratec.jp/ce/business/news/oshirase_20090907.html	(1)V-1000 (2)V-1200 (3)V-1250	(1)2001年4月～2003年6月頃 (2)2003年6月～2005年10月頃 (3)2005年10月～2007年5月頃	2009年9月7日 <HP>	非常に稀な電子部品の故障により発煙が生じ、機械内部の一部を焼損するケースがあることが判明。	注意喚起 (印刷終了後印刷物の背景部全面に黒く汚れが発生した場合には、電源スイッチを切り、下記まで連絡をしてください。)
ページプリンタ(モノクロプリンタ)	富士通株式会社 XLシリーズプリンタお問い合わせ窓口 フリーダイヤル:0120-55-6428 受付時間:9時～17時(土日祝日および当社指定の休日を除く) http://www.fmworld.net/biz/common/info/20090907/	製品名:Printia LASER 機種名:XL-5250, XL-5330, XL-5340, XL-5350, XL-5730	2001年1月～ 2008年6月	2009年9月7日 <HP>	一部機種において、非常に稀な電子部品の故障が発生し、さらに以下の条件がすべて重なった状態で放置した場合に、発煙が生じ、プリンタ内部の一部を焼損するケースがあることが判明。 条件: 1. プロセスカートリッジを装置から取り出した状態 2. 電源が入った状態 3. 上部カバーを閉じた状態	注意喚起 (紙詰まり、トナー切れなどにより、プロセスカートリッジを装置から取り出した状態で装置の上部カバーを閉じたまま放置する場合は、電源スイッチを必ずお切りください。)
レーザーマウス	ソニー株式会社 ソニーマーケティング株式会社 ソニーカスタマーサービス株式会社 フリーダイヤル：0120-48-8889 携帯電話、PHSからでも利用可 受付時間 月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (年末年始は土日祝日の受付時間になる場合もある。) http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2009/09/002/index.html	Bluetooth レーザーマウス「VGP-BMS10/S」 シリアル番号 S/N:90601802G～S/N:90803030G	2009年8月発売	2009年9月11日 <HP>	電池を無理に押し込むと端子の固定が外れ、電源が入らなくなり、まれに本体が発熱する可能性があることが判明。 発熱が生じた場合、特定のご狭い範囲に触れると、軽微なやけどに至る可能性もある。	無償交換(改善交換品発送は9月19日より開始:9/15更新)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
プリンター (モノクロプリンタ)	富士ゼロックス株式会社 富士ゼロックスお客様相談センター フリーダイヤル:0120-27-4100 受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く http://www.fujixerox.co.jp/news/notice/2009/0907_info.html	(1)Able 3150 (2)Able 3150FS (3)DocuPrint 180 (4)DocuPrint 181 (5)DocuPrint 210 (6)DocuPrint 211	(1)2001年4月 ~2005年3月 (2)2001年5月 ~2005年3月 (3)2000年12月 ~2003年4月 (4)2002年8月 ~2007年3月 (5)2000年12月 ~2003年4月 (6)2002年8月 ~2007年3月	2009年9月14日 <HP>	非常に稀な電子部品の故障により発煙が生じ、機械内部の一部を焼損するケースがあることが判明。 (2009/09/07付け社告に「Able 3150」を対象商品として追加した更新情報)	注意喚起 (印刷終了後印刷物の背景部全面に黒く汚れが発生した場合には、電源スイッチを切り、下記まで連絡をしてください。)
在宅介護用電動ベッド	株式会社プラッツ 品質管理部アフターサービス課 フリーダイヤル:0120-77-3433 http://www.platz-ltd.co.jp/pdf/chuui-kanki/PKB-9-HP.pdf	介護用ベッドPKB-9シリーズ ・PKB-9115 /9120 /9125 /9135 /9170 /9180 +11 /9180+11 ・PKB-9115+12 /9120+12 /9125+12 /9135+12 /9170+12 /9180+12 ・PKB-9215 /9220 /9225 /9235 /9270 /9280 ・PKB-9215+11 /9220+11 /9225+11 /9235+11 /9270+11 /9280+11 ・PKB-9215+12 /9220+12 /9225+12 /9235+12 /9270+12 /9280+12	2007年2月6日 ~2009年6月30日(製造・販売)	2009年9月15日 <HP>	使用時にヘッド/フットボードが傾く不具合が発生。	無償修理(補強金具追加作業)
バスケットボールゲーム (玩具)	株式会社サンリオ コンテンツ事業部 電話番号 03-3779-8099 受付時間: 10:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く) http://www.sanrio.co.jp/news/recall/20090917.html	全国書店で発売の隔月刊誌「キティズパラアイスPEACE キティとあそぼ! クレープの号」付録	2009年9月15日 (火)発売	2009年9月17日 <HP>	付属のボールが小さいため、小さなお子様が誤って飲み込んでしまう恐れがあると判断。 化学的特性(重金属などの溶出)については食品衛生法に適合しているが、安全性の観点から販売を中止。	自主回収
トップオープンドラム式洗濯乾燥機	三洋電機株式会社 洗濯乾燥機相談室 フリーダイヤル : 0120-34-3226 受付時間 :9:00 ~ 19:00(2009年10月31日まで 毎日) 9:00 ~ 17:00(2009年11月1日以降 土・日・祝日は除く) http://jp.sanyo.com/info/products_safety/090918-01.html	AWD-A845Z AWD-B860Z AWD-U860Z AWD-S8260Z AWD-GT960Z AWD-S9260Z AWD-ST86Z AWD-X1 AWD-U1	AWD-A845Z 2002年4月 ~ 2003年10月 AWD-B860Z 2003年6月 ~ 2004年11月 AWD-U860Z AWD-S8260Z AWD-GT960Z 2004年6月 ~ 2005年3月 AWD-S9260Z AWD-X1 2004年1月 ~ 2004年12月 AWD-U1 AWD-ST86Z 2004年11月 ~ 2006年	2009年9月18日 <HP>	2003年6月から2004年11月にかけて販売し、3度のリコールと、1度の再告知を行い市場対応してきたトップオープンドラム式洗濯乾燥機「AWD-B860Z」において、修理時における作業不備が原因の発火事故が1件発生した。	1.再点検の実施(2008年11月19日に開始したりコール対策済みの製品) 2.AWD-A845Z、AWD-B860Z、AWD-U860Z、AWD-S8260Zの4機種については、点検で安全性を確保したうえで、後日、同等製品との交換

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ネイルアート用品	株式会社アカサカ商会 フリーダイヤル:0120-77-2611 (受付時間/平日午前9時30分から午後6時) http://www.akasakas.co.jp/0925.html	(1)マキシマムスピードネイルグルー BK135J (2)メガホールドネイルグルー BK701J (3)クイックピンクブラシオンネイルグルー BK127J (4)クイックピンクネイルグルー BOG104J 100サロンチップス (5)100PS08J、 (6)100PS11J、 (7)100PS15J (8)100フルカバーネイルズ 100PS13J (9)コンプリートサロンアクリリックキット AK120J (10)アクリリックスカルプチャーキット AK104J (11)パーフェクトフレンチアクリリックスカルプチャーキット AKF01j	(1)1996年1月 ～2009年9月 (2)1997年8月 ～2009年9月 (3)2002年8月 ～2009年9月 (4)2006年12 月～2009年9月 (5)1997年4月 ～2009年9月 (6)1997年4月 ～2009年9月 (7)1997年4月 ～2009年9月 (8)1997年4月 ～2009年9月 (9)2003年8月 ～2009年9月 (10)2002年8 月～2009年9月 (11)2003年3 月～2009年9月	2009年9月25日 <HP>	容器の破損によりグルーが衣服にこぼれ発熱して、やけどをおうという事故が発生。	無償回収(返金)
防犯アラーム	クツワ株式会社 商品サービスセンター 防犯アラーム係 フリーダイヤル:0120-674-780 受付時間:午前10時～午後5時まで 土日祝を除く E-mail: info@kutsuwa.co.jp http://www.kutsuwa.co.jp/news/view/7	防犯アラーム SL017BL・SL017PK・SL017BK・SL017GR	2008年11月～	2009年9月28日 <HP>	ボタン電池を交換するために製品本体からボタン電池を取り出した際に電池が破裂する事故が12件発生。 破裂事故の内訳は、軽傷で治療されたものが1件、通院加療されない怪我のものが2件、破裂事象のものが9件。 (2009年7月30付の社告の再掲載)	無償回収(返金)
ラミネーター	アイリスオーヤマ株式会社 コミュニケーションセンター アイリスコール フリーダイヤル:0120-211-299 受付時間:午前9時～午後5時(平日・土日・祝日ともに) 受付曜日/月～金曜日 http://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/attenlaminater.html	「ラミネーター LTA-321N」 「ラミネーター LTA-421N」 「ラミネーター LTW-4000」	2007年～2009年 回収対象数: 2万1千台(3機種合計)	2009年9月29日 <新聞>	内部ヒーターの接触不具合により、発火に至る事故が一件発生した。	無償回収・交換(部品または代替商品)
ワークチェア	株式会社ニトリ お客様相談室 フリーダイヤル:0120-209-993 受付時間 午前10時～午後6時(土・日・祝日含む) http://www.nitori.co.jp/news/2009/10/6phc13000000k89-att/6phc13000000k97.pdf	ワークチェア スエラ 7523E 1. 品質表示ラベルの商品名が「ワークチェア スエラ 7523E」となっているものが対象商品。 *ワークチェア スエラ 7523E-2、7523E-3は対象外。 2. 脚先端部がキャスターから飛び出しているものは対象品。 *脚先端部がキャスターから飛び出していないものは対象外	2007年12月23日～2008年3月26日	2009年10月1日 <HP>	ワークチェアの一部生産分が、ごく稀にキャスターの仕様が指定したものと異なったために、座って使用中、足部、特にかかとの部分がキャスター位置に触れ、かかとを怪我する恐れが判明。	無償交換(キャスター全5個)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ガスエンジン発電ユニット	本田技研工業株式会社 お客様相談センター フリーダイヤル:0120-112-010 受付時間: AM9:00~12:00/PM1:00~5:00 http://www.honda.co.jp/recall/power/091001_mchp1.0-1.0p-1.0k1-1.0pk1.html	ガスエンジン発電ユニット(エコウィル) 1. UCAJ MCHP1. 0 2. UCBJ MCHP1. 0P 3. UCEJ MCHP1. 0K1 4. UCEJ MCHP1. 0PK1	1. 2003年3月 ~2006年9月 2. 2003年9月 ~2006年9月 3. 2006年10月 ~2009年8月 4. 2006年11月 ~2009年8月	2009年10月1日 <HP>	シリンダーヘッドガスケットが破損し、屋内に設置された貯湯ユニットに備えられた冷却水用タンクに接続したオーバーフロー配管から、微量の燃焼ガスが屋内に排出されるおそれがあることが判明。	無償交換(シリンダーヘッド、シリンダーヘッドガスケット、シリンダーヘッドボルト) 無償交換の対象:(寒冷地仕様として屋内に設置した貯湯ユニット(屋内設置型)と組み合わせたもの。)
婦人用ブーツ	株式会社GOVリテイリング 商品回収チーム フリーダイヤル:0120-760-296 受付時間:(年中無休9:00-17:00) http://www.fastretailing.com/jp/group/news/0910081800.html	A)-1 :V/Wレザークラフトショートブーツ 品番:632-222687 4色:オフホワイト、ブラック、キャメル、ダークブラウン 5,990円 3,126足 A)-2 :V/Wレザークラフトロングブーツ 品番:636-222686 2色:ブラック、ダークブラウン 7,990円 463足 B)-3 :レザーショートブーツ 品番:893-353085 2色:キャメル/ダークブラウン 6,900円 855足 B)-4 :レザーロングブーツ 品番:893-353084 2色:キャメル/ダークブラウン 7,900円 368足	A)-1 2009年 9月5日~10月7 日 A)-2 2009年 9月5日~10月7 日 *販 売店舗名:キャン ディッシュ、 クワイスイ、 クワイスイス ール、イスイ スターズ、 イスイワール ド、イスビー ナス、ビュー ビジュ、エッ センス、 メガステージ、 ミュージ、トラ ック、スズラン 、シューズワ ールド、フット パーク B)-3 2009年 9月18日~10月 7日 B)-4 2009年 9月18日~10月 7日 *販売店舗名: アンラシーネ	2009年10月1日 <新聞>	生産工程において靴底を仮止めする金具が除去されておらず、靴底の内側部分に針金状の突起物が出ていることが判明。 現在、購入者から不具合の申し出はないが、着用時に皮膚を傷つける可能性がある。	回収(返金)
電気カーペット	クラリオン株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-112-140 受付時間 AM 9:30~12:00 PM 1:00~5:00(土・日・祝祭日を除く) http://www.clarion.com/jp/ja/topics/index_2009/090926_01/index.html	電気カーペット「おんどる5」「HOT1ワン」(2畳/3畳用) YJ-320A-70、YJ-330A-70、VD-1203A-0、VD-1204A-0、 VD-1205A-0、VD-1205A-1、VD-1206A-0、VD-1207A-0、 VD-1207A-1、VD-1300A-0、VD-1301A-0	1969年~1989年(昭和54年~平成元年)頃	2009年10月2日 <HP>	販売終了から既に20年以上経過した電気カーペットの電気回路の一部が加熱し、焦げる事故が発生。	注意喚起(すみやかな使用の中止)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
遠赤外線ヒーター	株式会社デンソー(旧 日本電装株式会社) GAC株式会社(旧 ゼネラルエアコン株式会社) デンソーエンセキ回収受付センター フリーダイヤル:0120-181-103 受付時間:9:00~18:00(土・日祝日・年末年始(2009年12月29日~ 2010年1月3日))を除く http://www.denso.co.jp/ja/news/notice/files/091005-01a.pdf	「エンセキ」機種名 7FX 品番 ホワイト グレー ○製品名「エンセキ」 ・機種名 7FX 品番 ホワイト(479000-2200) グレー(479000-2230) 販売期間 1989年9月~1990年3月 ・機種名 10FA 品番 ホワイト(479000-2170、479000-2171、479000-2172、479000- 2370、479000-2490) 品番 グレー(479000-2220、479000-2221、479000-2380、479000- 2500) 販売期間 1987年9月~1997年12月 ・機種名 10FC 品番 ホワイト(479000-2190、479000-2191、479000-2192、479000- 2390、479000-2470) 品番 グレー(479000-2280、479000-2400、479000-2480) 販売期間 1988年9月~1997年11月 ・機種名 12F 品番 樹脂スタンド(479000-2080、479000-2081) 品番 金属スタンド(479000-0280、479000-2040) 販売期間 1982年9月~1988年1月 ・機種名 12FD 品番 樹脂スタンド(479000-2090、479000-2091) 品番 金属スタンド(479000-0290、479000-2050) 販売期間 1982年9月~1988年1月 ○製品名「スキニー セラミックヒーター」 ・機種名 ERF121VAA ERF121VAB ERF121VDA 品番 レッド(479000-5020 479000-5021 479000-5030) 販売期間 1984年10月~1987年12月		2009年10月6日 <折込チラシ>	当製品の一部において、発煙・発 火するおそれがあることが判明。 (2008年10月15日付け社告の再社 告)	回収(一台につき2万円 で引き取り)
室内手すりブラケット	トステム株式会社 室内手すりブラケットコールセンター フリーダイヤル:0120-677-620 受付時間: 9:00~17:00(平日・土日) ※祝日は除く http://www.tostem.co.jp/oshirase/drier_5/	手すりブラケットI型(壁付け型)・・・3色(ブロンズ・ゴールド・シルバー)	2004年7月~ 2005年6月	2009年10月13日 <HP>	製品の一部に casting 時の不良品が 混入していることが判明。(使用状況 により折れる等の不具合につながる ことがある。)	無償点検・交換
カートリッジ内蔵型浄水器	ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ浄水器コールセンター(浄水器専用窓口) フリーダイヤル:0120-32-0440 受付時間:9:00~17:00 月~金曜日(土日など休業日を除く) http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/others/2009-10-13/index.html	カートリッジ内蔵型浄水器「OH-B10J」 無償交換対象商品 型番:XFH1 製造番号:XFH1-100104~100688(合計 382台)	2007年8月~ 2009年5月	2009年10月13日 <HP>	吐水パイプを回転させる際に、吐 水キャップの内面と吐水パイプの先 端が接触し擦れる場合があり、吐水 パイプ先端のメッキの一部が剥が れ、メッキ片が吐水中に混入するお それがあることが判明。 (※メッキ片は万一、飲まれても健康 に影響はない。)	無償交換(対策済みの吐 水パイプセットと交換)
IH炊飯ジャー	象印マホービン株式会社 お客様ご相談センター フリーダイヤル:0120-266-128 受付時間:9:00~17:00 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/ih_npp.html	IH炊飯ジャー NP-PA型 NP-PE型 NP-PX型	2007年8月~ 2009年5月	2009年10月15日 <HP>	炊飯中または保温中にふたが開く という現象が報告された。 外ふたの片側だけを押し込んだ場 合、外ふたが完全にしまりきらず、 炊飯中や保温中に外ふたが開く恐 れがある。	注意喚起
電球型蛍光灯	株式会社アドメイン イオンライト・相談窓口 電話番号:03-3667-6021 受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く) http://www.admain.co.jp/recall.html	製品名 SKY★BLUE 型式名 EFTR20EX, EFTR11EX, EFTR7EXの一部	2006年8月~ 2007年12月	2009年10月15日 <HP>	イオン発生器(高電圧部)に触れや すく、感電するおそれが判明したた め。	無償交換

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
フラットシューズ	株式会社ジュン ジュンカスタマーセンター フリーダイヤル:0120-298-133 受付時間:午前10:00~午後7:00/日曜定休 http://www.adametrope.com/contents/news/notice/post_30.html	ファビオ ルスコーニ(FABIO RUSCONI)フラットシューズ (1) EUA-6951 カラー:ブラウン・グレー (2) EUA-6952 カラー:白×黒(スネーク型押し)・ブラウン(リザード型押し)	2009年8月19日 ~2009年10月9日	2009年10月16日 <HP>	アダムエ ロベ、バンソー、及びラ ブクレールの店舗で販売された該当 商品の一部において、内部(底)の クッション部分より突起物が現れる 可能性があることが判明。	回収(検品のうえ、修理、 返金等)
ベッド用転落防止柵	株式会社 日本育児 本社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-961-362 受付時間:午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日を除く) (但し、10月中は土日もお受けいたします。) http://www.nihonikuji.co.jp/news/news091016.pdf	(1)「New ベッドガード」 (2)「ふわふわおちないぞう」	(1)2008年12月~2009年8月 (2)2007年12月~2009年8月	2009年10月16日 <HP>	取扱説明書が一部不十分であった ため、当該商品「Newベッドガード」 を信頼された保護者の方がご使用 中に目を離された間に重傷事故が 発生。 当該製品とマットとの間に隙間が 生じないように正しく設置・使用し、 乳児の方だけで寝かせるのは避け て、保護者の目の届く所で使用して ください。 「ふわふわおちないぞう」は事故が 発生した製品ではありませんが、当 該商品「Newベッドガード」と構造や 機能も全く同一であることから、あわ せて注意喚起します。	注意喚起
温冷蔵庫	大自工業株式会社 大自工業株式会社 メンテナンス部 電話番号:072-976-0101 http://www.daji.co.jp/important20090913.html	EZ12	2004年3月~ 2004年6月	2009年10月16日 <新聞>	基板の不具合により発火するおそ れがあることが判明。	使用中止(注意喚起)及 び無償交換
ハロゲンヒーターストーブ	三洋電機株式会社 電気ストーブ相談室 ・フリーダイヤル:0120-35-8227 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日は除く) http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/091019.html	ブランド名「TORISAN」 KR-E800 KR-H800	2002年~2003 年	2009年10月19日 <HP>	電気部品の半田付け不良により、 本体の一部が焦げる不具合が1件 発生	無料点検(修理)
ゆたんぼ(電子レンジ用)	株式会社 タカラトミー 相談室 フリーダイヤル:0120-35-1031 受付時間:平日午前10時~午後5時(土・日・祝日は除く) http://www.takaratomy.co.jp/products/information/hot.html	「ハローキティホット2フレンド」の付属品 ”電子レンジで温める湯たんぼ(製造元/株式会社ADEKA 旧社名 旭電化工業株式会社)” 回収対象商品 「レンジでチン ハローキティホット2フレンド」 Lサイズ(H 320mm) Mサイズ(H 200mm) ※蓄熱材はL・Mともサイズは同一です	1998年11月~ 2000年4月	2009年10月20日 <新聞>	加熱により容器が破損して中身の 液体が飛散し、やけどの事故が発 生。 (2006年10月3日、2008年2月27日に 行った社告の再社告)	使用中止・回収(返金)
DVDプレーヤー内蔵 地上デジタル液晶テレビ	株式会社 東芝 フリーダイヤル:0120-887-709 受付時間:平日9:00~18:00(2009年12月31日までは土・日・祝 日も受付) http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/important/sd-p120dt_imp.html	SD-P120DT(ポータロウ)のバッテリーパック。製造ロット番号が以下 に該当する製品。 (200712001 ~ 200810999)	2007年12月~ 2008年10月	2009年10月20日 <新聞>	発煙、発火に至る可能性がある と判断。	無償交換(バッテリーパッ ク)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ブラウン管式カラーテレビ	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) AVCネットワークス社 ブラウン管式カラーテレビ市場対策室 フリーダイヤル:0120-072-612 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html	TH11-S29 TH19-L7VR TH14-N9(N) TH19-L9VR TH14-N39R TH19-L10VR TH15-M3R TH19-L25AV TH15-M4VR TH19-L55GR TH15-M5G TH21-H7VR TH15-M8VR TH21-H55GR TH15-M9VR TH21-H25AV TH15-M15VR TH-26A1 TH19-L1VR TH-29A1 TH19-L6VR TH18-C22VR TH19-L4VR	1981年(昭和56年)~1988年(昭和63年)	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	長期の使用により、高圧部品の一部に発煙・発火に至るおそれがあることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまでご連絡をください。 (平成2年2月7日と平成10年4月15日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込みチラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無料点検・処置
電気こんろ	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 電気こんろ市場対策室 フリーダイヤル:0120-391-391 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/konro/	1口タイプ 小型キッチンユニット KE-90、KE-120 1口タイプ NK-1101、NK-2101、NK-1102、NK-2102 2口タイプ 据置き型 バックガード無し NK-2220、NK-2251、NK-2252、HNT-2200(ブランド名:HEC) 2口タイプ 据置き型 バックガード有り NK-2201 NK-2202 NK-2203 2口タイプ ビルトイン型 NK-2204、NK-2204M、NK-2204CM 3口タイプ 据置き型 バックガード無し NK-2306 3口タイプ 据置き型 バックガード有り NK-2301 NK-2302 NK-2303 3口タイプ ビルトイン型 NK-2304、NK-2305、NK-2307	1口タイプ : 1977年(昭和52年)~1988年(昭和63年) 2口タイプ : 1977年(昭和52年)~1991年(平成3年)	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であるために、製品の上や周囲に可燃物が置かれていた場合に、火災に至るおそれがあることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまでご連絡をください。 (平成19年7月4日と平成19年8月1日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込みチラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無料部品交換
電子レンジ	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 電子レンジ市場対策室 フリーダイヤル:0120-871-682 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/	NE-A555、NE-A575、NE-AB50、NE-AC50、NE-AC60、NE-AT66、NE-AT70、NE-AT80、NE-OT1、NE-OT2、NE-P300、NE-P500	1988年12月~ 1993年12月	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	電子部品内部のはんだの亀裂により、発煙・発火に至る可能性があることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまでご連絡をください。 (平成19年5月31日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込みチラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無償部品交換
冷房専用タテ型エアコン	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 冷房専用タテ型エアコン対策室 フリーダイヤル:0120-878-570 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/aircon/	(1)CW-145DS-W、CW-145DS-H、CW-165DS-W、CW-165DS-H、CW-C16AS-W、CW-C16AS-XB、CW-C18AS-WCW-C18AS-XB (2)CW-C16FS-W、CW-C16FS-C、CW-C18FS-W、CW-C18FS-C	(1)1988年(昭和63年)~1992年(平成5年) (2)1993年(昭和5年)~1996年(平成8年)	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	雨水や結露水が電気部品に浸入して、発煙や発火事故に至るおそれがあることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまでご連絡をください。 (平成12年12月3日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込みチラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無料点検・処置

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
電気衣類乾燥機	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) 電気衣類乾燥機市場対策室 フリーダイヤル:0120-871-399 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/ 三菱電機株式会社 電気衣類乾燥機市場対策室(日本建鉄株式会社内) フリーダイヤル:0120-139-778 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/index.html	(1)パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) 対象形名: NH-D40K3、NH-D45A、NH-D45H1、 NH-D40K2、NH-D40S1、NH-D45K1、 NH-D45K2、NH-D45K3 (2)旧松下電器が製造した三菱電機株式会社ブランド 対象形名: DR-D40C1、DR-D40L、DR-D45L	(1)製造期 間:1993年08月 ~2001年12月 (2)製造期 間:1994年12月 ~1999年08月	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	電気部品のはんだの亀裂により、 発煙・発火に至る可能性があることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまで 電気衣類乾燥機ご連絡をください。 (平成19年5月31日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込み チラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無料部品交換
冷凍冷蔵庫	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 冷凍冷蔵庫市場対策室 フリーダイヤル:0120-871-337 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/pro/	NR-F40V1、NR-F40VP1、NR-F40W1、NR-F40SP1、NR- G53K1(5機種)	1989年2月~ 1992年10月(製造)	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	電子部品の内部素子の破壊により、 発煙・発火に至る可能性があることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されているお客様も、下記のフリーダイヤルまで ご連絡をください。 (平成19年5月31日に新聞謹告を行った内容について、新聞折り込み チラシの配布により、再度注意喚起を図ったもの。)	無料部品交換
電気暖房器具	パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社) ホームアプライアンス社 パナソニック電工株式会社(旧松下電工株式会社) 電気暖房器具「デスクヒータ」市場対策室 フリーダイヤル:0120-875-665 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く) http://panasonic.co.jp/ha/s/dh/	デスクヒータ (1) DR2456 (販売元:松下電工) (2) DC-2456P(販売元:松下電器産業) (3) DC-PD1 (販売元:松下電器産業)	(1)2003年~ 2004年製造 (2)2005年製 造 (3)2006年製 造	2009年10月21日 <折り込みチラシ>	機器内部に配線されたヒーター線 が異常過熱を起こし、発煙・発火に 至る可能性があることが判明。 対象品番の製品を既に廃棄されて いるお客様も、下記のフリーダイヤ ルまでご連絡をください。 (平成20年3月6日に新聞謹告を行っ た内容について、新聞折り込みチ ラシの配布により、再度注意喚起を 図ったもの。)	無料交換(代替品)
スキー用ビンディング	アデア・コールセンター フリーダイヤル:0120-961-306 受付時間:10時~18時(土日、祝日を除く平日のみ) メールアドレス:qualityinfo.japan@salomon-sports.com http://www.salomon.co.jp/ski/#/info/News/1060.html	(1)SALOMON: LZ9(エルゼット9) 08/09シーズンモデル:単体商品 ORIGINS(カラー4色:EMER ALD、CRYSTAL、PEARL、AMBER) 09/10シーズンモデル:セット販売商品 スキー「X-WING6および AEROMAX(T/S)」に搭載された製品。[一部の商品は除外] (2)ATOMIC: Evox2. 8(エボックス2. 8) 単体商品:(カラー2色:Red/White、Girlie) セット販売商品:スキー「GS12. 1Jr(カラー2色Red、White)」に搭 載された製品。	(1)2008年7月 ~10月(2009 年10月上旬ま で販売された0 9/10シーズ ンモデルが存 在する) (2)2008年7月 ~10月	2009年10月22日 <HP>	一部のスキービンディング(トゥ ピース)に特定の条件下において、 スキー滑走中に十分な強度でス キーブーツを保持できないといった 不具合が生じ、誤解放を招く可能性 があることが判明。	無料交換
在宅用電動介護用ベッ ト	パラマウントベッド株式会社 フリーダイヤル:0120-54-8639(パラテクノ コールセンター) 受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:20 (祝日・夏季休業・年末年始休業を除く) http://www.paramount.co.jp/notice/pdf/20091023.pdf	2003年11月から2006年5月までに製造した「楽匠」全機種 (KQ-803及び自立促進シリーズは除く) 型式:KQ-86□□□□ らくらくモーションシリーズ KQ-83□□□□ 3モーターシリーズ KQ-82□□□□ 2モーターシリーズ	2003年11月~ 2006年5月	2009年10月23日 <HP>	「アクセサリ-桎止金具」が取り付 けられていなかった当製品の使用 中に、頭側のアクセサリ-桎止樹脂 が左右ともに破損し、ベッドの頭側 が傾いたため、端座位の状態の利 用者がベッドから転落し腰椎を圧迫 骨折するという事故が発生。	無償提供(アクセサリ- 桎止金具及び注意ラ ベル)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ACアダプター (ISDN / ADSL搭載無線ルーター・イーサネットコンバーター付属)	株式会社バッファロー バッファローACアダプター交換窓口 フリーダイヤル:0120-977-892 受付時間:月～金(土日祝日・GW・夏期休暇、年末年始を除く) 9:30～12:00、13:00～17:00 http://86886.jp/wlar-ac/	(1)11Mbps無線LAN AirStation ISDN および、その無線LAN子機セットモデル WLAR-128、WLS-128S、WLAR-128-IT10、WLAR-128-IT20、WLAR-128G、WLS-128GS、WLS-128GSU (2)11Mbps無線LAN AirStation ADSL および、その無線LAN子機セットモデル WLAR-8000ACG、WLS-8000ACGS、WLS-8000ACGSU、WLAR-8MACGT、WLS-8MACGPST、WLS-8MACGSUT (3)インターネットマンション用宅内機器 HomePNAイーサネットコンバーター HEB-T1、HEB-T1	(1)2000～2005年 製造・販売 (2)2001～2003年 製造・販売 (3)2001～2003年 製造・販売	2009年10月26日 <HP>	発熱によるACアダプター樹脂ケースの変形およびACアダプターを接続していたコンセントまたは電源タップに熱変形が生じる可能性があることが判明。	無償回収・交換(ACアダプター)
ダイニングチェア	コクヨファニチャー株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-201-594 受付時間:午前9時～午後6時 月～金曜日(土日祝日・年始年末・夏期休業中を除く) http://www.kokuyo.co.jp/info/20091026.html	CK-W1930KJ24、CK-W1930KJ68、CK-W1930VD64、CK-W1930VD22	2005年6月3日～2009年7月末日	2009年10月26日 <HP>	一部の商品において、使用中に後脚の接合部が外れる可能性があり、場合によっては転倒し怪我をする恐れがあることが判明。	無償点検・交換
ACアダプター (VAIO 一部モデル用)	ソニー株式会社 VAIOカスタマーリンク VAIO ACアダプター対応窓口 フリーダイヤル:0120-56-7989 受付時間:月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝 9:00～17:00 http://vcl.vaio.sony.co.jp/ifuor/hotnews/2009/10/002/index.html	該当アダプター型名 VGP-AC19V17 部品番号 製造番号 147976311 0000001～0148291 147976321 0000001～0015644 147976331 0000001～0024740 (1)ボードPC「VAIO パーソナルコンピュータ VGC-LTシリーズ、LNシリーズ、LMシリーズ、JSシリーズ」 (2)「VAIO パーソナルコンピュータ用 ドッキングステーション VGP-PRBX1、VGP-PRFE1」	(1)2007年10月～2009年4月 (2)2005年10月～2006年4月	2009年10月28日 <HP>	使用中に内部絶縁が不良になる場合があることが判明。 絶縁不良になった場合、漏電して家庭用漏電ブレーカー(遮断器)が落ちる症状やACアダプター、PC本体やPCに接続されている機器、ドッキングステーションそれぞれの金属に触れると感電する可能性がある。 また、これらの機器内部の回路焼損につながる可能性もある。	無償交換(対策済みのACアダプター)
婦人用パンプス	株式会社サンエー・インターナショナル お客様相談室 フリーダイヤル:0120-305-221 受付時間:午前10時～午後6時(土・日・祝日を除く) http://www.sanei.net/recall/091028mr.php	「LES TROPEZIENNES」(パンプス) 品番:(1)301-185100(色番 010、042) (2)301-185403(色番 010)	(1)2009年1月9日～7月31日 (2)2009年3月26日～7月31日	2009年10月28日 <HP>	MATERIA(マテリア)、Flavor Dresser(フレイバー・ドレッサー)で販売された該当商品のヒール強度が不足していることが判明。	返金
オープンレンジ	東芝ホームアプライアンス株式会社 ご連絡窓口 フリーダイヤル:0120-266-073 受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く) http://www.toshiba.co.jp/tha/info/091028.htm	ER-C5、ER-AE5	2004年12月～2005年12月	2009年10月29日 <新聞>	庫内右側面に取り付けられている導波管カバー(マイカ板)に混入した導電性物質(酸化鉄)の含有量が多かったために、使用中、稀に電界集中が生じ、スパーク(火花)が発生することが判明したため。	無償交換修理(該当部品)
アイラッシュカーラー (ビューラー)	株式会社 資生堂 マキアージュ エッジフリー アイラッシュカーラー商品交換窓口 フリーダイヤル:0120-22-3313 受付時間:11月30日(月)まで9:00～19:00(土・日・祝日を含む) 12月1日(火)以降9:00～17:00(土・日・祝日を除く) http://www.shiseido.co.jp/home_obj/announcement/200911/index.htm	マキアージュ エッジフリー アイラッシュカーラー 対象ロット記号(大文字) A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V	2007年～2008年	2009年11月10日 <新聞>	金属疲労等により、まつげを挟む上部金具と支柱のつなぎ目がはずれて破損し、まれにご使用中に眼の周辺に思わぬけがをする場合があることが判明。	無償交換

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ハロゲンランプ器具	東金工業株式会社 (製造) 東芝ライテック株式会社 (販売) ご連絡用窓口 フリーダイヤル:0120-770-313 受付時間:9:00~17:00 土・日・祝日、及び当社指定休日 (2009/12/25、12/28~12/31、2010/1/4)を除きます。 http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/halogen_kigu/halogen_kigu.htm	IHP60026R、IHP60026RKAI-500、IHP60026RKAI-F、IHP60026RM、IHP60026RN IHP60026RN-2400、IHP60027-1720、IHP60027-2010、IHP60027KAI-F、 IHP60027R、IHP60027RM、IHP60027RM-1700、IHP60027RN、FSO-5001、IHP96000R	2004年4月~ 2009年7月	2009年11月05日 <新聞>	器具本体内に引き込んでいる電線が熱劣化により断線して、本体部分が落下する可能性があることが判明。	無償交換
ベビーカー	株式会社 ちゃいんどふっど (販売) 問い合わせ先 電話番号:0735-22-8345 受付時間:10時~3時(平日)(担当 池口) http://www.childhood.jp/	株式会社 ちゃいんどふっどから販売されたUSAマクラレン社製のストローラー(ベビーカー)	2005年~2009年11月	2009年11月11日 <HP>	開閉時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。(マクラレン社製ベビーカーの安全対策について)	米マクラレン社が提供するカバーを無償配布
自動演奏機能付ピアノ	ヤマハ株式会社 ヤマハ サイレントアンサンブルピアノ フリーダイヤル フリーダイヤル:0120-286-808 受付時間:月~金曜日 10:00~17:00 (祝祭日及び弊社休業日を除く) (2010年3月1日より上記時間帯に変更。) 月~金曜日 10:00~18:00、土曜日 10:00~17:00(日曜、祝日および弊社休業日を除く) (変更以前の受付時間) http://www.yamaha.co.jp/service/2009/091110.html	品名:ヤマハ サイレントアンサンブルピアノ SEBシリーズ (自動演奏機能付ピアノ) 品番: YM11SXGZ、YM11Wn-SEB、YM11Sa-SEB、YM11SXGZホワイト、YU10SEB、YU10Wn-SEB、 YU10MhC-SEB、YU10WnC-SEB、YU10SEBブライトアイボリー、YU10SEBホワイト、YU30SEB、 YU30Wn-SEB、YU30MhC-SEB、YU30WnC-SEB、YU30CE-SEB、YU30SEBブライトアイボリー、 YU30SEBホワイト、YU50SEB、YU50Wn-SEB、YU50MhC-SEB、YU50WnC-SEB、YU50SEBブライトアイボリー、 YU50SEBホワイト、YUS1SEB、YUS1MhC-SEB、YUS1Wn-SEB、YUS1SEBブライトアイボリー、YUS1SEBホワイト、 YUS3SEB、YUS3MhC-SEB、YUS3Wn-SEB、YUS3SEBブライトアイボリー、YUS3SEBホワイト、YUS5SEB、 YUS5MhC-SEB、YUS5Wn-SEB、YUS5SEBホワイト 対象製造番号:6095681~6264935 (自動演奏機能を持つ製品だけが対象で、消音機能のみを持つサイレントピアノは対象外。)	2004年10月~ 2009年9月	2009年11月11日 <新聞>	一部製品において、弱音用のソフトペダルを制御する内部部品に発煙、発火する可能性があることが判明。	無償部品交換・点検

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
業務用冷蔵ショーケース	三洋電機株式会社 / コマーシャルカンパニー SMR相談室フリーダイヤル フリーダイヤル:0120-63-8227 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・三洋電機休業日を除く) http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html	該当地域:電源周波数が50Hzの地域。 対象機種:以下の製品番号に該当するSMR型63機種 SMR-48 SMR-150FAG SMR-SS60F SMR-60F 150FB SS60FA 60FAG 150FG S72F 60FB SMR-180FB S72FAG 60FBA 180FBAG S72FG 60FG 180FBG SS81F 60FK SMR-BD90F SS90F 60FM BD90FAG SS90FA SMR-76 SMR-L120FB S108F SMR-90F L120FBAG S108FAG 90FAG L120FBG S108FG 90FB L150FB SS132F 90FG L150FBAG SMR-U44 SMR-120F L150FBG U45 120FAG L180FB U45AG 120FB L180FBAG U45B 120FG L180FBG U45G 120Y SMR-S36F U60 120YAG S48F U60AG 120YG S48FAG U60B SMR-150F S48FG U60G	1988年3月~ 1998年6月	2009年11月11日 <HP>	放熱用ファンモータがまれに発煙 または焼損に至ることが判明。 平成13年3月から無料で点検・部 品交換を実施するが、まだ、点検・ 修理を済ませていない方がいる。 (2002年11月27日の社告内容を改 訂したもの。)	注意喚起(連絡をくださ い。)
電源ユニット(デスクト ップPC)	エプソンダイレクト株式会社 エプソンダイレクト 電源ユニット特別対応窓口 フリーダイヤル:0120-948-334 受付時間:9:00~18:00(月~日曜日、祝日) ※当社指定休日 は除く http://shop.epson.jp/html/begin.do?fn=IMP_NOTICE_091111AI	デスクトップパソコン (1)EDiCube BB100 (2)EDiCube MXシリーズ (3)EDiCube MXシリーズ (4)EDiCube MXシリーズ EDiCube MX1300H EDiCube MX2500HTV EDiCube MX3500HVR EDiCube MX1300P EDiCube MX2500PTV EDiCube MX3500PVR EDiCube MX1500H EDiCube MX2700HTV EDiCube MX3550HVR EDiCube MX1500P EDiCube MX2700PTV EDiCube MX3550PVR EDiCube MX1600HTV EDiCube MX3700HVR EDiCube MX1600PTV EDiCube MX3700PVR EDiCube MX1700HTV EDiCube MX3850HVR EDiCube MX1700PTV EDiCube MX3850PVR EDiCube MX1800HTV EDiCube MX1800PTV 計:23種	(1)2001年11 月~2002年10 月 対象台数: 7,874台 (2)2002年6月 ~2003年2月 対象台数:6,7 73台 (3)2002年11 月~2003年7月 対象台数:4,7 02台 (4)2003年2月 ~2003年8月 対象台数:7,2 02台 対象台数合計: 26,551台	2009年11月11日 <HP>	電源ユニット内部の接続コネクタ のはんだ付け部において熱ストレス によりはんだクラックが生じ、ごく希 にトラッキング現象により、本体背面 の排気口付近から発煙・発火する場 合があることが判明。	無償点検・修理
ストローラー(ベビー カー)	野村貿易株式会社 野村プレミアムブランド株式会社 カスタマー対応窓口 フリーダイヤル:0120-794-787 受付時間 9:00~17:00(2009年12月28日まで無休) http://www.maclaren.jp/topics/freecover_news.html	マクラーレン製ストローラー テクノXT クエストスポーツ/ モッド ケイト・スピードライダー テクノクラシック マクラーレンスポーツ ケイト・スピードクエスト ヴォーグ トライアンプ クエストミナペルフォネン ライダー ヴォロー ジュースークチュールライダー クエストインテグラル デイトリッパー クエストブッチャーチャストライプ CF6506 ツイントライアンプ クエストキャス・キッドソン グローバルバギー ラリーツイン ゴールデンバギー ツイントラペラー	2002年~(輸 入・販売)	2009年11月16日 <HP>	ストローラーの閉開の際に指を挟 む事故が確認できた。 取扱説明書や警告シールでの注 意喚起を行っているところ。	無償配布(ストローラー側 面の接合部分をカバーす るキット)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	株式会社ダイナコネクティブ 安全点検・修理窓口 フリーダイヤル:0120-059-520 受付時間:平日:10時~19時 土・日・祝:10時~18時(年末年始を除く) http://www.dynaconnective.co.jp/support/tenken.html	「DY-185SDK200シリーズ」 製造型番: DY-185SDK200B / W 製造番号 DY-185SDK200B(黒)の場合 I1NK0908B00001~I1NK0908B00500 I1NK0908B02001~I1NK0908B02500 DY-185SDK200W(白)の場合 I1NK0908W00001~I1NK0908W00500 I1NK0908W01801~I1NK0908W02600	2009年8月~	2009年11月17日 <新聞>	電源ボードに使用している部品で一部不具合部品が混入していたため、使用中に発煙する可能性が判明。	無償安全点検・修理
ゆたんぼ(電子レンジ用)	株式会社ADEKA 化学品企画部 フリーダイヤル:0120-963-240 受付時間:午前9時~12時 午後1時~5時(土・日・祝日を除く) http://www.adk.co.jp/news/2009/0911010yu.html	夢 暖 (旭電化工業株式会社) 安 眠 物 語 (株式会社バイオスコーポレーション) あつたまりーな (山基物産株式会社) レンジで湯たんぼ(ピットウキョウ株式会社) チ ビ 暖 く ん (ピットウキョウ株式会社)	~1998年	2009年11月18日 <新聞>	加熱のしかたにより一部の製品で容器が破損して中身の高温の液体が飛散し、やけどを負う事故が発生。 (平成11年11月12日、平成15年2月7日、平成18年10月2日、平成18年12月22日、平成19年2月7日、平成20年2月27日に 行った社告の再社告)	使用中止・回収(返金)
圧力鍋	ビタクラフトジャパン株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-04-3309 受付時間:10時~12時 13時~17時(土・日・祝、年末年始を除きます。) http://www.vitacraft.gr.jp/info/20091124/index.html	ビタクラフトスーパー圧力鍋2.5L(No. 0602)及び3.5L(No. 0603)圧力鍋用「ゴムパッキング」(小)	2008年~2009年	2009年11月24日 <HP>	硬度不足のシリコン素材が使用されていることが判明。 これによりハンドル開閉強度が不安定となり、完全に圧力が下がっていない状態でも強い力で操作をする とフタが開く場合がある。 フタを開ける際は必ず圧力表示ピンが完全に下がったことを確認して いただきたい。 「取扱説明書」をよく読み、取扱説明書の記載通りに正しくお使いください。	無償交換(ゴムパッキング)・使用の注意
石油ストーブ	株式会社トヨトミ お客様相談窓口 フリーダイヤル:0120-956-534 受付時間:11月26日~12月6日までは 土日を含む 9:00~23:00 ~12月7日以降は 土日・祝日を除く 9:00~18:00 http://www.toyotomi.jp/news/pa239_osirase.html	芯上下式石油ストーブ「PA-239」	2009年9月中旬~11月初旬	2009年11月26日 <HP>	新品を使用する前に芯に灯油が十分なじませないで使用すると、上下の抵抗が大きくなり火力調節つまみが回しにくくなる場合があることが判明。 (使用初期での症状なので、現在、上記の症状がない場合は対象外。)	点検・処置
電動車いす	本田技研工業株式会社 お客様相談センター フリーダイヤル:0120-112010 受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 http://www.honda.co.jp/recall/power/091126_monpal.html	型式: UDAA 通称名:モンパル 機種名:ML100 対象の製造番号 UDAA-1000001~1004885 UDAA-1100001~1104758 UDAA-1200001~1202146 UDAA-1210001~1212108 対象台数:13,877台	1998年7月1日~2005年6月24日	2009年11月26日 <新聞>	コントロールパネル内部部品の隙間に余裕が無いため、高温多湿の環境で部品が膨張した際に干渉することがあり、 走行レバーから手を放してもレバーが戻りきらず、電動車いすが停止しないおそれがあることが判明。	無償交換(部品)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ベビーカー	コストコホールセールジャパン株式会社 (販売) コストコホールセールジャパン株式会社倉庫店 電話番号:044-281-2600 (土日祝祭日を除く 月曜～金曜) http://www.costco.co.jp/recall/maclaren.htm	コストコホールセールジャパン株式会社倉庫店で販売されたマクラレン社製のストローラー(ベビーカー)	2004年8月～	2009年11月27日 <HP>	閉鎖時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。 (マクラレン社製ベビーカーの安全対策について)	無償配布(マクラレン社が提供しているカバーを入手し、順次に配布)あるいは全額返金(商品と交換)
スイッチングハブ	株式会社コレガ(現アライドテレシス株式会社) CG-SW08TXWM コレガ交換問い合わせ専用窓口 電話番号:045-478-0724 受付時間:(月～金 10:00～12:00 13:00～17:00) ※祝・祭日を除く http://corega.jp/support/important/info_sw08txwm.htm	製品名:8ポート・スイッチングハブ(電源内蔵、プラスチック筐体) 製品番号: CG-SW08TXWM シリアルナンバー: 1031860040300001RevA1～1031860040301000RevA1 1031860040400001RevA1～1031860040401000RevA1	2004年3月～4月	2009年12月07日 <HP>	電源ユニット基板上の電気部品(電解コンデンサ)が劣化することによって、当該基板に異常な電流が流れて発熱し、基板の一部が炭化するとともに近傍の樹脂製外郭が変色・変形することが判明。	無償交換(代替品)
住宅用分電盤分岐ブレーカ	東芝ライテック株式会社 分岐ブレーカ 受付センター フリーダイヤル:0120-988-738 受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日、及び当社指定休日(12/28～12/31、2010/1/4)を除きます。) http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/breaker/breaker.htm	【対象分岐ブレーカの形式名】 輸入元:旭東電気株式会社 対象分岐ブレーカの形式名: NSB31J、NSB32J ロット番号:025CHL01、026AHL01 <搭載住宅用分電盤の見分け方> 分電盤内部の漏電ブレーカ製造番号:0201HC、0202HC、0203HC、0204HC、0205HC、0206HC (※白色の分電盤の中に入っている。)	分岐ブレーカ (製造期間) 2002年5月下旬～2002年6月上旬	2009年12月07日 <HP>	定格電流を超えた過負荷状態において分岐ブレーカが動作しない場合があることが判明。	無償交換
住宅用分電盤分岐ブレーカ	旭東電気株式会社(輸入) お問い合わせ窓口 フリーダイヤル:0120-103-301 受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日、当社指定休日(2009/12/29～12/31、2010/1/4)を除きます。) http://www.kyokuto-elec.co.jp/info20091207.html	内外電機製(販売): 形式名:NPS-12R、NPS-12T、NPS-22 ロット番号:025C、026A 東芝ライテック製(販売): 形式名: NSB31J、NSB32J ロット番号:025CHL01、026AHL01	2002年5月下旬～2002年6月上旬	2009年12月07日 <HP>	定格電流を超えた過負荷状態において分岐ブレーカが動作しない場合があることが判明。	無償交換
住宅用分電盤分岐ブレーカ	内外電機株式会社 内外電機株式会社 品質保証部 フリーダイヤル0120-10-5721 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 但し、土・日・祝日などの弊社休業日(2009年12月30・31日、2010年1月4日)は除く。 http://naigai-e.co.jp/pdf/091207breaker.pdf	【対象分岐ブレーカの形式名】 品名 プラグイン小型ブレーカ 品番 NPS-12R、NPS-12T、NPS-22 製造番号 025C、026A <搭載住宅用分電盤> 品番:EE、ELE、FE、FLE	分岐ブレーカ 2002年5月下旬～2002年6月上旬 <住宅用分電盤> 2002年6月～2002年7月	2009年12月07日 <HP>	定格電流を超えた過負荷状態において分岐ブレーカが動作しない場合があることが判明。	無償交換
幼児同乗器付き自転車	ホダカ株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-525-445 受付時間:9:00～17:30 月曜～金曜(祝日を除く) http://www.hodaka-bicycles.jp/htmls/navi/snomama.html	スヌーピーママDX(デラックス) 対象車種記号 SMDGH3DC-AA、SMDGH3DS-KG	2007年7月～2009年10月	2009年12月07日 <HP>	継続使用により、フレームの一部が破損し、怪我に至る可能性があることが判明。	無償交換(幼児二人同乗用自転車の基準適合車)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ガソリン携行缶	株式会社おてんとさん 連絡先店舗 おてんとさん中新田店 0229-63-8885 おてんとさん若柳店 0228-32-6650 おてんとさん涌谷店 0229-44-1320 おてんとさん古川店 0229-27-1066 おてんとさん白石蔵王店 0224-32-2055 おてんとさん栗駒店 0228-45-1003 おてんとさん船岡店 0224-57-1007 おてんとさん南方店 0220-58-5680 受付時間:全店共通 9:00~19:00(休日:元旦) http://www.otentosan.com/design/otentosan/owabi.htm	GC-20、GC-10、GC-5	2008年8月27日 ~2009年11月 18日	2009年12月09日 <HP>	キャップ部のゴムパッキンが硬化、 収縮してガソリンが漏れる恐れが判 明。	回収・返金
コンパクトポンプ	ケーピーエス工業株式会社(製造) 三洋電機株式会社(販売) コンパクトポンプ相談室 フリーダイヤル:0120-34-3776 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日は除く) http://www.kps-k.co.jp/comapct%20P.htm http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html	対象機種名()内対象製造番号 1. P-EC400UF (500391~500539) 2. P-EC400YF (500001~500140) 3. P-EC400US (100141~100188) 4. P-EC400YS (100001~100055) 5. P-EC400U2F (500062~500106) 6. P-EC400Y2F (500001~500025) 7. P-EC400U2S (100041~100085) 8. P-EC400Y2S (100001~100035) 9. P-EC600U2F (500181~500380) 10. P-EC600Y2F (500001~500115) 11. P-EC600U2S (100086~100215) 12. P-EC600Y2S (100001~100095)	1. 2003年05月 ~2005年04月 2. 2006年10月 ~2008年05月 3. 2003年07月 ~2005年04月 4. 2006年10月 ~2007年06月 5. 2004年04月 ~2005年09月 6. 2007年01月 ~2008年06月 7. 2004年04月 ~2005年07月 8. 2007年01月 ~2008年06月 9. 2003年06月 ~2006年04月 10. 2006年10 月~2008年02 月 11. 2003年06 月~2006年04 月 12. 2006年10 月~2007年10 月	2009年12月18日 <HP>	制御基板の半田付け部における 不具合を原因とする基板発火・焼損 事故が3件発生。	無償交換(制御基板とボ ンブカバー)
ブローチ(婦人用コート 付属品)	イトキン株式会社 イトキンカスタマーサービス フリーダイヤル:0120-888-363 (携帯からは03-3478-8088) 受付時間:土日祝祭日を除く 午前10:00~午後6:00 http://www.itokin.com/news/important/info091222.html	ブランド名:シンシアローリー、品番:CCUAD67380に付属。	2009年10月~	2009年12月22日 <HP>	一部の商品に留め具の不具合が あることが判明。	無償点検(ブローチの み)・無償修理(点検で不 具合のあった製品)
幼児用いす	イケア・ジャパン株式会社 イケア・ジャパン コンタクトセンター フリーダイヤル:0120-151-870 受付時間:9:30~19:00 http://www.ikea.com/ms/ja_JP/recall/recall_leopard.html	LEOPARD/レオパルド ハイチェア	2009年8月末~ 12月7日	2009年12月23日 <HP>	プラスチックシートのフレーム固定 部が破損し、シートがフレームから 抜け落ちるおそれがあることが判 明。 (プラスチックシートのフレーム固定 部が破損したとの報告が11件あり、 うち、お子さまがシートごとフレーム をすり抜け落下し、両足を打撲した という報告が1件あり、プラスチック の破片を子供が口に入れたという報 告も1件あった。)	使用の中止・回収(返金)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
寝具	株式会社オークローンマーケティング ショップジャパンカスタマーサービスセンター フリーダイヤル:0120-975-009 受付時間: 午前9時～午後6時 http://www.oaklawn.co.jp/trsp3/	1. トウルスリーパープレミアム 2. トウルスリーパーコンフォート 3. トウルスリーパープレミアム エンジェルフィットピロー 4. トウルスリーパー丸形クッション 5. トウルスリーパー座布団 6. トウルスリーパーデュアルフェイス敷きパッド	2009年11月22日～2010年1月6日	2010年01月06日 <HP>	商品のごく一部に、針状の異物が見つかった。	注意喚起(異物の無いことをご確認ください。異物の混入が認められた場合はカスタマーサービスセンターまでご連絡を)
加熱式加湿器	森田電工株式会社 お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル:0120-996-004 受付時間: 午前9時～午後5時/月～金曜日(祝祭日・当社休日を除く) http://www.moritadenko.co.jp/announce/doc/a10010701.html	ML-304Ti KL-3042	2004年～2005年	2010年01月08日 <HP>	水槽内のパッキンの不具合等のために、水が製品内部の基板に付着し、発煙・発火する事故が発生。(火災の発生や人的被害はありません。)	無償交換
脚温器	株式会社MTG お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル:0120-315-332 受付時間: 9時30分～18時(土・日、祝日を除く) http://www.mtg.gr.jp/news1.html	岩盤足浴「足の助」AS-180 製造番号 068851～069999 610000～621128 621571～621737	2006年12月～2007年11月	2010年01月18日 <HP>	きわめて稀に、側面ヒーターの一部が発熱し発煙に至るという不具合が発生する可能性が判明。 * 製品を既に破棄された方もご連絡をお願いいたします。 (2008年2月29日に行った社告の再社告)	無償交換(新品)
加熱式加湿器	森田電工株式会社 お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル:0120-996-004 受付時間: 午前9時～午後5時/月～金曜日(祝祭日・当社休日を除く) http://www.moritadenko.co.jp/announce/doc/a10011801.html	ML-550MF	1999年10月～2003年3月	2010年01月20日 <新聞>	基板の部品が原因と見られる発火・火災事故が発生。	無償交換
カード型ライター	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル:0120-001-724 受付時間: 9時～21時(土・日・祝日を含む毎日) http://www.batj.com/oneweb/sites/BAT_5RFHVM.nsf/vwPagesWebLive/DO7ZWEYT?opendocument&SID=&DTC=&TMP=1	以下の製品のキャンペーン景品: カード型ライター(ブラック・グレーの2色) ・ケント ナノテック1KSボックス(タール1mg、ニコチン0.1mg) ・ケント ナノテック4KSボックス(タール4mg、ニコチン0.4mg)	2010年1月15日～	2010年01月22日 <新聞>	破損または破裂する可能性があることが判明。	注意喚起(直ちに使用を中止して冷暗所に保管)・回収

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ホットカーペット	パナソニック株式会社 / パナソニック電気株式会社 ナショナル電気カーペット対応窓口 フリーダイヤル:0120-550-703 受付時間: 7時~23時(2月14日まで毎日) 9時~21時(2月15日以降、日・祝日を除く) パナソニック電気 http://panasonic-denko.co.jp/hot-carpet/index.html	パナソニック電気販売製品…ホットカーベ ホツと畳 【DR2で始まる品番】【DR3で始まる品番】【DR5で始まる品番】 【DR6で始まる品番】【DR8で始まる品番】 DR2006 DR2302 DR242 DR3006 DR330 DR3401 DR5210 DR213 DR2305 DR243 DR3007 D R3300 DR341 DR5221 DR2133 DR2312 DR244 DR3008 D R3301 DR3416 DR5222 DR214 DR232 DR246 DR3009 D R3302 DR342 DR5310 DR2144J DR2320 DR249 DR313 D R3305 DR343 DR2145 DR2321 DR2507 DR3133 DR331 DR344 DR2145J DR23220 DR2508 DR314 D R3312 DR346 DR6200 DR2146J DR2327 DR2509 DR3144J DR332 DR349 DR6300 DR2147J DR2330 DR253 DR3145 D R3320 DR376 DR215 DR235 DR254 DR3145J D R3321 DR377 DR223 DR240 DR276 DR3146J DR 33220 DR378 DR8215 DR230 DR2401 DR277 DR315 D R3327 DR3801 DR8315 DR2300 DR241 DR278 DR31560 D R3330 DR2301 DR2416 DR2801 DR323 DR340 コープこうべ及び大阪北生協販売製品…コープ電気カーペット 【ECで始まる品番】 EC-2334 EC-2344 EC-8232 EC-8233 EC-8233 E C-8242	パナソニック電 工販売 1992年~ 2005年 コープこうべ及 び大阪北生協 販売製品 1993年~ 1995年	2010年01月26日 <新聞>	温度コントローラ内部の部品が過 熱し、コントローラケースに穴があい て周辺を変色または焦がす可能性 のあることが判明。	無料交換
冷凍冷蔵庫	シャープ株式会社 お申し出窓口 フリーダイヤル:0120-404-511 受付時間: (月曜~土曜) 午前9時~午後6時 (日曜/祝日) 午前9時~午後5時 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_100126.html	()内は色調コード SJ-350JB(-H) SJ-EX418(-H) SJ-V38WB(-H) SJ-W489E(-H) SJ-WE44A(-G/H) SJ-380JB(-H) SJ-EX447(-H) SJ-V42WC(-H) SJ-WA35C(-C/H) SJ-WE44B(-G/H) SJ-429EX(-H) SJ-EX488(-H) SJ-V44WB(-H) SJ-WA38C(-H/P) SJ-WH350(-C) SJ-440JB(-H) SJ-LA410(-H) SJ-V48WC(-H) SJ-WA41B(-G/H) SJ-WH380(-C) SJ-489EX(-H) SJ-LA429(-H) SJ-W358D(-G/H) SJ-WA42C(-C/H) SJ-WJ440(-H) SJ-E35KC(-H) SJ-LA480(-H) SJ-W359D(-C/H) SJ-WA48B(-G/H) SJ-WS350(-H) SJ-E410JB SJ-LA489(-H) SJ-W35A(-G/H) SJ-WA48C(-C/H) SJ-WX42C(-A/G/V) SJ-E42KC(-H) SJ-R35C SJ-W35B(-G/H) SJ-WD38C(-H) SJ-WX48C(-A/G/V) SJ-E48KC(-H) SJ-V35WB(-H) SJ-W429E(-H) SJ-WE38A(-G/H) SJ-EX357(-H) SJ-V35WC(-H) SJ-W45CD(-H) SJ-WE38B(-G/H)	1996年~2001 年	2010年01月26日 <HP>	冷蔵庫とドアの間に物をはさみ込 んだ状態で無理に冷凍冷蔵庫のド アを開閉しようとする、ドアの開閉 が重い、開かない、あるいは閉まら ないといった症状が発生し、その状 態で無理に開閉すると、まれにドア が外れる恐れがあることが判明。	点検・部品交換(無料)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ブラウン管テレビ	三洋電機株式会社 / デジタルシステムカンパニー お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル: 0120-34-0136 受付時間: 午前9時～午後7時(2010年2月28日まで毎日) 午前9時～午後5時(2010年3月1日以降、土・日・祝日は除く) http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/100129.html	C-29A90 C-28W60 C-25A100 C-21B80 C-29AX100 C-28DT2 C-25AX100 C-29DT1 C-28SF60 C-25DT2 C-29SF50 C-28DT3 C-25SF60	2004年10月～ 2005年9月	2010年01月29日 <HP>	2004年10月から2005年9月の間に製造しましたブラウン管テレビの一部製品で、テレビの持ち手部を持って本体を持ち上げた際、持ち手部またはその周辺が破損することが判明。	無償点検 ※不具合が見つければ無料で部品交換
ベビーカー	双日株式会社(輸入) / 株式会社赤ちゃん本舗(販売) お客様お問い合わせ先 フリーダイヤル: 0120-958-910 受付時間: 9:00～18:00(毎日) http://www.sojitz.com/jp/news/releases/20100129.html	サイベックス社製ベビーカー ONYX<オニキス>・RUBY<ルビー>	2009年4月～ 2010年1月19日	2010年01月29日 <HP>	子どもが開閉ヒンジ(開閉時の蝶つかい)部分の作動中に怪我した事例(1件)が海外で確認された。	無償配布(ヒンジカバー)
ベビーカー	株式会社 ティ・エヌ・ノムラ (輸入) 問い合わせ先 電話番号: 06-6265-3540 午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く) http://www.tn-nomura.co.jp/press.html	株式会社 ティ・エヌ・ノムラから販売されたマクラレーン社製のストローラー(ベビーカー)	2008年2月～ 2009年11月	2010年02月02日 <HP>	開閉時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。 (マクラレーン社製ベビーカーの安全対策について)	独自に準備したカバーを無償配布
ステンレス製多重構造なべ	日本アムウェイ合同会社 フリーダイヤル: 0120-097-555 受付時間: 月～土 9:00～17:00(日・祝日・第5土曜日は休止) http://www.amway.co.jp/data/current/fileobj-89-datafile.pdf https://www1.amwaylive.com/psl/shopping/safety/comfortable/details/safety_amwayqueen.html	アムウェイ・クイーン・クックウェア(旧製品)のソースパン、フライパン	1979年～2006 年12月末日	2010年02月02日 <HP>	中火からとろ火を用いるように設計されているなべを強火で使用し、火がハンドルに直接あたったことよって使用中にハンドルが折れて火傷を負われるという事故が発生。 ※強火での断続的使用はハンドルの劣化を早めます。ハンドルは定期的に点検・交換してください。 (2007年06月25日より公表)	有償交換(ハンドルに金属を入れたものと有償で交換。)
ブラウン管テレビ	三菱電機株式会社 三菱電機受付センター(ブラザー工業ブランドで販売された対象製品についても合わせて受付けています。) フリーダイヤル: 0120-250-395 受付時間: 9:00～19:00(2010年2月28日まで、土・日・祝日も受付) 9:00～17:00(2010年3月1日から、土・日・祝日を除く) http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv1001/	ブランド:三菱電機 29C-AT1、 29C-AT1BS、 29C-AT2、 29C-AT3、 29C-AT81、 29C-AT91、 29C-AT92、 29C-AT93、 29C-BA1、 29C-DA2、 29C-A3Z、 27C-AT1、 27C-AT2、 27C-AT3 ブランド:ブラザー工業 CT29-844、 CT29-845、 CT29-846、 CT29-847、 CT27-742	1988年5月 ～1991年1月 (昭和63年5 月～平成3年1 月)	2010年02月04日 <HP>	長年のご使用による経年劣化から、焼損事故が3件発生しました。 類似構造の機種も含め、上記記載のブラウン管カラーテレビをお持ちのお客様には、事故発生予防のため、すぐに使用の中止をお願いいたします。	注意喚起(すぐに使用を中止、連絡)
ベビーカー	丸長株式会社 (輸入) 問い合わせ先 電話番号: 055-971-5680 受付時間: 10:00～17:00(土・日・祝日は除く) http://www.marucho.jp/	丸長株式会社 から販売されたマクラレーン社製のストローラー(ベビーカー) (USモデル、EUモデル、UKモデル問わず)	2008年5月～	2010年02月04日 <HP>	開閉時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。 (マクラレーン社製ベビーカーの安全対策について)	独自に準備したカバーを無償配布

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
ベビーカー	株式会社 ガリバー(輸入・販売) 電話受付 電話番号:048-994-0555 受付時間:14:00~18:00 (土日祭日は休みです) http://gulliver-online.com/gulliver5/1.1/684/ http://www.rakuten.ne.jp/gold/glv/maclarenrecall.html http://babygulliver.com/gulliver4/1.1/670/	ガリバーオンラインショッピングで2010年2月4日以前に販売されたマクラーレン社製のストローラー(ベビーカー)	~2010年2月4日	2010年02月05日 <HP>	開閉時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。 (マクラーレン社製ベビーカーの安全対策について)	独自に準備したカバーを無償配布
おしりふき	王子ネピア株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-201-301 受付時間:午前9時30分~午後5時まで(土日祝日は休み) http://genki-project.jp/pc/apology/index.html	ネピア GENKI! さらにさらおしりふきBOX(本体70枚) ロット番号:02903 02906 03902 04908 05901 06908 09904 11905 15810 16810 16907 31908	2008年10月15日~2009年8月31日	2010年02月10日 <新聞>	PUSHボタンと本体留め具の不具合でPUSHボタンが外れる可能性が判明。外れたPUSHボタンをお子様がお口にしたり、のみ込むおそれがある。	回収(料金着払い)
玩具	株式会社日本育児(輸入) 自主回収のお問い合わせ窓口 フリーダイヤル:0120-275-440 受付時間:9:30~5:30 (祝祭日除く) http://www.nihonikuji.co.jp/news/tiny/tiny1002.html	TINYLOVE社製 タイニースマート 1.「ベビーパニー」 2. スマートギフトセットの「ベビーパニー」 ベビーズウインドチャイム 3.「オーシャン」 4.「バード」	1. 2006年12月~2009年10月 2. 2007年11月~2009年6月 3. 2004年11月~2010年1月 4. 2004年11月~2007年1月	2010年02月11日 <HP>	本体下部の部品が外れる現象がこれまでに十数件発生。	回収・交換(代替品)
ブックライト	株式会社スリップオン 商品サービスセンター コンパクトブックライト係 電話番号:03-5791-3883 受付時間:午前10時~午後6時(土日祝を除く) http://www.slip-on.co.jp/important_announcement.html	コンパクト・ブックライト WEC-8001	2009年4月~2010年1月	2010年02月15日 <HP>	回線不良によりボタン電池が変形・膨張する現象が確認された。 (ボタン電池が膨張破裂して電池のフタが割れる事故が1件報告された。人体に影響はなかった。)	回収・返金
ベビーカー	株式会社春日商会(輸入) 問い合わせ先 電話番号:078-221-5501	株式会社春日商会 から販売されたマクラーレン社製のストローラー(ベビーカー)	2008年12月~2009年12月	2010年02月15日 <メール・FAX>	開閉時にお子様の指が接続部(ヒンジ)に挟まれる事故が発生。 (マクラーレン社製ベビーカーの安全対策について)	独自に準備したカバーを無償配布 (販売店からEメール送信で告知)
ハロゲンヒーター	株式会社ユニロット(販売)/住友商事マシネックス株式会社(輸入代行) 株式会社ユニロット「ハロゲンヒーター回収専用ダイヤル」 フリーダイヤル:0120-598-003 http://www.smx.co.jp/news/list.php?eid=00053&publish=1	YH-6000(B) 黒色 YH-6001(W) 白色	2002年8月~販売	2010年2月15日 <新聞>	一部機種において、極めて稀に内部の部品が発熱し発煙、焼損の可能性があると判明。	製品回収(返金)
こたつ	株式会社ニトリ お客様相談室 コタツヒーター交換フリーダイヤル フリーダイヤル:0120-108-587 受付時間:午前10時~午後8時(土・日・祝日含む) http://www.nitori.co.jp/news/2010/02/6phc13000000kcp-att/6phc13000000reb.pdf	NST-75-2 WH(正方形タイプ) CNN-75-3 LBR、DBR(正方形タイプ)	2009年5月18日~2010年1月7日	2010年02月16日 <HP>	一部生産品において、通常生産時と異なる仕様のヒーター反射板が混入し、こたつ本体より脱落する事故が発生。	無償交換(ヒーター)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
レーザーポインター	ヒロジヤバンテック合同会社 電話番号:06-6655-5523 FAX:06-6655-5505 受付時間:10:00~17:00(平日のみ) http://www.b-style-car.com/html/newpage.html?code=12	・ペン型グリーンレーザー1mW /ペン型グリーンレーザー200mW ・ペン型グリーンレーザー400mW /ペン型星空グリーンレーザー ・円筒型グリーンレーザー500mW /円筒型グリーンレーザー600mW ・円筒型レッドレーザー200mW ・エフェクトレーザー ・スーパーポインター	2009年5月～ 2009年12月	2010年03月02日 <HP>	当製品は国の定める基準値を超える強力なレーザー光を放ち、目に入った場合、網膜の損傷を生じ、視力の低下が生じる等の事故が起こる可能性があるため。	回収及び返金
室内手すりブラケット (壁付け型)	三協立山アルミ株式会社 住宅お客様相談センター フリーダイヤル:0120-202-436 受付時間:月～金曜 9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日曜、祝日、夏期休業、年末年始を除く) http://www.sankyotateyama-al.co.jp/news/2010news/sa20100310.html	室内手すりのブラケット(壁付け型) 3色(シルバー・ゴールド・ブロンズ)	2004年7月～ 2005年12月	2010年03月10日 <HP>	国外で製造された一部の部品においては折れる等のおそれがある製造時の不具合品が混入していることが判明。 ※該当する商品をお使いの方は使用を中止し、フリーダイヤルまでご連絡ください。	無償点検・交換
婦人用サンダル	株式会社ワールド カスタマーセンター フリーダイヤル:0120-977-917 受付時間:午前9:00～午後5:00(平日のみ) http://www.world.co.jp/news/precious/2010/0312.html	ブランド名:クード シャンス 商品名:ハイグラデ 品番:187-04101 色番:002(シロ)014(ガンメタ)019(ブラック)	2010年2月10日 ～3月1日	2010年03月15日 <HP>	一部の商品で着用条件によりヒールが取れる不具合が発生する可能性があることが判明。	回収(代金返金)
家庭用生ごみ処理機	ヤンマー株式会社 家庭用生ごみ処理機 お客様コールセンター フリーダイヤル:0120-310-309 受付時間:9:00～17:00(平成22年3月31日まで 土日祝日も含み毎日) 9:00～17:00(平成22年4月1日以降 土日祝日を除く毎週月曜日～金曜日) http://www.yanmar.co.jp/aboutus/whats-new/information/100317/index.html	ヤンマー家庭用生ごみ処理機: Re5、Re6の全製品、全製造番号が対象	1999年5月～ 2002年11月	2010年03月17日 <HP>	ヒーター貼付け部の浮上りやヒーター線損傷による局部的発熱により断熱材の劣化が進むことにより火災が発生。 (平成20年3月より点検・修理を実施してきたが、平成21年10月に点検・修理済みの製品で2件の火災が発生したため、2008/03/05付けの社告内容から対処方法を変更した社告)	無償回収・無償交換(代替品)
ビデオカード	株式会社KOUZIRO フロンティアカスタマーセンター 電話番号:0800-100-5046 受付時間:9:00～21:00(年末年始を除く) http://www.frontier-k.co.jp/direct/support/s_info_100107.aspx/	FRONTIERブランドのデスクトップパソコン「FRCA・FRCX・FRGB・FRRC」シリーズで以下のビデオカードが搭載された全製品 ASUSTeK社製ビデオカード「EN8600GT/HTDP/256M PCI-E bulk」 ※ビデオカードの基板製造番号が「7」、「81」、「83」及び、「84」で始まるものが対象。 販売台数:4,687台	2007年8月31日 ～2008年7月31日	2010年03月18日 <HP>	対象のビデオカード基板に搭載された部品の一部に不良品が混入しており、ごくまれに基板上の同部品が発煙に至る可能性がある。 (2010年3月18日付でHP上に公開された内容の更新社告)	無償点検・無償交換(点検で当該ビデオカードの搭載が確認された全製品)
掃除機	ダイソン株式会社 ダイソンDC05受付センター フリーダイヤル:0120-05-1071 (土・日・祝日を含む9:00-17:30) http://www.dyson.co.jp/support/dc05notice.asp	DC05シリーズ DC05STパワーハンドル <黄色×灰色> 083-JP-010001～514380 089-JP-512579～515739 DC05アブソリュートパワーハンドル <緑色×灰色> 084-JP-010001～520746 DC05クリアパワーハンドル <青色×黄色> 086-JP511141～520160 DC05モーターヘッド <薄紫色×銀色> 085-JP010061～524199	2000年～2004年(製造・販売)	2010年03月20日 <新聞>	掃除機のハンドル部分にあるカバーの掛け金とネジ穴突起が壊れ、ホースがハンドルから外れるため、ホース上の3つの集電環が露出する場合、電源を入れた状態で、掃除機の集電環に触れると、感電や火傷の恐れがある。 ・必ず電源プラグを抜いてください。 ・ハンドルや突起部(クリップ)の損傷やホースの緩みが確認された場合は、お手を触れず、直ちにダイソンDC05受付センターにお電話ください。	注意喚起

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
折り畳み自転車	株式会社KCD フリーダイヤル:0120-421-426 受付時間:月～金曜日10:00～17:00 http://kcd.jp/news.html	スウィツスポーツF26 SW-MA26 (旧商品) 車体番号 C060502693～C060502909 C060500517～C060500632 上記商品の折り畳式右ペダル 台湾VP COMPONENT社製 (中国製)	2006年5月～6月(生産・販売)	2010年03月24日 <HP>	折り畳み式ペダル(右側のみ)に通常より強度の劣るものが混入していた疑いがある	無償交換(ペダル)
バッグ	イトキン株式会社 フリーダイヤル:0120-888-363 電話:03-3478-8088 受付時間:10:00～18:00(土日祝祭日を除く) http://www.itokin.com/information/important/info100324.html	ブランド名 クレージュ 品番 EM8TE05105 カラー ベージュ、グレー	2010年1月16日～2010年3月12日	2010年03月24日 <HP>	当製品の一つにミシン針の一部が混入していたという事例が発生。なお、3月24日以降に店頭展開を再開し販売中の商品に関しては安全性の確認がとれている。	無償点検、商品交換又は返金
いす	シグマA・P・Oシステム販売株式会社 シグマサポートセンター フリーダイヤル:0120-921-665 (携帯電話・PHS:可/IP電話回線:不可) 電話番号:03-3864-4610 (通話者負担) 受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝祭日を除く) http://www.sigma-apo.co.jp/support/news/20100324_MTCS540.html	(1)MTCS540BL(カラー:ブルー) (2)MTCS540GY(カラー:ブラック) ・2008年に製造された以下の製造ロット番号のものが交換対象ロットとなります。 Lot No. A0801、A0802、B0801、C0801、E0801、F0801、H0801	2008年2月～2008年10月	2010年03月24日 <HP>	当製品の一部において、使用中に背もたれが破損し、場合によっては転倒などにより怪我をする恐れがあることが判明。	部品交換
冷却パッド	株式会社オーシン フリーダイヤル:0120-896-996 電話番号:0778-23-0300/0778-24-0300 受付時間:9時～12時、13時～17時・月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始、夏期休暇中を除く) http://www.osin.co.jp/	朝までクール・ジェルでクール	2007年～2009年	2010年03月24日 <HP>	当製品において、ジェルに使用されている防かび剤中に含まれるイソチアゾール系化合物であるOIT(一般化学名の略称)が原因で、体質によりアレルギー性接触皮膚炎を発症する可能性のあることが判明。当製品の使用中に、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用を中止し、皮膚専門医に相談すると共に、下記問い合わせ先に連絡してください。	注意喚起(希望者には返品可)

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
LAN接続ハードディスク	株式会社アイ・オー・データ機器 お客様相談窓口 フリーダイヤル:0120-977-345 受付時間/9:30~12:00、13:00~17:00 受付曜日/月~金曜日(祝日を除く) http://www.iodata.jp/news/2009/important/hdl-gtgr.htm	HDL-GTシリーズ (1)HDL-GT1.0 XGH0000001xx XGH0001997xx XGH0002001xx XGH0002279xx XGH0002280xx XGH0002459xx XGH0002460xx XGH0010991xx XGH0011001xx XGH0011400xx XGH0011601xx XGH0012600xx XGH0047585xx XGH0050584xx XGH0059771xx XGH0061070xx (2)HDL-GT1.6 XGY0000001xx XGY0001800xx XGY0001851xx XGY0001970xx (3)HDL-GT2.0 XGK0000001xx XGK0003699xx XGK0003701xx XGK0004496xx XGK0004498xx XGK0006650xx (4)HDL-GT3.0 XNG0000001xx XNG0000529xx (5)HDL-GT4.0 XNJ0000001xx XNJ0000400xx HDL-GTRシリーズ (6)HDL-GTR1.0 XM30000001xx XM30000300xx XM30000301xx XM30000400xx XM30000401x x XM30003140xx XM30003341xx XM30003540x x XM30003541xx XM30006490xx (7)HDL-GTR2.0 XM50000001xx XM50001295xx XM50001296xx XM50001420xx XM50001421x x XM50003145xx (8)HDL-GTR4.0 XNN0000001xx XNN0000400xx XNN0000401xx XNN0000440xx (9)HDL-GTR3.0 XNL0000001xx XNL0000530xx HDL-GTR2Uシリーズ (10)HDL-GTR2U1.0 XTP0000001xx XTP0000600xx (11)HDL-GTR2U2.0 XTS0000001xx XTS0000360xx XTS0000361xx XTS0000560xx (12)HDL-GTR2U4.0 XTX0000001xx XTX0000020xx XTX0000021xx XTX0000030xx XTX0000031xx	(1)2006/09~ 2008/06 (2)2006/12~ 2008/06 (3)2006/09~ 2008/06 (4)2007/07~ 2008/06 (5)2007/07~ 2008/06 (6)2007/01~ 2008/06 (7)2007/01~ 2008/06 (8)2007/06~ 2008/07 (9)2007/06~ 2008/06 (10)2007/12 ~2009/03 (11)2007/12 ~2008/12 (12)2008/01 ~2008/08	2010年03月26日 <HP>	組み込まれている電源の一部で、故障の状況によってごく稀に電源部より若干の異臭、もしくは発煙を生ずる場合のあることが判明。 ※2009/11/09付け社告、2009/12/11追加修正社告	無償ファームウェア配布
抱っこひも	株式会社ルミカ フリーダイヤル:0120-00-3930/03-5569-6080 受付時間:10:00~16:00(月~金(祝日を除く)) http://www.lumica.co.jp/?p=231	Infantino(インファンティノ)社製 SlingRider(スリングライダー)	2007年10月2日 ~2010年3月24日	2010年03月25日 <HP>	日本国外において、当該製品による乳児の重大事故が複数発生し、国内においても同様の事故が発生するおそれがあることが判明したため。	回収及び商品代金の返金
アロマキャンドル	ステキ・インターナショナル株式会社 電話番号:03-3239-5231 受付時間:10:00~19:00(平日) http://steki.in/dd-btnk.html	メーカー: DAYNA DECKER(ダイナデッカー) 製品名: BOTANIK COLLECTION CHANDEL (ボタニカコレクション・キャンドル) 種類: Bacara, Bardou, Leila, Manzanita, Sierra, Taiga, Yasmin, Zelia サイズ: スモール(85g)およびレギュラー(170g) 製造ロット番号: 9J3、9K1、9L1、9L2 と付されたもの。	2009年11月24日 ~2010年3月25日	2010年03月26日 <HP>	当該製品の使用中に、炎の異常燃焼やガラス容器が破損するおそれがあることが判明したため。 海外においては、上記の事故が報告された。	回収並びに無償交換

品名	製造事業者名等	型式等	販売等期間 (製造時期)	社告日	社告等の内容	対処方法
石油ストーブ	株式会社千石(輸入)/株式会社グリーンウッド(販売) お客様窓口 フリーダイヤル:0120-15-1059 受付時間:午前9:00~午後7:00(土日・祝日は除く) http://www.sengoku.jp /(株式会社千石) http://www.gwgw.co.jp/ /(株式会社グリーンウッド)	GKP-S241N、GKP-M2401N、GKP-W301N	2009年9月～	2010年3月30日 <HP>	口金キャップを確実に閉めない、 キャップがはずれて火災の原因になりますので、 使用に際しては取扱説明書、注意ラベルにしたがって、正しくご使用ください。	注意喚起
石油ストーブ	株式会社千石(輸入)/日本エー・アイ・シー株式会社(販売) お客様窓口 フリーダイヤル:0120-15-1059 受付時間:午前9:00~午後7:00(土日・祝日は除く) http://www.sengoku.jp /(株式会社千石) http://www.aladdin-aic.com/ /(日本エー・アイ・シー株式会社)	AKP-U28A、AKP-S280、AKP-S300	2009年9月～	2010年3月30日 <HP>	口金キャップを確実に閉めない、 キャップがはずれて火災の原因になりますので、 使用に際しては取扱説明書、注意ラベルにしたがって、正しくご使用ください。	注意喚起
電気蓄熱式湯たんぽ	桐灰化学株式会社(販売)/フカダック株式会社(輸入) 桐灰化学株式会社「お湯ポカ」製品係 フリーダイヤル:0120-012-567 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日は除きます) http://www.kiribai.co.jp/whatsnew/history.php#0	電気蓄熱式湯たんぽ「お湯ポカ」 品番:KRI-O10	2008年9月～ 2009年6月	2010年3月30日 <HP>	本体プラグ差込口の絶縁不良により ショートが起こり、専用カバーを焦がす事故が3件発生。	回収(返金)
ポータブルラジカセ	株式会社ティー・エム・ワイ 株式会社ティー・エム・ワイ 無償交換対応窓口 フリーダイヤル:0120-433-050 受付時間:土日・祝日を問わず9時~18時 http://www.tmy2000.com/support/important_info.html	ポータブルラジカセ:DS-CK800A、DS-CK900A	2009年7月～	2010年3月31日 <新聞>	ACケーブルの断線・スパーク発生 事故が起こり、一部製造ロットに不 具合を生じる可能性があるACケー ブルが混入していることが判明。	無償交換