

**社告・リコール一覧表**  
**(2017年度に新聞やホームページ等に社告・リコールを掲載して自主的に回収・交換等を実施しているもの)**

| 品名        | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)   | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法    |
|-----------|--|---|---|--------------------|---|---------|
| フロアポンプ    | 株式会社モルテン<br>◆電話番号:082-232-5627<br>◆受付時間:9:00~16:00<br>事業者URL:<br><a href="http://www.molten.co.jp/sports/jp/news/release/2017/0427_01.pdf">http://www.molten.co.jp/sports/jp/news/release/2017/0427_01.pdf</a>   | 商品名:金属製エアポンプ AP60<br>金属製高圧ポンプ AP  | 1987年~2006年   | 2018年5月1日<br><HP>  | 当製品において、経年変化により使用中にキャップがシリンダー本体から外れ、シリンダー本体の先端で怪我をす<br>るおそれがあるため。 | 無償交換    |
| 折りたたみチェア  | 株式会社 綿半Jマート 本部<br>◆電話番号:0422-33-1118<br>◆受付時間:9:30~17:00<br>事業者URL: <a href="http://www.watahan-jmart.co.jp/recall/">http://www.watahan-jmart.co.jp/recall/</a>  | 折りたたみチェア JM-0199<br>色:ベージュ・グリーン<br><br>折りたたみチェア背付 JM-0176<br>色:ベージュ・グリーン                            | 2016年11月~<br>2017年5月上旬  | 2017年5月10日<br><HP> | 当製品において、部品の不具合により、接合部が外れてしまう可能性があるため。                             | 製品回収・返金 |
| サンダル      | フルラジャパン カスタマーサービス<br>◆電話番号 0120-951-673<br>◆受付時間 10:00~12:00、13:00~17:30(土・日・祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="https://www.furla.com/jp/ja/jp-notice-of-products/">https://www.furla.com/jp/ja/jp-notice-of-products/</a>   | 商品名: ヴィットリア ウェッジサンダル<br>モデル番号:Y952<br>カラー: ブラック、ライトベージュ、ダークブラウン                                     | 2017年3月8日~<br>2017年5月15日  | 2017年5月19日<br><HP> | 当製品において、ストラップの強度不足があることが判明したため。                                   | 回収、返金   |
| 椅子        | 株式会社リッツウェル ダイニングチェア交換受付窓口<br>◆電話番号:0120-584-224<br>◆受付時間:10:00~18:00(日・祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="https://ritzwell.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017_chenge.pdf">https://ritzwell.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017_chenge.pdf</a> | 商品名:ダイニングチェア ブラヴァ(肘なし)<br>品番:1293、1294、1295、1296、1297、1298  | 2011年3月~2013<br>年3月   | 2017年6月1日<br><HP>  | 当製品において、前脚が折損する可能性のあることが判明したため。                                   | 無償交換    |
| レンジ台・食器棚  | 株式会社ニトリ お客様相談室<br>◆電話番号:0120-209-993<br>◆受付時間:10:00~18:30(土・日・祝日含む)<br>事業者URL:<br><a href="http://www.nitorihd.co.jp/news/items/e28b614c371be46b5b3db97277fc505a.pdf">http://www.nitorihd.co.jp/news/items/e28b614c371be46b5b3db97277fc505a.pdf</a>        | 商品名:レンジ台メイ LT RE1860 WH<br>商品コード:8890680<br><br>商品名:食器棚メイ SK1860 WH<br>商品コード:8880350                | レンジ台:2016年2<br>月15日~2016年5<br>月20日<br><br>食器棚:2016年2<br>月21日~2016年5<br>月20日 | 2017年6月9日<br><HP>  | 当製品において、ガラス扉に接着剤不足のあるものが混入し、ごくまれにガラス部分が落下する恐れがあることが判明したため。        | 部品交換    |
| ラジオライト    | 株式会社スターリング<br>◆電話番号:0120-633-220<br>◆受付時間:10:00~17:00(土・日・祝祭日を除く平日)<br>事業者URL: <a href="http://www.sterling.jp/pdf/6451_recall.pdf">http://www.sterling.jp/pdf/6451_recall.pdf</a>   | 商品名:ソーラーラジオライトチャージャー「フルモナフル」<br>品番:6451   | 2017年5月17日~<br>2017年6月19日   | 2017年6月20日<br><HP> | 当製品において、回路の不具合により、充電中に異常発熱し、火傷に至るおそれがあるため。                        | 製品回収、返金 |
| ノンフライオープン | シロカ株式会社 お問い合わせ窓口<br>◆電話番号:ナビダイヤル 0570-001-469<br>◆受付時間:10:00~17:00(土、日、祝日、事業者指定休業日を除く)<br>事業者URL:<br><a href="https://www.siroca.co.jp/information/170711/index.html">https://www.siroca.co.jp/information/170711/index.html</a>                           | 商品名:ノンフライオープン、ミニノンフライオープン<br>型番:SCO-401、SCO-501WH、SCO-501RD、SCO-502WH、SCO-502RD、SCO-601WH、SCO-601RD | [生産時期]<br><br>2017年1月~2017<br>年5月   | 2017年7月11日<br><HP> | 当製品において、製品庫内のヒーター支持部品の取り付け不備により、支持部品が外れ、漏電に至る可能性があることが判明したため。     | 無償点検・修理 |

| 品名                              | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)           | 社告日                | 社告等の内容   | 対処方法                   |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|--|------------------------|
| 扇風機                             | 株式会社カインズ お客様相談室<br>◆電話番号 フリーコール 0120-87-7111<br>◆受付時間 10:00~18:00<br>◆メールアドレス recall@cainz.co.jp<br>事業者URL:<br><a href="http://www.cainz.co.jp/information/pdf/recall_20170714.pdf">http://www.cainz.co.jp/information/pdf/recall_20170714.pdf</a>   | ボタン式リビング扇 CZ-30W、<br>リモコン式リビング扇 CZ-30RY、CZ-30RW、<br>リモコン式ハイリビング扇 CZ-30HRY、CZ-30HRP、CZ-30HRB、<br>リモコン式フロア扇 CZ-40HRW  | 2012年4月~2014<br>年6月       | 2017年7月14日<br><HP> | 当製品において、電気部品の不具合<br>により発火のおそれがあるため。                                    | 無償回収、返金                |
| 風呂いす                            | 株式会社ニトリ 風呂いすレリッシュ 交換窓口<br>◆電話番号:0120-734-213<br>◆受付時間:10:00~18:30(土・日・祝日含む/2017年8月31日まで)<br>※2017年9月1日以降は平日10:00~17:00<br>事業者URL:<br><a href="http://www.nitorihd.co.jp/news/items/ff5449887afd0031acfeeb8048c3746b_1.pdf">http://www.nitorihd.co.jp/news/items/ff5449887afd0031acfeeb8048c3746b_1.pdf</a>   | 製品名:風呂いすレリッシュシリーズ<br>品番:25cm:8512057、8512068、8512074、8512079<br>30cm:8512058、8512069、8512075、8512081<br>35cm:8512059、8512071、8512076、8512082  | 2016年4月25日~<br>2017年6月15日 | 2017年7月18日<br><HP> | 当製品において、一部の商品の座面<br>に、ひび割れが発生する可能性のある<br>ことが判明したため。                    | 製品交換                   |
| 携帯電話機(スマート<br>フォン)用バッテリー<br>パック | UPQ Phone お客様窓口<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-291-700<br>◆受付時間:10:00~18:00(土、日、祝日を除く)<br>◆メールアドレス:osc@upq.me<br>事業者URL: <a href="https://upq.me/jp/news/20170724/">https://upq.me/jp/news/20170724/</a>  | UPQ Phone A01X(各色)付属のバッテリーパック(型番:UPQ-<br>BPA01)   | 2015年12月~<br>2016年10月     | 2017年7月24日<br><HP> | 当該製品において、充電時にバッテ<br>リーが過熱、焼損する事故が発生した<br>ため。                           | 対象バッテリーパックの無<br>償交換・回収 |
| 三輪車                             | ピープル株式会社 受付窓口<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-855-915<br>◆受付時間:10:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="http://www.people-kk.co.jp/vehicle/komawari-koukan.html">http://www.people-kk.co.jp/vehicle/komawari-koukan.html</a>   | 商品名:コマワリ三輪車(レッド、ホワイト、オレンジ)<br>ロット番号:JY1600001~JY1603390   | 2016年9月26日~<br>2017年5月2日  | 2017年7月24日<br><HP> | 当該製品において、特定の使用条件<br>が重なることで前輪スポークが白化し<br>たり、ひびが入り割れてしまうおそれ<br>があるため。   | 新構造の前輪に無償交換            |
| 漢方煎じ器                           | 株式会社栃本天海堂 お客様窓口<br>◆電話番号:06-6312-9090<br>◆受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="http://www.tochimoto.co.jp/products/kampo-senjiki/senjikun-info.html">http://www.tochimoto.co.jp/products/kampo-senjiki/senjikun-info.html</a>  | 対象機種品番 せんじ君(漢方煎じ器)<br>型番:TT-SK15  | 2016年6月~2017<br>年7月       | 2017年7月26日<br><HP> | 当該製品において、煎じ容器の取っ手<br>部に不具合が生じる恐れがあることが<br>判明したため。                      | 製品回収                   |
| 自転車(フロントフォーク)                   | サイクルヨーロッパジャパン株式会社<br>◆電話番号:03-5812-2070<br>◆受付時間:9:30~12:00 13:00~18:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL:<br><a href="http://www.japan.bianchi.com/news/index.cgi?mode=news_detail&amp;task_type=4&amp;category_type=0&amp;top_small=0&amp;news_id=119">http://www.japan.bianchi.com/news/index.cgi?mode=news_detail&amp;task_type=4&amp;category_type=0&amp;top_small=0&amp;news_id=119</a> | 商品名:2017年モデルBianchi(ピアンキ)Infinito CV、Intenso、<br>Intenso Dama Bianca<br>型番:Infinito CV 2017 1H-CK16 GLOSSY<br>Infinito CV 2017 BZ-BLACK MATT/CK16 GLOSSY<br>Infinito CV 2017 7Z-BLACK MATT/BLACK MAMBA GLOSSY<br>Infinito CV DAMA BIANCA 2017 BW-BLACK/GRAPHITE<br>CK16 MATT<br>Intenso 2017 MATT DARK GREY/ITALIAN TRICO<br>Intenso 2017 CELESTE<br>Intenso 2017 MATT BLACK/BUDGIE<br>Intenso 2017 MATT BLACK<br>Intenso 2017 MATT WHITE<br>Intenso 2017 MATT CELESTE<br>Intenso DAMA BIANCA 2017 MATT CELESTE | 2016年6月~                  | 2017年8月1日<br><HP>  | 当該製品において、フロントフォークが<br>破損し、深刻な事故を引き起こす可能<br>性のあるものが一部存在することが判<br>明したため。 | 対象フロントフォークの交<br>換(無償)  |

| 品名            | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)                 | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法              |
|---------------|--|---|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| 自転車(フロントフォーク) | 株式会社ミヤタサイクル メリダカーボンホークコールセンター<br>◆電話番号 : 0120-851-297<br>◆受付時間 : 9:30~17:30(土、日、祝日および事業者の休日を除く)<br>事業者URL : <a href="http://merida.jp/topics/170807.html">http://merida.jp/topics/170807.html</a>  | 製品名 : 2017年モデル ロードバイク SCULTURA(スクルトウーラ) シリーズ<br>型番 : SCULTURA 6000<br>SCULTURA 5000<br>SCULTURA 4000<br>SCULTURA Disc 4000<br>SCULTURA Disc 700<br>SCULTURA Disc 200  | [生産時期]<br>2016年9月~2017年7月       | 2017年8月7日<br><HP>  | 当該製品において、フロントフォークステム部に、亀裂が入る可能性があることが判明したため。                    | 対象フロントフォークの交換(無償) |
| スキーブーツ        | アメアスポーツジャパン株式会社 アフターセールス<br>◆電話番号 : 03-6831-2720<br>◆受付時間 : 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL :<br><a href="http://www.amerjapan.com/media/contents/686.html?year=2017">http://www.amerjapan.com/media/contents/686.html?year=2017</a><br>リコール専用ページ : <a href="http://recall.arcteryx.com/jp/procline-boot/">http://recall.arcteryx.com/jp/procline-boot/</a> | 製品名 :<br>Arc'teryx Procline Carbon Lite Boot(アークテリクス プロクラインカーボン ライト ブーツ)<br>Arc'teryx Procline Carbon Support Boot(アークテリクス プロクラインカーボン サポート ブーツ)<br>Arc'teryx Procline Lite Boot Women's(アークテリクス プロクラインライト ブーツ ウイメンズ)<br>Arc'teryx Procline Lite Boot Men's(アークテリクス プロクラインライト ブーツ メンズ)<br>Arc'teryx Procline Support Boot Women's(アークテリクス プロクライン サポート ブーツ ウイメンズ)<br>Arc'teryx Procline Support Boot Men's(アークテリクス プロクライン サポート ブーツ メンズ)<br><br>型番 :<br>L39184500<br>L39184600<br>L39184900<br>L39184700<br>L39185000<br>L39184800 | [製作期間]<br>2015年11月1日~2017年3月31日 | 2017年8月25日<br><HP> | 当該製品において、使用中にアクシデントが外れたり、ずれたりする可能性があり、転倒事故につながるおそれがあることが判明したため。 | 製品回収・交換           |
| 耕うん機          | 株式会社やまびこ 無償修理連絡窓口(品質保証部内)<br>◆電話番号 : 0120-186-166<br>◆受付時間 : 8:30~17:00(土、日、祭日を除く)<br>◆Eメール:""こちら(無償修理連絡メール)""をクリックしてください。<br>事業者URL : <a href="http://www.yamabiko-corp.co.jp/news/detail/id=9365">http://www.yamabiko-corp.co.jp/news/detail/id=9365</a>   | 商品名 : ECHOミニ耕うん機EGC42<br><br>製造番号 :<br>QNAGA00031,00036~00040,00042,00043,00046,00050<br>QNAGB00051,00052,00054,00055,00057~<br>00059,00083,00085,00088,00089,00091~00098,00100<br>QNAGC00101<br><br>エンジン番号 : FJ100DB13666~13990<br><br>抜けている製造番号(例 : QNAGA00032~00035他)は事業者在庫時点で良品の燃料タンクへ交換済です。  | [製作期間]<br>2017年1月~2017年3月       | 2017年8月28日<br><HP> | 当該製品において、製造上の不具合により燃料タンクの上下合わせ面から燃料漏れのおそれがあることが判明したため。          | 燃料タンク交換(無償)       |

| 品名                      | 製造事業者等   | 型式等  | 販売等期間<br>(製造時期)   | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法             |
|-------------------------|--|--|---|--------------------|---|------------------|
| 液晶テレビ                   | パナソニック株式会社 液晶テレビ市場対策室<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-878-590<br>◆受付時間:<br>2017年10月12日まで 9:00~21:00(毎日)<br>2017年10月13日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL: <a href="https://panasonic.co.jp/ap/s/lcd/">https://panasonic.co.jp/ap/s/lcd/</a> | 製品名:液晶テレビ<br>品番:TH-L55ET5、TH-L47ET5、TH-L42ET5、TH-L42E5   | [輸入・製造期間]<br>TH-L55ET5:2012年1月~2013年6月<br>TH-L47ET5:2011年12月~2013年6月<br>TH-L42ET5:2012年2月~2012年12月<br>TH-L42E5:2012年4月~2012年12月 | 2017年9月13日<br><HP> | 当該製品において、テレビ本体の自重によって、据置きスタンドを止めているねじが緩み、その状態でテレビ本体の向きを変える動作を繰り返すと、ねじが外れてテレビ本体が転倒する可能性があることが判明したため。 | 据置きスタンドの部品交換(無償) |
| ドリンクボトル                 | キャスキッドソングジャパンカスタマーサービス<br>◆電話番号: 03-4579-3219<br>◆受付時間: 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="http://www.cathkidston.jp/f/inews-2-16">http://www.cathkidston.jp/f/inews-2-16</a>  | 商品名:キッズドリンクボトル(3種)直径6.5cm 高さ16cm<br>①694261キッズドリンクボトル ペットパーティー<br>②694360キッズドリンクボトル ハムステッドディーツイ<br>③694377キッズドリンクボトル コンストラクションサイト  | [販売期間]<br>2017年7月26日~<br>2017年8月23日   | 2017年9月14日<br><HP> | 当該製品において、一部の製品で飲み口のゴムパーツが外れ、誤飲のおそれがあることが判明したため。   | 製品回収・返金          |
| スタイ(よだれかけ)、<br>ベビー服、子供服 | 株式会社F・O・インターナショナル お客様ダイヤル<br>◆電話番号: 0120-20-5438<br>◆受付時間: 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="http://www.fo-kids.co.jp/news/detail_2363.html">http://www.fo-kids.co.jp/news/detail_2363.html</a>                           | 商品名:<br>スタイ(よだれかけ)<br>ベビー服<br>子供服<br>品番:<br>L443057<br>L432017<br>L435017<br>L432067<br>L429017<br>L404017<br>R406107  | 2017年8月1日~<br>2017年10月4日  | 2017年9月21日<br><HP> | 試買検査において、スタイ(よだれかけ)から「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に定める基準を上回るホルムアルデヒドが検出されたため、同時期に製造した7商品を自主回収することとした。    | 製品回収、返金          |
| 乳児用エプロン                 | 株式会社Yom ペインター・パレット回収窓口<br>◆電話番号: 0120-388002<br>◆受付時間: 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>※2017年9月30日(土)、10月1日(日)は受付<br>事業者URL: <a href="http://www.marlmarl.com/announcement/">http://www.marlmarl.com/announcement/</a>                   | 商品名:<br>MARLMARL ペインター1<br>MARLMARL ペインター3<br>MARLMARL パレット1<br>MARLMARL パレット3<br>ロット番号:<br>MARLMARL ペインター1:2016.09.009 / 2016.10.009 / 2016.12.009 / 2017.01.009 / 2017.02.009 / 2017.03.009 / 2017.04.009 / 2017.05.009<br>MARLMARL ペインター3、MARLMARL パレット1、MARLMARL パレット3:2016.10.009 / 2016.12.009 / 2017.01.009 / 2017.02.009 / 2017.03.009 / 2017.04.009 / 2017.05.009 | [販売期間]<br>2016年10月18日<br>~2017年9月13日  | 2017年9月25日<br><HP> | 当該製品において、一部の製品で、国の基準を上回るホルムアルデヒドが検出されたため。   | 商品相当額のギフトカードにて返金 |
| 映像記録装置(ドライ<br>プレコーダー)   | 株式会社ユピテル ドライブレコーダー交換窓口<br>◆電話番号 0120-027-515<br>◆受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)<br>事業者URL: <a href="https://www.yupiteru.co.jp/fh200/">https://www.yupiteru.co.jp/fh200/</a>   | 商品名:ドライブレコーダー<br>型番:DRY-FH200  | [販売期間]<br>2012年10月~<br>2013年8月  | 2017年9月4日<br><HP>  | 当該製品において、内蔵バッテリーから発煙・発火に至る可能性があることが判明したため。  | 製品交換(無償)         |

| 品名               | 製造事業者等   | 型式等  | 販売等期間<br>(製造時期)   | 社告日                 | 社告等の内容   | 対処方法   |
|------------------|--|--|---|---------------------|--|--|
| 自転車              | ライトウェイプロダクツジャパン株式会社<br>◆事業者URL : <a href="https://www.riteway-jp.com/rpj_info/top.html">https://www.riteway-jp.com/rpj_info/top.html</a>   | 商品名:<br>GT社 2017年モデル カラコラム、アグレッサー<br><br>車体モデル名:<br>2017年モデル カラコラム コンブ ネイビー、ガン<br>2017年モデル アグレッサー エキスパート ネオンイエロー、ブラック<br>2017年モデル アグレッサーコンブ ガン、ブルー<br>2017年モデル アグレッサースポーツ ネイビー、ブラック  |   | 2017年10月10日<br><HP> | 当該製品において、ステムに表示されたボルトの締付け指定トルクが過多表記になっており、表示通りに締めこんだ場合ハンドルバーに割れが生じる可能性があることが判明したため。  | 無償部品交換   |
| ノートパソコン用バッテリーパック | パナソニック株式会社 バッテリーパック交換受付コールセンター<br>◆電話番号 フリーダイヤル:0120-870-163<br>◆受付時間:2018年1月5日まで 9:00~21:00(毎日)<br>2018年1月6日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL : <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html</a> | 品番:CF-VZSU75JS<br>製造番号(生産ロット):C2□□、C3□□、C4□□、C54□、C55□、C56□、C9J□、C9K□、C9L□、CB3□、CB4□、CB5□、D2□□、D33□、D34□、D3C□、E15□、E1H□、E2F□、E2G□、E2J□<br>品番:CF-VZSU76JS<br>製造番号(生産ロット):C2□□、C3□□、C4□□、C56□、C57□、C58□、C59□、CBX□、C9E□、C9F□、C9G□、C9H□、C9L□、C9N□、C9P□、C9V□、CA8□、CB9□、CBA□、CC3□、D34□、D35□、E1□□、E2E□、E2F□、E2J□<br>品番:CF-VZSU78JS<br>製造番号(生産ロット):C2□□、C3□□、C4□□、C53□、C55□、C9V□、C9W□、E1□□<br>品番:CF-VZSU79JS<br>製造番号(生産ロット):C2□□、C3□□、C56□、C9R□、C9S□、C9W□、E1□□<br>品番:CF-VZSU61AJS<br>製造番号(生産ロット):DC6B、E2DB ※□印には任意の英数字が入ります。 | CF-VZSU75JS<br>CF-VZSU76JS<br>CF-VZSU78JS<br>CF-VZSU79JS<br><br>2012年2月~2012年5月<br>2012年9月~2012年12月<br>2013年2月~2013年3月<br>2014年1月~2014年2月<br><br>CF-VZSU61AJS<br><br>2013年12月、2014年2月 | 2017年12月6日<br><HP>  | 2014年5月28日、同年11月13日、及び2016年1月28日に実施したリコールの対象外であったノートパソコン用バッテリーパックについて、2014年5月28日、同年11月13日、及び2016年1月28日付で既にリコールを実施しておりますが、本件はこれらと品番やロット記号が異なります。前回リコールにおいて対象外であった場合でも、再度ご確認をお願いします。 | バッテリーパックの交換(無償)<br><br>過去のリコールについて<br><br>パナソニック株式会社では、ノートパソコン用バッテリーパックについて、2014年5月28日、同年11月13日、及び2016年1月28日付で既にリコールを実施しておりますが、本件はこれらと品番やロット記号が異なります。前回リコールにおいて対象外であった場合でも、再度ご確認をお願いします。 |
| ブーツ              | 株式会社サンエー・ビーディー<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-202-784<br>◆受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL : <a href="https://www.saneibd.com/topics/info/000036.html">https://www.saneibd.com/topics/info/000036.html</a>  | 製品名:ボアショートブーツ<br>品番:017-7287001<br>カラー:ブラック(010)、カーキ(180)  | [販売期間]<br>2017年10月5日~<br>2017年12月1日   | 2017年12月12日<br><HP> | 当該製品において、本体とソールの接着強度が不足している製品が混在していることが判明したため。   | 製品回収・返金  |

| 品名               | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)  | 社告日                 | 社告等の内容   | 対処方法  |
|------------------|--|---|--|---------------------|--|---|
| ノートパソコン用バッテリーパック | <p>富士通株式会社 FMVバッテリーパック交換ご相談窓口<br/>◆電話番号:0120-924-632(通話料無料)<br/>◆受付時間:9:00~17:00(事業者指定の休業日を除く)<br/>◆事業者URL:<a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html</a></p> <p>バッテリーパックの物品番号および製造番号の確認方法<br/>パソコンの電源を切り、バッテリーパックを取り外してください。<br/>「物品番号」、「製造番号の一部」は、バッテリーパックに貼付のシールに記載されています。<br/>以下の写真を参考にしてください。</p> <p>なお、事業者ホームページにおいて公開されているチェックツールでも、お使いのバッテリーパックが交換対象であるかどうかご確認ください。その際は、バッテリーパックを装着したままご利用ください。</p> | <p>1. 対象機種<br/>バッテリーパック交換の対象機種の確認方法<br/><a href="https://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.html">https://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.html</a></p> <p>2. 対象バッテリーパック<br/>バッテリーパックに記載された、以下の「物品番号」および「製造番号の一部」が交換・回収の対象となります。<br/>物品番号:CP556150-02製造番号の一部:Z120717、Z120724 物品番号:CP556150-03製造番号の一部:Z130119~Z130205 物品番号:CP579060-01製造番号の一部:Z130129~Z130306 物品番号:CP610400-01製造番号の一部:Z130131、Z130306 物品番号:CP615410-01製造番号の一部:Z130120~Z130227 物品番号:CP615411-01製造番号の一部:Z130120~Z130304 物品番号:CP629458-03製造番号の一部:Z130301~Z130407 ※一部オプション・サービス用及び海外販売分を含む</p> | <p>[製造期間]<br/>CP556150-02:<br/>2012年7月<br/>CP556150-03:<br/>2013年1月~2013年2月<br/>CP579060-01:<br/>2013年1月~2013年3月<br/>CP610400-01:<br/>2013年1月、2013年3月<br/>CP615410-01:<br/>2013年1月~2013年2月<br/>CP615411-01:<br/>2013年1月~2013年3月<br/>CP629458-03:<br/>2013年3月~2013年4月</p> | 2017年12月13日<br><HP> | 製造上の不具合により、発煙、発火に至るおそれがあるため。   | <p>バッテリーパックの交換(無償)</p> <p>過去のリコールについて</p> <p>富士通株式会社では、ノートパソコン用バッテリーパックについて、2015年8月27日及び2016年2月10日付で既にリコールを実施しておりますが、本件はこれらとバッテリーパックの物品番号や製造番号が異なります。前回リコールにおいて対象外であった場合でも、再度ご確認をお願いします。</p>  |
| 土なべ              | <p>株式会社Francfranc お客様相談室<br/>◆電話番号:0120-500-924<br/>◆受付時間:平日9:00~18:00<br/>(2017年12月28(木)は9:00~15:00、2017年12月29日(金)~2018年1月4日(木)までは休業)<br/>事業者URL:<a href="https://www.francfranc.jp/news/2017/12/20171215-acc-nabe.html?pc_heade">https://www.francfranc.jp/news/2017/12/20171215-acc-nabe.html?pc_heade</a></p>  | <p>商品名:<br/>アクセ土鍋 L(色:ブラック、ホワイト)<br/>アクセ土鍋 S(色:ブラック、ホワイト)</p>   | 2017年9月1日~<br>2017年12月13日  | 2017年12月14日<br><HP> | <p>当該製品において、使用中に土鍋本体の底が抜ける事例が発生。原因は調査中だが、同一製造ラインで同時期に製造された商品すべてを自主回収することとした。</p> | <p>製品回収・返金</p> <p>回収方法:<br/>2017年12月18日(月)から行います。<br/>下記事務局へ商品を送料着払いにてご送付下さい。</p> <p>〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町34-11<br/>株式会社キントー内<br/>Francfrancアクセ土鍋回収係<br/>tel.0749-22-7971</p> <p>※ZOZOTOWN、Amazon.co.jpで購入された方は、購入サイトに直接お問い合わせください。</p> |
| 携帯発電機            | <p>本田技研工業株式会社 お客様相談センター<br/>◆電話番号:0120-112-010<br/>◆受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(事業者指定の休業日を除く)<br/>事業者URL:<br/><a href="http://www.honda.co.jp/recall/power/other/171219_EG25i.html">http://www.honda.co.jp/recall/power/other/171219_EG25i.html</a></p>  | <p>型式:EABA<br/>機種名:EG25i<br/>製造番号:EABA-1000023~EABA-1002544</p>   | 2016年9月23日~<br>2017年9月8日   | 2017年12月19日<br><HP> | <p>当該製品において、キャブレター(燃料気化器)の部品の組み付け不具合により、燃料漏れのおそれがあるため。</p>                       | 点検、部品交換(無償)   |

| 品名                  | 製造事業者等   | 型式等  | 販売等期間<br>(製造時期)             | 社告日                 | 社告等の内容  | 対処方法              |
|---------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|
| 靴(ブーツ)              | <p>①「SLY」「SHEL' TTER」店舗で購入された方<br/>◆電話番号:03-6730-9191<br/>◆受付時間:平日10:00~18:00</p> <p>②「SHEL' TTER WEB STORE」で購入された方<br/>◆電話番号:050-3188-6555<br/>◆受付時間:平日10:30~18:00</p> <p>事業者URL :<a href="https://www.baroque-global.com/jp/news/recall20171221">https://www.baroque-global.com/jp/news/recall20171221</a></p> | <p>製品名: SLY JOCKEY BOOTS<br/>品番: 030AAAY55-0160<br/>色: ブラック、ブラウン</p>   | 2017年10月18日<br>~2017年12月14日 | 2017年12月21日<br><HP> | 当該製品において、ファスナーエンド部分に異物混入のおそれがあり、異物により怪我に至る可能性があるため。 | 製品回収・返金           |
| 電熱手袋用バッテリー<br>及び充電器 | <p>株式会社コミネ GK-777電熱グローブお客様係<br/>◆電話番号:0800-600-0101(フリーダイヤル)<br/>◆受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日を除く)<br/>◆メールアドレス:customer@komine.ac<br/>事業者URL :<a href="http://www.komine.ac/news.php">http://www.komine.ac/news.php</a></p>   | <p>電熱手袋「エレクトリックヒートグローブ-キケロ GK-777」の付属品、<br/>またはオプション品として販売されたバッテリー「GK-787」及び充電器「SH-8410」</p>   | 2013年9月~2017年11月            | 2018年1月5日<br><HP>   | 当該製品において、充電中のバッテリーから出火する事故が発生したため。                  | バッテリー及び充電器の交換(無償) |
| ノートパソコン用バッテリーパック    | <p>株式会社日本HP バッテリーパック自主回収プログラム窓口<br/>◆電話番号:0120-589-455<br/>◆受付時間:2018年1月5日から1月31日まで 9:00~17:00(毎日)<br/>2018年2月1日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br/>◆メールアドレス:jpn_mobile_battery@hp.com<br/>◆事業者URL:<a href="https://www8.hp.com/jp/ja/home.html">https://www8.hp.com/jp/ja/home.html</a></p>                            | <p>■対象製品の概要</p> <p>株式会社日本HPが2015年12月から2017年12月にかけて販売した、ノートパソコン付属品及び保守サポートで提供した一部のバッテリーパック</p> <p>・交換対象のバッテリーパックを搭載したノートパソコンの機種名<br/>HP ProBook 640 G2<br/>HP ProBook 645 G2<br/>HP ProBook 650 G2<br/>HP ZBook 17 G3<br/>HP ZBook 17 G4<br/>HP ZBook Studio G3</p> <p>・交換対象のバッテリーパックを保守サポートで修理交換した可能性があるノートパソコンの機種名<br/>HP ProBook 640 G3<br/>HP ProBook 645 G3<br/>HP ProBook 650 G3<br/>HP ProBook 655 G2<br/>HP ProBook 655 G3<br/>HP ZBook Studio G4<br/>HP Pavilion X 360</p> <p>■対策製品の確認方法<br/>ノートパソコン本体底面に記載されている機種名をご確認ください。上記に掲載する機種名に該当する場合は、当該ノートパソコンに搭載されたバッテリーが対象製品であるかどうか、事業者専用ウェブサイトにてご確認いただくか、事業者問い合わせ先までご連絡ください。<br/>(専用ウェブサイト<br/><a href="http://jp.ext.hp.com/info/replacement/fy2018/fy18-01.html">http://jp.ext.hp.com/info/replacement/fy2018/fy18-01.html</a>)</p> | 2015年12月~<br>2017年12月       | 2018年1月5日<br><HP>   | 当該製品において、製造上の不備により、過熱して焼損に至るおそれがあるため。               | バッテリーパックの交換(無償)   |

| 品名              | 製造事業者等  | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)   | 社告日                | 社告等の内容   | 対処方法             |
|-----------------|---|---|---|--------------------|--|------------------|
| デジタルカメラ用ACアダプター | 富士フイルム株式会社 AC-5VF 特別お問い合わせ窓口<br>◆電話番号:0120-313-446<br>◆受付時間:9:30~17:30(月~金)<br>10:00~17:00(土・日・祝日)<br>◆事業者URL: <a href="http://fujifilm.jp/important/article_20180111_01.html">http://fujifilm.jp/important/article_20180111_01.html</a>                    | ■対象製品の概要<br>富士フイルム株式会社が販売したデジタルカメラ「FUJIFILM X-A3」、「FinePix XP90」、及び「FinePix XP120」に付属のACアダプター「AC-5VF」のうち、特定の期間に同梱されたもの<br>・商品名<br>ACパワーアダプター<br>・型番<br>AC-5VF   | 2016年5月~2017年12月  | 2018年1月11日<br><HP> | 当製品において、製造時の不具合により、ACアダプターのプラグ部樹脂の強度が不足したことで、使用時に破損して感電するおそれがあるため。 | 対象ACアダプターの交換(無償) |
| エアコン            | 三菱重工冷熱株式会社(販売・サービス担当) 点検受付専用窓口<br>◆電話番号:0120-224-570<br>◆受付時間:9:00~18:00(月~金)<br>9:00~17:00(土・日・祝日)<br>◆事業者URL: <a href="http://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html">http://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html</a><br>最終更新日:2018年5月30日 | ■対象製品の概要<br>三菱重工工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社)が輸入したエアコンの一部の機種のうち、1999年10月~2007年に製造されたもの。<br>点検対象のエアコンの機種については下記をご覧ください。<br>2018/05/30(機種追加)<br><a href="http://www.mhi-mth.co.jp/information/pdf/180115.pdf">http://www.mhi-mth.co.jp/information/pdf/180115.pdf</a><br>[製造期間]<br>1999年10月~2007年 | [リコールの内容]<br>特定の条件下において、ファンモーターのリード線接続部から発火に至るおそれがあるため。 | 2018年1月11日<br><HP> | 特定の条件下において、ファンモーターのリード線接続部から発火に至るおそれがあるため。                         | 対象エアコンの点検、修理(無償) |
| 自転車             | GSジャパン株式会社大阪物流センター<br>◆電話番号:06-6686-0995(代表)<br>◆受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL: <a href="http://www.gsglobal.co.jp/bike/pdf/2018_01.pdf">http://www.gsglobal.co.jp/bike/pdf/2018_01.pdf</a>  | 製品名:<br>Jeep(O6JE-206TE) 20インチ 外装6段変速<br>カラー:<br>シルバー<br>グリーン<br>ブルー<br>ペダル記号:<br>FDL-50  | [販売期間]<br>2006年3月~2006年7月31日                            | 2018年1月22日<br><HP> | 一部の製品において、ペダルが破損するおそれがあることが判明したため。                                 | 部品交換(無償)         |

| 品名    | 製造事業者等  | 型式等  | 販売等期間<br>(製造時期)  | 社告日   | 社告等の内容   | 対処方法           |
|-------|---|--|--|---|--|----------------|
| ペビーカー | <p> pigeon株式会社 ビングル係<br/>           ◆電話番号:0120-208-561<br/>           ◆受付時間:2018年1月22日(月)～2018年2月4日(日) 9:00～19:00(土・日含む)<br/>           2018年2月5日(月)以降 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)<br/>           事業者URL: <a href="https://www.pigeon.co.jp/news/assets/pdf/180122.pdf">https://www.pigeon.co.jp/news/assets/pdf/180122.pdf</a></p> | <p>商品名:ビングル (サンシャインレッド、アクアスター、モノクロストライプ、ベイシス ビングル デニム)<br/>           商品名、外観、シリアルナンバー<br/>           商品名 ビングル<br/>           シリアルナンバー:<br/>           サンシャインレッド ビングル・170410001～170410191・170510001～170510535・170810001～170811452<br/>           アクアスター ビングル・170420001～170421316・170520001～170521588・170820001～170820726<br/>           モノクロストライプ・170430001～170431249・170530001～170530949・170830001～170831163・170930001～170930852<br/>           ベイシス ビングル デニム・170740001～170741089<br/>           ※「ビングル」は、2017年6月2日から販売しており、今回の対象は2017年9月20日までの生産品です。</p>                            | <p>[生産期間]<br/>           2017年4月20日～<br/>           2017年9月20日</p> | <p>2018年1月22日<br/>           &lt;HP&gt;</p> | <p>一部商品において、前輪キャスターの動きが悪く、操作性や走行性に影響することが判明したため。</p> | <p>無償交換</p>    |
| パンプス  | <p>株式会社 菱屋<br/>           ◆電話番号:087-851-6599<br/>           ◆受付時間:火～金 13:00～16:00(祝日、年末年始除く・臨時休業の場合あり)<br/>           ◆事業者URL: <a href="http://www.outletshoes.co.jp/info/recall.html">http://www.outletshoes.co.jp/info/recall.html</a></p>  | <p>製品名:ポインテッドトゥ美脚ハイヒールパンプス<br/>           型番:aa2pp-c19087<br/>           カラー:<br/>           ブラック/スエード調<br/>           ネイビー/スエード調<br/>           ブルーグリーン/スエード調<br/>           レッド/スエード調<br/>           マスタード/スエード調<br/>           オーク/スエード調<br/>           ブラック/スムース調<br/>           ネイビー/スムース調<br/>           キャメル/スムース調<br/>           レッド/スムース調<br/>           サーマン/スムース調<br/>           クロムイエロー/スムース調<br/>           グレーベージュ/スムース調<br/>           ナチュラル/スムース調<br/>           ライトグレー/スムース調<br/>           バイソン/スムース調<br/>           ブラック/エナメル調<br/>           サイズ:21.5～26.0cm</p> | <p>[販売期間]<br/>           2017年5月8日～<br/>           2017年11月10日</p> | <p>2018年1月26日<br/>           &lt;HP&gt;</p> | <p>当該製品において、靴底剥がれの可能性があることが判明したため。</p>               | <p>製品回収・返金</p> |

| 品名   | 製造事業者等   | 型式等  | 販売等期間<br>(製造時期)   | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法                      |
|------|--|--|---|--------------------|---|---------------------------|
| 照明器具 | 瀧住電機工業株式会社 お問い合わせ窓口<br>◆電話番号:0120-637-868<br>◆受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・夏季年末年始を除く)<br>◆事業者URL: <a href="https://www.takizumi-denki.com/publics/index/212/">https://www.takizumi-denki.com/publics/index/212/</a>                | 商品名:LEDダイニングペンダントライト<br>型番:GL1058MP<br>ロット番号:0201、0627   | [製造期間]<br>2016年2月~2016年8月   | 2018年1月29日<br><HP> | 初期生産分の一部製品において、ソケット内部の張力止め方法が不適切であり、セードが外れて落下するおそれがあるため。                  | 対象照明器具本体の交換(無償)           |
| ミキサー | パナソニック株式会社 ミキサー市場対策室<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-870-329<br>◆受付時間:<br>2018年2月28日まで 9:00~21:00(毎日)<br>2018年3月1日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL: <a href="https://panasonic.co.jp/ap/s/mx/">https://panasonic.co.jp/ap/s/mx/</a> | 製品名:ミキサー<br>品番:MX-X38、MX-X48、MX-X58、MX-X108、MX-X39、MX-X49、MX-X59、MX-X109、MX-X300、MX-X500、MX-X700、MX-X100 | MX-X38 2009年1月~2012年12月<br>MX-X48 2009年1月~2012年12月<br>MX-X58 2009年1月~2012年12月<br>MX-X108 2009年1月~2012年12月<br>MX-X39 2013年1月~2013年12月<br>MX-X49 2013年1月~2014年2月<br>MX-X59 2013年1月~2013年12月<br>MX-X109 2013年1月~2014年2月<br>MX-X300 2013年12月~2016年1月<br>MX-X500 2014年1月~2016年1月<br>MX-X700 2013年12月~2015年11月<br>MX-X100 2013年12月~2015年11月 | 2018年1月31日<br><HP> | 当該製品において、ミキサー内部のカッター下部にある金属部品が調理中に破損して調理物に混入し、誤飲した場合に金属片で口内にけがをすることがあるため。 | ミキサーカッター、タンブラーコップ台の交換(無償) |

| 品名          | 製造事業者等  | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)                | 社告日               | 社告等の内容   | 対処方法  |
|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------|--|---|
| リチウム電池内蔵充電器 | ANAショッピングA-style お客様サポートデスク<br>◆電話番号:0120-283-250<br>◆受付時間:9:00~18:00(月曜日~金曜日)<br>9:00~17:00(土・日・祝日、12月30日・31日)<br>※年始(1月1日~1月3日)を除き年中無休<br>◆Eメール:astyle@anac.com<br>◆事業者URL:<br><a href="https://www.astyle.jp/support/CSfSinfoPage.jsp?tp=i03#news180209">https://www.astyle.jp/support/CSfSinfoPage.jsp?tp=i03#news180209</a>  | 商品名:<br><ANAオリジナル>ポータブルバッテリー-飛行機モチーフ-<br><ANAオリジナル>ポータブルバッテリー-787-8-<br><ANAオリジナル>ポータブルバッテリー-コックピット-<br><ANAオリジナル>ポータブルバッテリー-垂直尾翼-<br><ANAオリジナル>ポータブルバッテリー-空- | [販売期間]<br>2016年7月~2018年2月5日    | 2018年2月5日<br><HP> | 充電中のモバイルバッテリーから発火する事象が発生したため。  | 製品回収及び返金  |
| 椅子          | 株式会社阪急スタイルレーベルズ 経営管理部<br>◆電話番号:06-6373-5374<br>◆受付時間:月~金 10:00~17:00<br>◆事業者URL:<br>阪急スタイルレーベルズ コーポレートサイト<br><a href="https://hsl.hankyu.co.jp/news/detail/130.html">https://hsl.hankyu.co.jp/news/detail/130.html</a><br><br>ダブルデイ ブランドサイト<br><a href="http://www.doubleday.jp/info/281">http://www.doubleday.jp/info/281</a>  | 商品名: Motif Chair /BR-BK (モチーフチェア/ブラウン・ブラック)   | [販売期間]<br>2016年9月1日~2018年1月22日 | 2018年2月6日<br><HP> | 当該製品において、脚部溶接箇所の強度不足が判明し、使用状況により破損の恐れがあるため。                          | 製品回収・返金   |
| ノートパソコン     | レノボ・ジャパン株式会社 レノボ・スマートセンター特設窓口<br>◆電話番号:フリーダイヤル 0120-988-819(「X1 Carbon無償点検」に関するお問い合わせである事をお伝え下さい。)<br>◆受付時間:<br>2018年3月4日まで 9:00~18:00(事業者指定の月次休業日※を除く)<br>2018年3月5日以降 9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始及び事業者指定の月次休業日※を除く)<br>※毎月の休業日は以下のウェブサイトにてご案内いたします。<br><a href="http://www.lenovo.com/jp/smartctr/">http://www.lenovo.com/jp/smartctr/</a><br>◆事業者URL(専用ウェブサイト):<br><a href="https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL">https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL</a> | 製品名: ThinkPad X1 Carbon 第5世代(2017年モデル)<br>マシンタイプ: 20HQ、20HR、20K3、20K4   | [製造期間]<br>2016年12月~2017年10月    | 2018年2月7日<br><HP> | 当該製品において、製造過程で脱落したネジが内蔵バッテリーと筐体との間に挟まることで、内蔵バッテリーが傷つき異常発熱するおそれがあるため。 | 対象製品の点検、及び内蔵バッテリーの交換修理(無償、バッテリー交換は異常が認められた場合実施) |

| 品名              | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)           | 社告日                | 社告等の内容   | 対処方法             |
|-----------------|--|---|---------------------------|--------------------|--|------------------|
| スマートフォン用ACアダプター | <p>HTC NIPPON株式会社「HTC急速充電ACアダプタ」交換お客様窓口</p> <p>◆電話番号:0120-573-412</p> <p>◆受付時間:<br/>2018年4月30日まで 9:00~20:00(毎日)<br/>2018年5月1日以降 10:00~19:00(土・日を除く)</p> <p>◆事業者URL:<br/>KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社<br/><a href="https://www.au.com/support/service/mobile/guide/smartphone/htv32/">https://www.au.com/support/service/mobile/guide/smartphone/htv32/</a><br/>HTC NIPPON株式会社<br/><a href="http://www.htc.com/jp/support/content.aspx?id=9483">http://www.htc.com/jp/support/content.aspx?id=9483</a></p> | <p>対象製品の概要<br/>auスマートフォン「HTC10 HTV32」に同梱、または単体で販売されたACアダプター「HTC急速充電ACアダプタ」</p> <p>商品名:HTC急速充電 ACアダプタ<br/>商品コード:79H00147</p> | [販売期間]<br>2016年6月~2018年2月 | 2018年2月8日<br><HP>  | ACアダプターについて、過熱する事象が発生したため。                           | 対象ACアダプターの交換(無償) |
| GPS端末用ACアダプター   | <p>ALSOKかけつけサービスお客様サポート</p> <p>◆電話番号:0120-640-481(年中無休・24時間受付)</p> <p>◆事業者URL(総合警備保障株式会社):<br/><a href="https://www.alsok.co.jp/notice/1802_notice.html">https://www.alsok.co.jp/notice/1802_notice.html</a></p>   | <p>対象製品の概要<br/>総合警備保障株式会社が販売したGPS端末「まもるっく」に同梱のACアダプター</p> <p>型番:TH05</p>  |                           | 2018年2月17日<br><HP> | 製造上の不具合により、ACアダプターのプラグ部分が外れて電源コンセントに残り、感電するおそれがあるため。 | 対象ACアダプターの交換(無償) |

| 品名               | 製造事業者等   | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)           | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法                   |
|------------------|--|---|---------------------------|--------------------|---|------------------------|
| 照明器具             | 株式会社TOOLBOX お問い合わせ窓口<br>◆電話番号:03-6438-0653<br>◆受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く)<br>◆Eメール:support@r-toolbox.jp<br>◆事業者URL:https://www.r-toolbox.jp/?post_type=information&p=63777  | 商品名:素焼きレセップ 黒土、素焼きレセップ 白土<br>型番:LT-BR006-01-G141、LT-BR006-02-G141   | [販売期間]<br>2016年4月~2018年1月 | 2018年2月23日<br><HP> | 照明器具の陶器製カバーにサイズが<br>違うものが混在している、または陶器<br>製カバーを止めている ワッシャーのゴ<br>ムが硬化し、摩擦力が低下することに<br>より、陶器製カバーがソケットから離脱<br>するおそれがあるため。 | 対象照明器具の交換(無<br>償)または返金 |
| 温水式浴室換気乾燥<br>暖房機 | リンナイ株式会社 浴室暖房乾燥機点検受付センター<br>◆電話番号:0120-113-531<br>◆受付時間:<br>2018年3月11日まで 9:00~19:00(土・日を含む)<br>2018年3月12日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br>◆事業者URL:<br>リンナイ株式会社<br>http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0228/<br>東邦ガス株式会社(法人番号 2180001022387)<br>http://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/<br>東京ガス株式会社(法人番号 6010401020516)<br>http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/list.html | 製品名:温水式浴室換気乾燥暖房機<br>●ブランド、機種名、リモコン品番、製造期間<br><br>リンナイ:<br>HBD-3301ACSK-J2<br>RBH-C331K2SN<br>HBD-3301ACSK-J2(B)<br>RBH-C331K2SN(A)<br>HBD-3301ACSK-J3<br>RBH-C331K3SN<br>HBD-3301ACSK-J3(B)<br>RBH-C331K3SN(A)<br>(以上8機種のリモコン品番:BHY-04E)<br>HBD-3301ACS<br>RBH-C331SN<br>(以上2機種のリモコン品番:BHY-04A)<br>製造期間:2001年8月~2005年3月<br><br>東邦ガス:<br>HBD-3301ACSK-J2<br>HBD-3301ACSK-J2(B)<br>HBD-3301ACSK-J3<br>HBD-3301ACSK-J3(B)<br>(以上4機種のリモコン品番:BHY-04F)<br>HBD-3301ACS<br>HBD-3302ACSK-2<br>HBD-3302ACSK-2(B)<br>HBD-3302ACSK-3(B)<br>(以上4機種のリモコン品番:BHY-04C)<br>製造期間:2001年8月~2005年1月<br><br>東京ガス:<br>IBD-3301ACS<br>製造期間:2001年6月~2009年1月 | [製造期間]<br>型式等覧に記載         | 2018年2月28日<br><HP> | 当該製品の循環用ファンモーターを機<br>器内部の換気通路内に配置してい<br>たため、モーター内部の制御基板部分に<br>水等が浸入し、基板上で短絡が生じて<br>発火、焼損に至るおそれがあることが<br>判明したため。       | 対象製品の点検、部品交<br>換(無償)   |

| 品名      | 製造事業者等  | 型式等   | 販売等期間<br>(製造時期)  | 社告日                | 社告等の内容  | 対処方法  |
|---------|---|---|--|--------------------|---|---|
| ノートパソコン | <p>パナソニック株式会社<br/>           ◆電話番号:フリーダイヤル 0120-870-163<br/>           ◆受付時間:<br/>           2018年4月27日まで 9:00~21:00(毎日)<br/>           2018年4月28日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)<br/>           ◆事業者URL:<a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/180328.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/180328.html</a><br/>           ※上記ホームページから対策ソフトウェアをダウンロードできません。</p> | <p>対象機種(シリーズ)<br/>           CF-SX1/SX2/SX3/SX4<br/>           CF-NX1/NX2/NX3/NX4<br/>           CF-S10<br/>           CF-N10<br/>           CF-AX2/AX3<br/>           CF-C2</p> <p>※SX4/NX4のWindows10プリインストールモデルは、バッテリー診断・制御プログラム対応済のため、対象外です。</p> | <p>[製造期間]<br/>           CF-SX1/SX2/SX3/SX4、CF-NX1/NX2/NX3/NX4 2012年1月~2018年3月<br/>           CF-S10、CF-N10 2011年2月~2014年11月<br/>           CF-AX2/AX3 2012年10月~2016年10月<br/>           CF-C2 2012年10月~2018年3月</p> | 2018年3月28日<br><HP> | <p>ノートパソコンのバッテリーの劣化が進行して内圧が上昇すると、異物が存在していた場合に内部短絡を生じて出火に至るおそれがあるため。</p> | <p>対策ソフトウェア(充電制御ユーティリティ及びバッテリー診断・制御プログラム)の配信<br/>           ※バッテリー診断・制御プログラムは2018年6月12日から提供開始予定</p> |