

## News Release



2023年2月22日  
NITE ( ナ イ ト )

独立行政法人製品評価技術基盤機構  
法人番号 9011005001123

## 小さなうっかりが大きな火災に ～「製品による建物火災」～

### 1. 事故の発生状況

2017年度から2021年度までの5年間にNITEに通知された製品事故情報<sup>※1</sup>のうち、北陸3県（富山県、石川県及び福井県）で製品による建物火災が15件<sup>※2</sup>ありました。

#### (1) 県別の年別事故発生件数（表1）

表1 製品による建物火災の県別年別事故発生件数（2017～2021年度）

発生年度		富山県	石川県	福井県	合計
2017年度		2	2	1	5
2018年度		3	0	0	3
2019年度		2	0	1	3
2020年度		0	3	1	4
2021年度		0	0	0	0
合 計	事故件数	7	5	3	15
	火災件数	[7]	[5]	[3]	[15]

※1: 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報（被害なし）を含む。

※2: 重複、対象外情報を除いた事故発生件数

#### (2) 県別の被害状況別事故発生件数（表2）

表2 製品による建物火災の県別被害状況別事故発生件数（2017～2021年度）

被害状況		富山県	石川県	福井県	合計
人的被害	死亡	1	0	1	2
	重傷	0	0	0	0
	軽傷	0	0	0	0
物的被害	拡大被害	6	5	2	13
	製品破損	0	0	0	0
被害なし		0	0	0	0
合 計		7	5	3	15

## 2. 製品による建物火災の主な事故事例

### (1) 可燃物が電気ストーブに接触したことによる火災事例

・2018年12月(富山県、女性、70歳代、拡大被害)

#### 【事故の内容】

電気ストーブを使用中、建物1棟を全焼する火災が発生した。

#### 【事故の原因】

電気ストーブに布団を掛けたまま他の部屋に移動したところ、約5分後に出火したことから、布団が電気ストーブの熱源に接触したことによるものと推定される。

### (2) 石油ファンヒーターのカートリッジタンクから灯油が漏れ出火した可能性のある火災事例

・2018年11月(富山県、女性、80歳以上、拡大被害)

#### 【事故の内容】

建物の全焼火災が発生した現場に石油ファンヒーターがあった。

#### 【事故の原因】

石油ファンヒーターに給油する際に、カートリッジタンクの口金を十分に締めていなかったため、使用中の石油ファンヒーターに灯油がかかり出火した可能性が考えられる。

### (3) 洗濯機の設計不良により出火した火災事例

・2020年5月(石川県、男性、60歳代、拡大被害)

#### 【事故の内容】

洗濯機を使用中、建物を全焼する火災が発生した。

#### 【事故の原因】

洗濯機の内蓋上にこぼれた洗剤が外槽部に流れ込み、ヒーターリード線に付着して芯線が腐食し、脱水時等の振動により断線して短絡が生じて、近傍の樹脂製品に着火し、出火に至ったものと考えられる。

(本件に関する問い合わせ先)

〒920-0024 石川県金沢市西念3-4-1

独立行政法人製品評価技術基盤機構

北陸支所 担当者 樋口、塚谷

電話：076-231-0435

以上