

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年2月9日から2月15日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/10	石油温風暖房機(開放式)	2024/12/22	建物1棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	日本	ダイニチ工業(株) FW-3040S
2025/02/10	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2025/01/18	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	(株)ノーリツ GQ-1637WS
2025/02/10	架台セット(自動血圧計用)	2024/09/17	病院で当該製品の椅子に着座したところ、転倒し、腕を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、椅子の座面裏側に亀裂や破断が発生し座面が傾くことにより、転倒したものと考えられる。	製品破損	重傷	大阪府	日本	オムロンヘルスケア(株) HBP-ST-903 24/12/06に社告。
2025/02/10	リモコン(多機能付)	2025/01/03	当該製品に延長コード及び配線器具(変換アダプター)を介して使用中、当該製品のUSBケーブル及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	中国	
2025/02/10	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/01/24	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品の充電ケーブルを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/02/10	電気毛布	2025/01/29	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2025/02/10	スチームアイロン	2025/01/05	当該製品の電源を入れた状態でその場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	フランス	
2025/02/10	送風機	2025/01/21	発煙及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	
2025/02/10	充電器	2024/08/10	他社製のACアダプター及び充電ケーブルを接続していた当該製品で他社製のバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/02/10	マルチタップ	2024/12/26	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2025/02/12	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2025/02/04	石油ファンヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	日本	
2025/02/12	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2025/01/27	使用中のガスこんろ付近から異音が生じ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2025/02/12	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2025/01/29	石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	日本	
2025/02/13	IH調理器	2025/01/24	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2025/02/13	凍結防止用ヒーター(水道用)	2025/01/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2025/02/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/24	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2025/02/13	靴(スニーカー)	2025/01/25	路面が濡れた状態で当該製品を履いて歩行中、滑って転倒し、右足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	青森県	インドネシア	
2025/02/13	電動車いす(ハンドル形)	2025/01/24	使用者(80歳代)が、当該製品とともに水路で発見され、病院へ搬送後、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		死亡	愛媛県	日本	
2025/02/13	ベッド	2025/01/22	使用者(70歳代)が当該製品の収納部を開けて作業中、当該製品のベッドフレームとサイドパネルの間に両腕が挟まり、左腕を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2025/02/13	迅速継手(都市ガス用)	2024/12/13	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2025/02/13	踏み台(アルミ製)	2025/01/27	踏み台を使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	中国	
2025/02/14	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、首掛け型)	2025/01/16	ネット通販で購入した扇風機を充電中、扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/02/14	介護リフト(天井走行式)	2024/12/04	天井走行式の介護リフトを使用中、レールが落下して周辺を破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	栃木県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html) をクリックしてください。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068