

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年8月10日から8月16日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/12	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/13	倉庫で当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/08/12	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/15	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)	軽傷	滋賀県	中国	同上
2025/08/12	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/27	当該製品を保管中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	同上
2025/08/12	延長コード(USB充電ポート付)	2025/07/10	当該製品に電気製品を接続して使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のUSBポート部及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2025/08/12	携帯電話機(スマートフォン)	2025/07/24	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	ベトナム	
2025/08/12	電動アシスト自転車	2025/07/04	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2025/08/12	照明器具	2025/07/23	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2025/08/12	食器洗い乾燥機	2025/07/23	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/08/12	電気掃除機(充電式、スティック型)	2025/07/23	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/08/12	接続箱(太陽光発電システム用)	2024/06/15	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2025/08/12	コンセント	2025/06/29	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2025/08/12	扇風機	2025/06/29	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/08/12	液晶ディスプレイモニター	2025/07/09	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/08/12	電気掃除機	2025/07/25	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/08/13	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/27	電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/08/13	電気かみそり(充電式)	0000/00/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2025/08/13	電気かみそり(充電式)	2025/06/22	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	
2025/08/13	電気かみそり(充電式)	0000/00/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2025/08/13	電気かみそり(充電式)	0000/00/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		長崎県	日本	
2025/08/13	電気かみそり(充電式)	2025/06/24	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/08/04	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/28	発煙に気付き確認すると、車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	同上

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/13	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/00	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	同上
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/16	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	同上
2025/08/14	高圧洗浄機(充電式)	2025/07/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1又はPHP-1 25/08/04に社告。
2025/08/14	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2025/07/24	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/08/14	電動アシスト自転車	2025/07/29	当該製品のバッテリーを保管中、当該製品のバッテリーを溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/08/14	エアコン	2025/07/25	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2025/08/14	自転車	2025/05/31	当該製品を立ちこぎで走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/08/14	電動車いす(ハンドル形)	2024/12/25	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、崖下へ転落し、死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	広島県	日本	
2025/08/14	電気冷蔵庫	0000/00/00	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/14	スピーカー(充電式)	2025/07/18	事務所で当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2025/08/14	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/07/24	事務所で当該製品を保管中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	
2025/08/14	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/11	店舗で当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/08/14	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/08	事務所内で当該製品に他社製のケーブルを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/14	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/15	店舗で当該製品を靴に入れていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2025/08/14	ポータブル電源(リチウムイオン/バッテリー)	2025/08/05	ポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.htm>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
をクリックしてください。