

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年5月4日から5月10日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/05/07	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2025/04/13	異音がしたため確認すると、周辺を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鳥取県	日本	高木産業(株)(現 パーパス(株)) TP-SQ204R-1
2025/05/07	充電器(電気シェーバー用)	2025/04/09	当該製品で電気シェーバーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	(株)泉精器製作所(現 マクセルイズミ(株))(セイコーエスヤード(株)ブランド) RC01(セイコーエスヤード(株)ブランド) 00/06/06に社告。
2025/05/07	空気清浄機(加湿機能付)	2025/01/01	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	ベトナム	
2025/05/07	電気冷蔵庫	2025/04/19	工場の休憩室で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2025/05/07	IH調理器	2025/04/09	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2025/05/07	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/04/15	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2025/05/07	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/04/04	工場の作業現場で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2025/05/07	電気毛布(敷毛布)	2025/02/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/05/07	電気毛布(敷毛布)	2025/02/14	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	
2025/05/07	電気炊飯器	2025/04/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/05/07	ライター(ガス注入式)	2025/04/14	異臭がしたため確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	埼玉県	中国	
2025/05/07	踏み台(アルミニウム合金製)	2025/04/14	作業場で当該製品を脚立状態で使用中、転落し、右手を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	重傷	栃木県	ベトナム	
2025/05/08	電気やかん【電気湯沸器】	2025/04/11	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	中国	
2025/05/08	電気やかん【電気湯沸器】	2025/04/24	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2025/05/08	電気やかん【電気湯沸器】	0000/00/00	電気やかんの電気プラグの一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2025/05/08	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/04/23	ポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、
個別事故の検索については、
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※また、社告情報については、
※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。
をクリックしてください。
をクリックしてください。
をクリックしてください。