

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年4月20日から5月2日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/21	石油ストーブ(開放式)	2025/03/09	当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	(株)コロナ RX-2216Y
2025/04/21	電動アシスト自転車	2025/04/05	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株) PA26NSP 22/04/05に社告。
2025/04/21	エアコン	2025/03/30	当該製品の運転を停止したところ、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	ダイキン工業(株) F36GTPS 14/10/17に社告。
2025/04/21	電気冷蔵庫	2025/03/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	松下冷機(株)(現 パナソニック(株)) NR-G53K1 07/05/30に社告。
2025/04/21	椅子	2024/12/19	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、使用時に脚部が閉じて転倒したものと考えられる。	製品破損		福岡県	中国	(株)良品計画 4550344172223 25/01/24に社告。
2025/04/21	タブレット端末	2025/03/28	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2025/04/21	パソコン(マザーボード)	2025/01/01	パソコンの電源を入れたところ、異音及び異臭とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/04/21	ポータブル電源(リチウムポリマー)	2025/03/24	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/04/21	電気ストーブ(オイルヒーター)	2025/03/20	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	イタリア	
2025/04/21	カラーテレビ(液晶)【テレビジョン受信機】	2025/03/31	液晶テレビのリアキャビネットが破損し、液晶テレビが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	マレーシア	ソニーエムシーエス(株) (現 ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ(株)) KDL-40V5 13/03/14に社告。
2025/04/21	はしご兼用脚立(アルミ製)	2025/04/08	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	中国	
2025/04/21	電気あんか【電気あんか】	2025/03/29	電気あんかから付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	ベトナム	
2025/04/21	水槽用ヒーター【観賞魚用ヒーター】	2025/03/27	水槽用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損し、3人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	三重県	日本	
2025/04/22	バッテリーバック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/09/19	電動自転車用のバッテリーバックから発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY513B02 24/04/23に社告。
2025/04/22	容器(ガラス製)	2025/02/25	ガラス容器の蓋を開けようとしたところ、底部が割れ、手に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	岡山県	中国	
2025/04/22	電気毛布(敷毛布)【電気敷布】	2025/02/15	電気毛布を使用中、周辺を溶融した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2025/04/23	石油給湯機	2025/03/28	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	(株)コロナ UIB-4000TX(F)
2025/04/23	映像録画装置(防犯カメラ用)	2025/04/06	事務所で当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモニターに内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、発煙に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	マスプロ電工(株) WHC7M2 22/12/07に社告。
2025/04/23	マッサージ器(充電式)	2025/03/28	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/04/23	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/08	飲食店で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/04/23	電子レンジ	2025/04/08	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/23	蓄熱式電気暖房器	2025/03/17	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	ドイツ	
2025/04/23	電気温風機	2025/04/01	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/04/23	タップ	2025/04/05	当該製品にエアコンを接続していたところ、当該製品の差込口及びエアコンの電源プラグを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	台湾	
2025/04/23	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/25	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	日本	
2025/04/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2025/04/04	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2025/04/23	ガスこんろ(都市ガス用)【ガスこんろ】	2025/04/14	使用中のガスこんろから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/04/23	冷温風機(加湿機能付)【電気加湿機】【電気温風機】	2025/03/17	使用中の冷温風機付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	中国	
2025/04/24	ガストープ(カセットボンベ式)【液化石油ガス用ストープ】	2025/03/22	ガストープを使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。原因を調査中。		死亡(CO中毒)	愛媛県	ベトナム	
2025/04/25	介護ベッド用手すり	2025/04/07	介護ベッド用手すりを使用中、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	ベトナム	
2025/04/25	電気こんろ(ラジエントヒーター式)【電気こんろ】	2025/04/04	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/04/28	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	2025/04/03	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	日本	(株)長府製作所 GK-2003K
2025/04/28	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	2025/03/24	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	日本	リンナイ(株) RUX-A2016W-E
2025/04/28	スピーカー(充電式)	2025/03/15	当該製品を充電中、当該製品から発火し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2025/04/28	携帯電話機(スマートフォン)	2025/03/24	当該製品をポケットに入れていたところ、当該製品が発熱し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	宮城県	中国	
2025/04/28	携帯電話機(スマートフォン)	2025/04/09	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	ベトナム	
2025/04/28	電気ストープ	2001/04/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2025/04/28	温水式浴室換気乾燥暖房機	2025/04/08	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/04/28	靴(スニーカー)	2025/04/21	当該製品を履いて階段を上っていたところ、滑って転倒し、右手を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	ベトナム	
2025/04/28	リチウム電池内蔵充電器	2025/04/04	当該製品をロッカーに置いていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/04/28	椅子	2025/02/08	当該製品に着座しようとしたところ、当該製品の脚部が破損し、転倒、左目を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2025/04/28	スライサー	2024/04/12	当該製品を開梱しようとしたところ、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	石川県	中国	
2025/04/28	除湿機	2025/03/19	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	中国	
2025/04/28	リチウム電池内蔵充電器	2025/04/07	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/04/28	IH調理器	2025/01/18	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/04/28	照明器具(卓上型、充電式)	2024/08/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/04/28	携帯電話機(スマートフォン)	2025/04/09	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/28	物置	2025/04/15	外れた物置の扉を戻そうとしたところ、足に落下して軽傷を負った。	製品破損	軽傷	富山県	日本	
2025/04/28	スピーカー(充電式)	2025/04/11	スピーカーを充電中、スピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2025/05/02	石油ストーブ(密閉式)	2025/04/12	事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	(株)コロナ FF-6811SR
2025/05/02	折りたたみ机	2025/04/14	当該製品を持ち上げたところ、脚が閉じ、左手中指が挟まり、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2025/05/02	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2025/02/19	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2025/05/02	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/26	施設の駐車場で車両内に置いていた当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	中国	
2025/05/02	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/20	車両内で異音が生じたため確認すると、座席に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/05/02	バッテリー(リチウムイオン、電熱手袋用)	2025/03/19	飲食店で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2025/05/02	電気毛布(敷毛布)	2025/03/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/05/02	電気シェーバー	2025/04/10	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品の充電差込口を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2025/05/02	電気シェーバー	2025/04/14	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品の充電差込口を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめしております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。