

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年10月19日から10月25日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/20	電動アシスト自転車	2025/09/29	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック サイクルテック(株) 不明 20/04/21に社告。
2025/10/20	電気シェーバー	2025/09/20	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2025/10/20	電気シェーバー	2025/09/26	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/10/20	タブレット端末	2025/09/05	発煙に気付き確認すると、鞆に入れていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/10/20	エアコン(可搬型)	2025/09/01	建築現場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/10/20	扇風機	2025/07/05	倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	
2025/10/20	保温容器	2025/09/21	当該製品を蓋を開けた状態で傾けたところ、蓋と本体との接続金具の近くに置いた指が閉まった蓋に挟まれ負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2025/10/20	電動車いす(ハンドル形)	2025/09/11	使用者(90歳代)が当該製品を使用中、当該製品ごと水路に転落し、病院に搬送後、入院中に死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		死亡	兵庫県	日本	
2025/10/20	電子レンジ	2025/09/29	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/20	電子レンジ	2025/10/03	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/20	水槽用ウオータークーラー	2025/09/28	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	韓国	
2025/10/20	ヘアドライヤー	2025/09/22	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/10/20	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/05	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/10/20	充電器(リチウムイオンバッテリー、コードレス式イヤホン用)	2025/09/29	イヤホンケース型充電器付近から異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2025/10/22	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/10/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/10/22	電子レンジ	2025/10/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2025/10/22	シュレッダー	2025/09/14	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/10/22	美容機器	2025/08/20	当該製品を使用したところ、体調を崩し、病院で神経障害と診断された。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2025/10/22	電気掃除機(充電式、スティック型)	2025/08/30	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/22	電気シェーバー	2025/09/24	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2025/10/22	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/08/15	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	(株)タカラトミー 4904810919230 25/09/08に社告。
2025/10/22	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/08/00	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	群馬県	ベトナム	同上
2025/10/22	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/09/00	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	福岡県	ベトナム	同上
2025/10/22	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/08/00	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	同上
2025/10/22	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/08/00	子どもが玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	ベトナム	同上
2025/10/22	ガストーチ	2025/09/25	ガストーチを点火したところ、漏れたガスに引火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岐阜県	不明	
2025/10/22	車いす(介助用)	2025/09/08	車いすの一部が破損し、腹部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	中国	
2025/10/24	携帯電話機用スタンド(電動ジャンル、充電式)	2025/10/01	店舗で展示中の携帯電話機用スタンド付近から異臭がして発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	ベトナム	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課（TEL）06－6612－2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。