

# News Release

2019年5月23日  
N I T E ( ナ イ ト )  
独立行政法人製品評価技術基盤機構  
四 国 支 所

## ガスこんろの事故に注意 ～四国地方における事故を中心に～

本資料は、NITE（ナイト）が経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ及び消費者庁記者クラブに対して行う、子どもの製品事故に対する注意喚起にあわせて、四国地方4県での事故事例を補足的に紹介するものです。

### 1. 四国地方での事故

#### (1) 年度別事故発生件数と被害状況

2013年度から2018年度までの6年間でNITE（ナイト）に通知のあった重大製品事故<sup>\*1</sup>情報のうち、四国地方4県（愛媛県、香川県、高知県、徳島県）で発生した、ガスこんろの事故は計5件ありました。全て「火災事故」ですが、このうち「死亡」に至った事故は1件ありました。

種々の事故件数等詳細については、年度別事故発生件数を表1、被害状況別事故発生件数を表2、原因区分別事故発生件数を表3に示します。

なお、物的被害（製品破損、拡大被害<sup>\*2</sup>）があった場合でも人的被害（重傷、軽傷）のあったものは、人的被害の区分で集計しております。

※1 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故。

※2 製品本体のみの被害（製品破損）にとどまらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としています。

表1. 年度別事故発生件数

		愛媛県	香川県	高知県	徳島県	合計
発 生 年 度	2013年度	1	2			3
	(内数)火災事故	(1)	(2)			(3)
	2014年度					
	(内数)火災事故					
	2015年度					
	(内数)火災事故					
	2016年度				1	1
	(内数)火災事故				(1)	(1)
	2017年度					
	(内数)火災事故					
	2018年度	1				1
	(内数)火災事故	(1)				(1)
合計		2	2		1	5
(内数)火災事故		(2)	(2)		(1)	(5)

表2. 被害状況別事故発生件数

		愛媛県	香川県	高知県	徳島県	合計
被害状況	死亡		1			1
	重傷					
	軽傷					
	拡大被害	2	1		1	4
	製品破損					
	被害なし					
合計		2	2		1	5

表3. 原因区分別事故発生件数

		愛媛県	香川県	高知県	徳島県	合計
製品に起因する事故	A: 設計、製造又は表示等に問題があったもの					
	B: 製品および使い方に問題があったもの					
	C: 経年劣化によるもの					
	G3: 製品起因であるが、その原因が不明のもの					
	小計					
し製ないに事起原因	D: 施工、修理又は輸送などに問題があったもの					
	E: 誤使用や不注意によるもの		1			1
	F: その他製品に起因しないもの	1				1
	小計	1	1			2
G: 原因不明なもの (G3を除く)			1		1	2
H: 調査中		1				1
合計		2	2		1	5

## (2) 四国地方において発生した事故の事例

- ① 2013年10月、愛媛県、年齢・性別不明、拡大被害、使用期間：約5年

### 【事故の内容】

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。

### 【事故の原因】

当該製品は、二口ガス栓の両方が開いていたことことから、保護キャップをかぶせてあったガス栓からガスが漏れ、使用中であったグリルの火が引火したものと推定される。

- ② 2014年2月、香川県、70歳代・男性、拡大被害、使用期間：約5年

### 【事故の内容】

建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。

### 【事故の原因】

当該製品を消火せずに外出した際に、当該製品の左側こんろの上等に置いていた可燃物にこんろの火が引火し、出火したものと推定される。

なお、取扱説明書には、「機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。火をつけたまま離れたり、外出、就寝しない。」旨、警告が記載されている。

## 2. 事故の再現実験映像について

映像(動画・写真)をご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構+niteロゴ」としてください。

(本件に関する問い合わせ先)

〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 高松第一生命ビル5F

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 四国支所

担当者：佐藤(さとう)、藤本(ふじもと)

電話：087-851-3961