



(別添) 2021年10月28日 NITE(ナイト) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター大阪本部

中古品の見えない危険に注意 ~製品の情報をしっかり確認~

1. 事故発生状況

NITE (ナイト) に通知された製品事故情報 *1 において、中古品 *2 に関する製品事故は、近畿地方 2 府 4 県 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) では、2016 年から 2020 年までの 5 年間に 72 件ありました。

- (※1) 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故(ヒヤリハット情報(被害なし)を含む)。
- (※2) 中古品販売店で購入したもの、インターネットオークション及びインターネット通販で購入した中古品、譲渡された物、中古住宅などに既設で設置されていたものなどを「中古品」と呼ぶ。

1-1. 事故発生状況

(1) 年別 府県別 事故発生状況

表 1 年別 府県別 事故発生件数※3 (単位:件)

		Δ.	1 223 113 214 2	7 7 70 3		- - - -		
		滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	合 計
事故発生年	2016 年	1	3	5	1	1		11
		[1]	[3]	[5]	[1]	[1]		[11]
	2017 年	1	1	9	4	1	2	18
		[1]	[0]	[8]	[2]	[1]	[1]	[13]
	2018 年	1	2	8	3		1	15
		[1]	[2]	[6]	[3]		[1]	[13]
	2019 年	2	3	9	4		1	19
		[2]	[3]	[7]	[3]		[1]	[16]
	2020 年		1	5	2	1		9
			[1]	[4]	[2]	[1]		[8]
合計	事故件数	5	10	36	14	3	4	72
	火災件数	[5]	[9]	[30]	[11]	[3]	[3]	[61]

(※3) []は火災件数。



(2) 府県別 被害状況

表 2 府県別 被害状況*4(単位:件)

		滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	合 計
	死亡							
人 的	重傷			4 (4) [1]	1 (1) [0]			5 (5) [1]
	軽傷			3 (4) [2]	1 (2) [1]			4 (6) [3]
物的	拡大被害	4 [4]	6 [6]	24	10	3 [3]	3 [3]	50 [47]
被害	製品 破損	1 [1]	4 [3]	5	2 [2]		1 [0]	13 [10]
被害なし								
合	事故件数	5	10	36	14	3	4	72
計	被害者数	(0)	(0)	(8)	(3)	(0)	(0)	(11)
āl	火災件数	[5]	[9]	[30]	[11]	[3]	[3]	[61]

^{(※4) ()}は被害者数、[]は火災件数。物的被害(製品破損または拡大被害)があった場合でも人的被害のあったものは、人的被害に区分している。



2. 事故事例の概要

(1) リコール対象製品の電気こんろ

2019 年 7 月 (兵庫県、年齢・性別不明、軽傷)

【事故の内容】

建物に設置されていた電気こんろの上に置いていたカセットこんろが破裂、周辺を破損する火災が発生した。

【事故の原因】

リコール対象製品の電気こんろのつまみに身体等が触れてスイッチが入り、電気こん ろの上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。

(2) 取り付けられていた非純正品のバッテリーが発火

2019年9月(大阪府、50歳代・男性、拡大被害)

【事故の内容】

インターネットオークションで購入した中古品の電気掃除機を充電中、本体及び周辺 を焼損する火災が発生した。

【事故の原因】

電気掃除機に取り付けられていた非純正品のバッテリーの制御機能が不十分だったため、過充電となって異常発熱し、焼損したものと考えられる。

3. 中古品の事故映像について

中古品に関する製品事故の再現映像及び静止画をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像等をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構+NITE ロゴ」としてください。

(本件に関するお問い合わせ先)

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター

製品安全広報課 課長 山﨑 卓矢

担当者: 製品安全広報課 岡田

電話:06-6612-2066 mail:ps@nite.go.jp