

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年11月10日から11月16日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/11	手すり(床置き式)	2024/09/22	使用者(80歳代)が当該製品に接触し、右足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	広島県	日本	
2024/11/11	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/10/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2024/11/11	フードミキサー(ブレンダー)	2024/10/23	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2024/11/11	タブレット端末	2024/10/20	当該製品を充電器に接続中、当該製品が膨張したため充電ケーブル及び当該製品のバッテリーを外そうとしたところ、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2024/11/11	サーキュレーター	2024/10/03	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/11/11	換気扇	2024/10/08	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	日本	
2024/11/11	ライター(使い切り型)	2024/10/30	車両内で当該製品を使用後、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	フランス	
2024/11/11	電動アシスト自転車	2023/11/11	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、身体が前方に投げ出され転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	中国	
2024/11/11	電動アシスト自転車	2024/10/20	当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2024/11/11	タブレット端末	2024/10/15	充電中のタブレット端末から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	不明	
2024/11/11	バッテリーパック(リチウムイオン、VRヘッドセット用)	2024/11/04	ネット通販で購入したVRヘッドセット用のバッテリーパックを充電中、VRヘッドセット用のバッテリーパック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		福井県	中国	
2024/11/12	太陽光発電器(太陽電池モジュール)	2024/11/06	太陽電池モジュール付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2024/11/12	迅速継手(都市ガス用)	2024/11/03	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2024/11/12	ACアダプター(ラベルプリンター用) 【直流電源装置】	2024/10/28	プリンター用ACアダプター付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/11/13	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	不明	当該製品内部を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	タイ	
2024/11/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/04	本体が膨張した当該製品を車両内に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2024/11/13	バッテリー(リチウムイオン、投光器用)	2024/10/29	作業現場で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/11/13	デスクトップパソコン	2024/08/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/11/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/01	当該製品を他社製充電器に接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2024/11/13	液晶テレビ	2024/10/26	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	日本	
2024/11/13	バッテリー(リチウムイオン、ノートパソコン用)	2024/03/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/11/13	食器洗い乾燥機	2024/10/23	当該製品のハンドル部を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	
2024/11/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/15	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2024/11/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/16	当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2024/11/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/11/07	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/13	ヘアアイロン(充電式)	2024/10/24	自動車内に置いていたヘアアイロン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2024/11/13	エアコン【電気冷房機】	2024/11/08	清掃中のエアコン付近から出火して壁を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	徳島県	不明	
2024/11/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2024/10/26	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	不明	
2024/11/13	ガス給湯器(都市ガス用)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器の電池ボックスの一部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	
2024/11/13	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2024/10/25	ネット通販で購入した扇風機を充電中、扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/11/14	インターホン【インターホン】	2024/10/14	インターホンから異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損		福島県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2024/11/14	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/06/22	使用中のいすの脚部が破損し、転倒した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2024/11/15	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	不明	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。