令和7年3月 掲載

#### 1. 修正の概要

- ・令和3年度電気保安統計(概要、図表)に係る修正
- ・ 令和 3 年度電気保安統計の分析結果に係る修正

#### 2. 修正箇所

# 令和3年度電気保安統計

IV. 自家用電気工作物を設置する者

修正箇所 1 解説文 2. 過年度比較の概要(36ページ)

|修正箇所 2| 第1表 | 自家用電気工作物詳報対象事故件数総括表(38ページ)

|修正箇所 3 | 第 2 表 (1) | 感電死傷事故件数表 (39~40 ページ)

修正箇所 4 第 8 表 太陽電池発電所の事故被害件数表(66~67 ページ)

|修正箇所 5| 第1表 自家用電気工作物を設置する者の電気事故件数の推移(設備別)(76 ページ)

修正箇所 6 第 2 表 自家用電気工作物を設置する者の電気事故件数の推移 (事故種類別) (77 ページ)

|修正箇所 7| 第1図 太陽電池発電所事故件数の推移(78ページ)

修正箇所8 第2図 風力発電所事故件数の推移(79ページ)

修正箇所 9 第 3 図 電気火災、感電死傷、電気工作物の破損等による死傷・物損事故件数の推移 (80 ページ)

# 令和3年度電気保安統計の分析結果

修正箇所 10 4ページ (1) 事故件数の全体推移

修正箇所 11 5ページ (2)種類別、設備別の事故件数

修正箇所 12 6 ページ (3)電気火災、感電死傷、電気工作物の破損等による死傷・物損事故件数の 推移

|修正箇所 13||10 ページ (1)太陽電池、風力発電所の事故件数推移(自家用設置者)

修正箇所 14 11 ページ (2)太陽電池発電所(自家用設置者)

修正箇所 15 13 ページ (4)需要設備(自家用設置者)

#### 3. 修正内容

#### 令和3年度電気保安統計

|修正箇所 1 | 解説文 2. 過年度比較の概要(36ページ)

[修正前]

#### (1) 全体概況

令和3年度の電気事故件数は701件(第1表)です。前年度の643件に比べ58件増加しています。

事故発生箇所で最多の箇所は太陽電池発電所(<u>354</u>件)で、全体の約50.5%を占めています。次に多いのは需要設備(<u>216</u>件)です。過去10年間の比較では、前年度と同様に、太陽電池発電所が需要設備の件数を上回りました。以下、火力発電所(94件)、風力発電所(28件)、水力発電所(7件)と続きます。

#### (2) 太陽電池発電所及び風力発電所の事故件数

太陽電池発電所の事故件数は 354 件で、前年度の 235 件に比べ 119 件の増加であり大幅に増加しています。事故率も増加しています。これは、主に東北・近畿管内における逆変換装置又はインバータの破損事故の増加によるものです。

風力発電所の事故件数は28件で、前年度の<u>86</u>件に比べ<u>58</u>件の減少であり、事故件数・事故率ともに大幅に減少しています。

#### (3) 感電死傷事故

感電死傷事故は 38 件発生しています (第 2 表及び第 3 図)。前年度の 51 件に比べ 13 件減少しています。

# [修正後]

# (1) 全体概況

令和3年度の電気事故件数は703件(第1表)です。前年度の645件に比べ58件増加しています。 事故発生箇所で最多の箇所は太陽電池発電所(355件)で、全体の約50.5%を占めています。次に多いのは需要設備(217件)です。過去10年間の比較では、前年度と同様に、太陽電池発電所が需要設備の件数を上回りました。以下、火力発電所(94件)、風力発電所(28件)、水力発電所(7件)と続きます。

# (2) 太陽電池発電所及び風力発電所の事故件数

太陽電池発電所の事故件数は 355 件で、前年度の 236 件に比べ 119 件の増加であり大幅に増加しています。事故率も増加しています。これは、主に東北・近畿管内における逆変換装置又はインバータの破損事故の増加によるものです。

風力発電所の事故件数は 28 件で、前年度の <u>87</u>件に比べ <u>59</u>件の減少であり、事故件数・事故率ともに大幅に減少しています。

#### (3) 感電死傷事故

感電死傷事故は <u>39</u>件発生しています(第2表及び第3図)。前年度の51件に比べ<u>12</u>件減少しています。

# 修正箇所 2 第1表 自家用電気工作物詳報対象事故件数総括表 (38ページ)

発電所・太陽電池 - 電気工作物の破損・主要電気工作物・波及事故無[修正前] 342 [修正後] 343発電所・太陽電池 - 電気工作物の破損・主要電気工作物・計[修正前] 342 [修正後] 343発電所・計 - 電気工作物の破損・主要電気工作物・波及事故無[修正前] 465 [修正後] 466発電所・計 - 電気工作物の破損・主要電気工作物・計[修正前] 465 [修正後] 466

発電所・太陽電池-事故総件数・波及事故無	[修正前]	346	[修正後]	347
発電所・太陽電池-事故総件数・計	[修正前]	354	[修正後]	355
発電所・計-事故総件数・波及事故無	[修正前]	474	[修正後]	475
発電所・計-事故総件数・計	[修正前]	483	[修正後]	484
需要設備(高圧)-死傷・感電死傷・波及事故無	[修正前]	23	[修正後]	24
需要設備(高圧)-死傷・計	[修正前]	23	[修正後]	24
需要設備(高圧)-事故総件数・波及事故無	[修正前]	31	[修正後]	32
需要設備(高圧)-事故総件数・計	[修正前]	201	[修正後]	202
合計-死傷・感電死傷・波及事故無	[修正前]	38	[修正後]	39
合計-死傷・計	[修正前]	39	[修正後]	40
合計-電気工作物の破損・主要電気工作物・波及事故無	[修正前]	472	[修正後]	473
合計-電気工作物の破損・主要電気工作物・計	[修正前]	472	[修正後]	473
合計-事故総件数・波及事故無	[修正前]	522	[修正後]	524
合計-事故総件数・計	[修正前]	701	[修正後]	703

# 修正箇所 3 第 2 表 (1) 感電死傷事故件数表 (39~40ページ) [修正前]

年度																					第	2 2	菱(	1)	感	電死	傷事	¥故作	=数	表																			(1)18	用電気	工作相	りを設	2里:
$\setminus$		種別									_								8	电(作)	表者)																_								SE (2	公衆)							
\			丰	_	死	_	_	ge Ľ		П	*	<u> </u>	я		T	(K	T		П	_	T	死	_		ř.	_	- 0	_	я	15	_	96	Ŧ	_	Ŧ	÷	Ħ		_	Æ	T	T	-	_	П	- 1		1	96		Ŧ	숨	п
文學生	電気工作物	NEIS	_	作業方法不良	工作物不	被害者の過失	第三者の過失	その他	不明	小計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	を と さ さ の 近 タ	第三者の過失	0	- 不	小計	計	作業準備不良	作業方法不良	坊 代 村 村 村 村 村	龍 KE L F か F N N N N N N N N N N N N N N N N N	第三者の過失	そ の 他	不可	ト 作業準備不良 十	作棄方法不良	工具筋具不良	電気工作物不良	0	第三者の過失	そ : の 他 !	不小	計	31	分 年 ( % )	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	10 ## ## ## II	t そ f の f 他	不明	小計	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		不明	小計	計	5 4 ( 5 )
ŀ	水火	h h	$\overline{}$	+		H						-		÷		÷				+	+	÷			-		- 0	)		4	+	+	+	(	1) (1)	) (1	)	H		+		÷				+		÷	H	H	+	-	H
t	悉料	F 16 16												İ	İ	I				#	1	1				1	ľ	İ			#		#	1	Т.	Ľ	2.5				İ	İ											
ŀ	太陽	電 治	_	+	+	H	H					-	+	÷	÷	÷	Ł			+		÷	+	H	=	+	H	1			+	+	+	,	1 1	1	2.5			+	÷	÷	÷			+	÷	+	Н	H	+		ŀ
ļ	4	21																									(1	(1)						(	2) (2)	) (2	5.5																İ
Т	安電用	f s		+		H										÷				+								H								+		H	(1)	(1)		÷		(2)				H		H	+	(2)	L
t	地	ф												İ	Ė	I				1		İ					E	t			1	1	1	Ī							İ	İ		1								Ė	Ĺ
+	- 年	計		+		H						-	-	+	+	H		H		+	+	Ŧ		H		+	+	H		H	+	+	+	+		+		H	1	(1)	÷	÷	H	1	H	+	+			H	-	1	2
t	地	ф												I						1		I									1		1								İ	1											İ
+	小架	#		-		H						4	-	+	+	+	+			+	+	+			$\blacksquare$	+	÷	┡		Н	+	+	+	+	+	+	+	Н		+	+	+	+			-	+			Н	$\dashv$	-	ŀ
t	地	ф		#										İ	İ	t	t			#	I	İ				1		Ė		╛	#	1	#			t				#	İ	İ	Ė				İ	Ė					Ì
+	Φ	#1 100V		+		H						-	-	٠	+	٠				+	+	٠			Н	+	+	۰		H	+	+	+	+		+	-	H		+	+	+	+	H		+	+	٠		Н	+		ŀ
l	引 込 線	2007												İ	Ė	İ				#	1	İ				1		E			1		1	1		t					İ	1	Ė										İ
ŀ	1	その他 100V	H	+	+	F	F					-	-	÷	÷	÷	Ł			+		÷	+	H		+	ŧ	H			+	+	+	÷		+		H		+	÷	÷	Ė			+		+	Н	H	+		ŀ
l	AI SE	2007												İ								İ														t						t											İ
l	引込線以外路 生	E その他	$\equiv$		+	H	L					4		÷		÷	Ł			+	+	÷				÷	H	H		H	+	+	+	ł	+	+	-			-	÷	ŧ				+			H	H	+	-	ŀ
l	外線路	200V																																																			İ
ŀ	4	P その他 計										-		ł		H		H		+		ł				+		H			-	4	+	ł		+		Н				H				+		+	Н	H	+		ŀ
ļ		B1 83									(1) 1			I		Τ		(1) 1	(1) 1	#		I								$\equiv$	(2)		_	(	2) (2)	) (3	8.8	3		#		T					I						İ
ŀ		圧 器		+	+	H	H				-	+	+	÷	÷	÷	÷			+	÷	+	+	H	H	+	H	+ ii		H	+	+	+		1 1	1	2.5		-	+	÷	÷	÷			$\pm$	÷	+	Н	H	+	-	ŀ
Į	整波	t 49, 89											#	İ	İ	İ				1		İ										#	1	1						1	İ	1				1							İ
ŀ	能力用:	ロンデンサー 相 横	H	+		H	H				-	-	-	÷	÷	÷	÷			+	÷	÷		H	H	+	ď	Η		H	1	+	+		2 2	2	5.5	,		+	÷	÷	H			$\pm$	÷		H	H	+	-	ŀ
ļ	分路り	アクトル												I	Ė	L	E			=		I				1	E	L				1	1	1		L				1	ŧ	ŧ						ŧ					İ
ŀ		アクトル	H			H	H				-	-	=	÷	÷	÷	H			+	Ŧ	Ŧ		H		+	F	H		H	+	+	÷	H	+	+	+	H		1	÷	÷					H		(1)		(i)	(1)	L
ļ		1 86 fo					E								1) 1	İ	I	(1) 1	(1) 1	1		ı				1	6	(2)			(l) 1	1	1	(	5) (5) 5 5	) (6	17.6		(1) 1		Ī	ŧ	Ė	(1)				ŧ	Ė		(i) 1	(1) 1	2
ŀ	東東	E 8		+		H	H				(1)	-	+	Ŧ	÷	t	H	(1)	(1)	+	÷	Ŧ		H	$\pm$	+	H	(1)		4	(1)	+	+	(	2) (2)	) (3,	)			+	÷	t	H		H	+	Ŧ		H	H	+		ŀ
ļ	ŧ	it 8	_													F				1								E				1		I		Γ				1		ļ	F				Ţ			П			Ī
ŀ	電力リモ	貯蔵装置の 他	$\blacksquare$	+	+	H	H				(1)	+	+	t	÷	+	H	(1)	(1)	+	Ŧ	t	+	H	$\pm$	+	H	(2)		+	(3)	+	+	(	5) (5)	) (6	17.6	H	-	Ŧ	÷	t	t			+	+	+	H	H	$\dashv$		ł
ļ	Φ.	#H									(3)			0	1)			(4)	(4)				(1)				(2	(6)			(8)	1		(1	7 17	21	61.8	3	(1)					(1)					(1)		ω 1	(2) 2	
	nc #a	100V 200V	H	+		F	H					(1)	1	Ŧ	F	H	F	(1)	(1)	(1)	(1)	Ŧ	i	H	H	-	1 (2) 2	F	Н	H	1	+	1	t	(2)	) (3	2.5	3		+	ŧ	t	H		H	+	Ŧ	t	H	Ħ			t
ŀ		その他											1	1	ŀ	F				1		1					0	(1)				4	1	(	2) (2)	) (2	5.5	)			ŀ	Ŧ	F			1	ļ	F					F
	16. 25	100V 200V	Ħ	Ŧ		H	H				(1)	-	+	t	H	t	H	(1)	(1)	+	+	t	F	H	H	(2)	2)	t		H	+	$\dagger$	Ŧ	t	(2)	) (3	) 8.9			Ŧ	÷	t	H		(1)	+	Ŧ	t	H	H	(1)	(1) 1	2
ļ		その他	П				E								1)	F	F	(1)	(1)	1				П		Ï	_0	0				1	1	(	1) (1) 1 1	) (2	5.5			1	Ī	F	F		Ħ				П	П			ſ
	外灯: 看板灯	100V 200V	H	Ŧ	H	H	H					-	+	+	+	H	H	H		+	+	Ŧ	H	Н	$\forall$	Ŧ	H	H	Н	H	+	+	+	Ŧ		H	H	H		+	÷	t	t		H	+	ŧ	t	Н	H	1		H
ļ	W 0007	その他		1		L					(1)	(1)	#	1	1)	I	Ι	(3)	(3)	(1)	(1)	I	(1)			(2)	5) 4	0 (11				1	#	1	3) (9	0 (1)				1	I	I	I		(1)	1	1	L			(1)	(1)	I
1	Φ.	21 21	_	+	H	H					(4)	(1)	7	5	2)	F	H	3 (7)	3 (7)	(1)	(1)	Ŧ	(1)	H	$\dashv$	(2)	5 1 5) (6 5 6	1 (8)		H	(8)	4	1	(2	3 8 2) (27) 2 27	11	32.4	Н	(2)	(1)	+	+	1	(3)	(1)	-			(1)	H	(2) 2 2 5.3	(6)	-

# [修正後]

合和3年度																				篥	2 2	支 (:	1)	感電	死任	易事品	女件类	发表																			(自家	用電気	工作物	を設置	E+51
	\	M(9)						86		-			Д					8	能(作事	(者)	_			ŧ		ø		- 6					_	<b>-</b>	A D							ı	SE (:	公衆)							1
事故発生	建筑工作物	Mills	作業準備不良	作業方法不良	l 物 下	被害者の過失	第三者の過失	その他	不 , 明 1	小 作 指		工具防具不良	能気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	不 明	小計	ħ	作業準備不良	作業方法不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他明	小計	作業準備不良	作業方法不良	E 現 方 現 下 現	被害者の過失	第三者の過失	そ の 他	不明	小計	計	9 + - %	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	自 力 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	京 そ が の 日 他	- 不	小計	能気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	m m m m m m	そ の 他	不明	·	合計	百分 丰 (%)
発電所	水 火 燃 料 太 陽	能 池 力 計																								(1) 1	(I) 1						(1) 1 (1) 1 (2) 2	(1) 1 (1) 1 (2) 2	(1) 1 2 (1) 1 2 (2) 2 5	.9															
送電線路 特別高圧	安徽所 架 地 小 架 地	空中計																																			(1) 1	(1)				(2) 1								(0)	0.0
配 高龍 圧 路	小 架 地 小 引込線	# ± 100V 200V																																																	
低圧配電線路	7線 菜 空 地 中 小	その他 1007 2007 その他 1007 2007 その他																																																	
(旧房) 動勢推聯	度 周 疲 数 整 流 能力用コ	新 器 圧 器 変 換 機 器 ンデンサー 相 機 ア クトル									1)						(1)	(1)								(1)	(I) 1		(1)	0			(2) 2 (1) 1 1	(2) 2 (1) 1	(3) 3 8 (1) 1 2 (2) 2 5	.9															
(H)	直列リ 電線及 開 閉 避 変	アクトル び支持物 額 類 館 器 成 器 液 器									1)			(1)			(1) -1 (1) 1	(1) 1 (1) 1								(2)	(2) 2 (1) 1		(1)	))			(5) 5 (2) 2	(5) 5 (2) 2	(6) 6 17. (3) 3 8	6	(1)					(1)		(1) 1			(1)		(2) (	(2) 2 4(	0.0
		の 他 計 100V 200V								(	1) 1 3) 3 (1			(I) 1			(1) 1 (4) 4	(1) 1 (4) 4	(1)	(1)		(1)			(1) 1 (2)	(3)	(2) 2 (6) 6		(3)	0			(5) 5 (17) 17	(5) 5 (17) (17) (1) 1 (2)	(6) 6 17. 21) 21 61. (1) 1 2 (3)	. 6	(1)					(1) 1		(1) 1			(1)		(2) (	(8)	o. 0 . 3
需要益量(並圧)	16 25	その他 100V 200V その他 100V									1)			(1)			(1) 1 (1) 1	(1) 1 (1) 1						(3	) (2)	(1) 1	(1)						(2) 2 (1) 1	(2) 2 (2) 2 (1) 1	(2) 2 5 (3) 3 8 (2) 2 5	. 8							(1)						(1)	(1) 1 24	9.0
÷	外灯· 看板灯	2007 その他 計 計									1) (1 1 1 4) (1 4 1			(1) 1 (2) 2			(3) 3 (7) 7	(3) 3 (7) 7	(1) 1 (1) 1	(1) 1 (1) 1		(1) 1 (1) 1		(S	) (5) 5 ) (5) 5	(2) 2 (6) 6	(1) 1 (8) 8		(8)	0			(3) 3 (22) 22	(8) ( 8 (27) ( 27	11) 11 32 34) 34 10	. 4	(2)	(1)				(3)	(1) 1 (1) 1	(1) 1			(1) 1		(1) (1) (2) (3) (4) (7, 7) 12	(1) 1 26 (8) 5	100
H 9	衛考1. 評算 2. 「考	( % ) 見ごとに事故を 事故発生電気コ	在生電気I C作物」と	作物及1	ア事故物 者が直接	関を記述し	載する た電気		死傷者とする	10 は上段 こと	3 2. 二括弧	ftë (	) e,	<b>6.1</b> 仲数を	TRE	. ÷n	17.9 ぞれ記(	<b>17.0</b> 戦する	2.6 - と.	2.6		2.6			1 12. 8	115. 412	o. 8	T	20.	8			16. 4 e	0. 2 8	7.2		6.1					8.1	2.6	2.6			2.6		7, 7 12	2. 8	4

修正箇所 4 第 8 表 太陽電池発電所の事故被害件数表(66~67ページ)

逆変換装置又はインバータ - 不明[修正前] 180 [修正後] 181逆変換装置又はインバータ - 合計[修正前] 310 [修正後] 311合計 - 不明[修正前] 195 [修正後] 196合計 - 合計[修正前] 392 [修正後] 393

修正箇所 5 第 1 表 自家用電気工作物を設置する者の電気事故件数の推移(設備別)(76 ページ)

平成 29 年度

発電所・水力[修正前]18[修正後]19発電所・風力[修正前]38[修正後]37

令和元年度

発電所・火力[修正前]82[修正後]83発電所・計[修正前]264[修正後]265

合計	[修正前]	503	[修正後]	504
令和2年度 発電所・太陽電池 発電所・風力 発電所・計	[修正前] [修正前] [修正前]	235 86 417	[修正後] [修正後] [修正後]	236 87 419
合計	[修正前]	643	[修正後]	645
令和3年度				
発電所・太陽電池	[修正前]	354	[修正後]	355
発電所・計	[修正前]	483	[修正後]	484
需要設備	[修正前]	216	[修正後]	217
合計	[修正前]	701	[修正後]	703

修正箇所 6 第 2 表 自家用電気工作物を設置する者の電気事故件数の推移 (事故種類別) (77 ページ) 項目名

[修正前] 事故の種類・電気工作物の破損・主要工作物

[修正後] 事故の種類・電気工作物の破損・主要電気工作物

# 令和元年度

事故総件数・計

171171-72					
電気工作物の破損・主要電気工作物・他社事故波及無	[修正前]	258	[修正後]	259	
電気工作物の破損・主要電気工作物・計	[修正前]	259	[修正後]	260	
事故総件数・他社事故波及無	[修正前]	322	[修正後]	323	
事故総件数・計	[修正前]	503	[修正後]	504	
令和2年度					
電気工作物の破損・主要電気工作物・他社事故波及無	[修正前]	408	[修正後]	410	
電気工作物の破損・主要電気工作物・計	[修正前]	409	[修正後]	411	
事故総件数・他社事故波及無	[修正前]	471	[修正後]	473	
事故総件数・計	[修正前]	643	[修正後]	645	
令和3年度					
感電死傷・他社事故波及無	[修正前]	38	[修正後]	39	
感電死傷・計	[修正前]	38	[修正後]	39	
電気工作物の破損・主要電気工作物・他社事故波及無	[修正前]	472	[修正後]	473	
電気工作物の破損・主要電気工作物・計	[修正前]	472	[修正後]	473	
事故総件数・他社事故波及無	[修正前]	522	[修正後]	524	

[修正前] 701

[修正後] 703

修正箇所 7 第1図 太陽電池発電所事故件数の推移(78ページ)

令和2年度

太陽電池発電所事故件数 [修正前] 235 [修正後] 236 太陽電池発電所事故率 [修正前] 12.4 [修正後] 12.5

令和3年度

太陽電池発電所事故件数 [修正前] 354 [修正後] 355

修正箇所8 第2図 風力発電所事故件数の推移(79ページ)

平成 29 年度

 風力発電所事故件数
 [修正前] 38
 [修正後] 37

 風力発電所事故率
 [修正前] 11.1
 [修正後] 10.8

令和2年度

風力発電所事故件数[修正前] 86[修正後] 87風力発電所事故率[修正前] 21.1[修正後] 21.4

修正箇所 9 第 3 図 電気火災、感電死傷、電気工作物の破損等による死傷・物損事故件数の推移 (80 ページ)

令和3年度

感電死傷事故件数 [修正前] 38 [修正後] 39

# 令和3年度電気保安統計の分析結果

修正箇所 10 4ページ (1)事故件数の全体推移

▶ リード文

[修正前]

● 電気事業法に基づく事故報告件数(令和3年度)は、電気事業者で11,832件、自家用設置者で701件(両者で報告対象となる事故が異なることに注意が必要)。

#### [修正後]

● 電気事業法に基づく事故報告件数(令和3年度)は、電気事業者で11,832件、自家用設置者で703件(両者で報告対象となる事故が異なることに注意が必要)。

#### ▶ グラフ

自家用設置者

令和元年度	[修正前]	503	[修正後]	504
令和2年度	[修正前]	643	[修正後]	645
令和3年度	[修正前]	701	[修正後]	703

# 修正箇所 11 5ページ (2)種類別、設備別の事故件数

# ▶ リード文

# [修正前]

● 自家用設置者においては、太陽電池発電所の事故が増加している。 太陽電池発電所:354件(前年度比約1.5倍)

# [修正後]

● 自家用設置者においては、太陽電池発電所の事故が増加している。 太陽電池発電所:355件(前年度比約1.5倍)

# ▶ 電気事故件数表

# 事故の種類別件数

感電死傷-自家用設置者	[修正前]	38	[修正後]	39
電気工作物の破損(主要)-自家用設置者	[修正前]	472	[修正後]	473
合計-自家用設置者	[修正前]	701	[修正後]	703

# 設備の種類別件数

発電所-自家用設置者	[修正前]	483	[修正後]	484
需要設備-自家用設置者	[修正前]	216	[修正後]	217
合計-自家用設置者	[修正前]	701	[修正後]	703

修正箇所 12 6ページ (3)電気火災、感電死傷、電気工作物の破損等による死傷・物損事故件数の 推移

#### ▶ リード文

#### [修正前]

● 感電死傷事故の発生件数は、電気事業者では令和3年度は前年度から4件の減少。ここ数年間では十数件で推移している。自家用設置者では前年度から13件の減少であり、過去十年で最少となっている。

#### 「修正後〕

● 感電死傷事故の発生件数は、電気事業者では令和3年度は前年度から4件の減少。ここ数年間では十数件で推移している。自家用設置者では前年度から12件の減少であり、過去十年で最少となっている。

# ▶ グラフ

自家用設置者

令和3年度 感電死傷

[修正前] 38 [修正後] 39

# 修正箇所 13 10 ページ (1)太陽電池、風力発電所の事故件数推移(自家用設置者)

#### グラフ

#### 太陽電池発電所

令和2年度	主要電気工作物の破損事故件数	[修正前]	229	[修正後] 230	)
令和2年度	事故率	[修正前]	12.4	[修正後] 12.	5
A 40 0 4 14	A -1	F14	[00=](00=)	F44	.7 (000)

令和 2 年度 合計 [修正前] [235](237) [修正後] [236](238)

令和3年度 主要電気工作物の破損事故件数 [修正前] 342 [修正後] 343

令和 3 年度 合計 [修正前] [354](355) [修正後] [355](356)

# 風力発電所

平成 29 年度	上記以外の事故件数	[修正前]	2	[修正後]	1
平成 29 年度	事故率	[修正前]	11.1	[修正後]	10.8
平成 29 年度	合計	[修正前]	[38](38)	[修正後]	[37](37)

令和 2 年度主要電気工作物の破損事故件数[修正前]83[修正後]84令和 2 年度事故率[修正前]21.1[修正後]21.4令和 2 年度合計[修正前][86](86)[修正後][87](89)

# 修正箇所 14 11 ページ (2)太陽電池発電所(自家用設置者)

#### ▶ グラフ

太陽電池発電所の事故被害件数(表題) [修正前] 392 [修正後] 393

# 事故発生電気工作物

逆変換装置 [修正前] 310 件 [修正後] 311 件

# 事故原因

不明 [修正前] 195 件 [修正後] 196 件

# 修正箇所 15 13 ページ (4)需要設備(自家用設置者)

# ▶ リード文

# [修正前]

● 令和 3 年度は、需要設備における事故件数は <u>216</u>件であり、うち波及事故は 170 件であった。

#### 「修正後〕

● 令和 3 年度は、需要設備における事故件数は <u>217</u>件であり、うち波及事故は 170 件であった。

▶ グラフ

令和3年度

波及事故:無 [修正前] 46 [修正後] 47

合計 [修正前] 216 [修正後] 217