

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年5月18日から5月24日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/05/19	カセットこいろう	2025/04/25	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-ECO-2(岩谷産業(株)ブランド)
2025/05/19	石油給湯機	2025/04/27	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	日本	タカラスタンダード(株) 不明
2025/05/19	椅子	2025/04/27	使用者(80歳代)が当該製品に着座して居眠りしたところ、転倒、胸部を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	熊本県	インドネシア	
2025/05/19	電動アシスト自転車	2025/03/06	当該製品で走行中、当該製品が急停止し、転倒、顔面を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	日本	
2025/05/19	タイムスイッチ	0000/00/00	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2025/05/19	車いす	2025/04/27	当該製品に乗車中、当該製品のフットレストと手すりの間に首が挟まれ、死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		死亡	兵庫県	中国	
2025/05/19	USB変換ケーブル(携帯電話用、巻き取り式)	2024/11/28	自動車内でUSB変換ケーブルを使用中、USB変換ケーブル付近から異臭がして発熱し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2025/05/19	はしご(3連式、アルミ製)	2025/03/12	はしごを伸ばした状態で使用中、落下して足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2025/05/19	イヤホン(コードレス式、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/05/00	イヤホンを使用したところ、耳に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	中国	
2025/05/19	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2025/04/21	ガスふろがまを使用して、入浴していたところ、火傷を負った。原因を調査中。		重傷	大阪府	不明	
2025/05/20	充電制御器(太陽光発電システム用)	2025/05/11	ネット通販で購入した太陽光発電システム用の充電制御器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/05/20	電気ファンヒーター(セラミックヒーター)【電気温風機】	2025/02/16	ネット通販で購入した電気ファンヒーターを使用中、電気ファンヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		佐賀県	中国	
2025/05/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/01/31	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	
2025/05/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/12/30	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から異音が生じ、変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY452B02 20/04/21に社告。
2025/05/21	石油ストーブ(開放式)	2025/03/15	当該製品を使用中、建物1棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	群馬県	日本	(株)コロナ RX-2223Y
2025/05/21	高圧洗浄機(充電式)	2025/05/10	当該製品を充電中、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2025/05/21	リチウム電池内蔵充電器	0000/00/00	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2025/05/21	照明器具	2025/05/10	当該製品を使用中、異音と異臭が生じたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/05/21	延長コード	2025/04/11	当該製品に電気製品を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2025/05/21	電動アシスト自転車	2025/03/26	当該製品で走行中、スポークが破損し、バランスを崩して転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	宮城県	日本	
2025/05/21	エアコン(室外機)	2025/05/01	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	
2025/05/21	エアコン	2025/05/01	火災が発生し、現場に使用中の当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		栃木県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/05/21	電動アシスト自転車	2025/04/30	使用者(80歳代)が当該製品で走行しようとしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2025/05/21	ノートパソコン	2025/04/09	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/05/21	ポータブルブルーレイプレーヤー	2025/05/04	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/02/25	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/02/24	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/03/17	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2018/10/19	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/03/26	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2021/01/10	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/01/15	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/03/22	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/04/09	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	同上
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/03/05	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2025/05/21	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/04/21	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	
2025/05/23	ガスこもる(都市ガス用、クッキングテーブル)	0000/00/00	クッキングテーブルのガス接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/05/23	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2025/05/13	ネット通販で購入したヘアドライヤーを使用中、ヘアドライヤーから火花が出た。原因を調査中。	製品破損		石川県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 年度報告書については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。