

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年5月25日から5月31日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日      | 品 名                                 | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                                                    | 被害状況     |      | 事故発生場所 | 生産地  | 備考                                    |
|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|---------------------------------------|
|            |                                     |            |                                                                                                                      | 物的被害     | 人的被害 |        |      |                                       |
| 2025/05/26 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)                  | 2025/03/27 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                        | 拡大被害(火災) |      | 北海道    | 日本   | (株)コロナ<br>UHB-TP1020                  |
| 2025/05/26 | ガスこんろ(都市ガス用)                        | 2025/05/14 | 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                    | 拡大被害(火災) |      | 新潟県    | 日本   | パロマ工業(株)(現(株)パロマ)<br>PA-30SPF         |
| 2025/05/26 | USBケーブル                             | 2025/03/11 | 当該製品に誤って洗濯後乾燥させたヘッドホンを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                       | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                       |
| 2025/05/26 | 電動アシスト自転車                           | 2025/04/29 | 当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                         | 製品破損     | 重傷   | 熊本県    | 中国   |                                       |
| 2025/05/26 | 車いす                                 | 2025/04/29 | 介助者が当該製品に使用者を乗せて自宅へ入ろうとしたところ、当該製品の右側押手が破損し、当該製品が転倒、使用者が落下し、軽傷を負った。使用者をかばった介助者は重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損     | 重傷   | 鹿児島県   | 中国   |                                       |
| 2025/05/26 | 電子レンジ                               | 2025/04/24 | 当該製品を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                            | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                       |
| 2025/05/26 | リチウム電池内蔵充電器                         | 2025/03/13 | 当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                        | 拡大被害(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                       |
| 2025/05/26 | 温水洗浄便座                              | 2025/05/06 | 公共施設で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                      | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 日本   |                                       |
| 2025/05/26 | 踏み台(アルミニウム合金製)                      | 2025/04/20 | 歯科医院で使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                     | 製品破損     | 重傷   | 大阪府    | ベトナム |                                       |
| 2025/05/26 | 電動アシスト自転車                           | 2025/05/08 | 当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                   | 製品破損     | 重傷   | 大阪府    | 日本   |                                       |
| 2025/05/26 | 液晶テレビ                               | 2025/05/05 | 異臭が生じたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                  | 製品破損(火災) |      | 大阪府    | 日本   |                                       |
| 2025/05/26 | コンセント                               | 2025/04/04 | 学校で当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                              | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 日本   |                                       |
| 2025/05/26 | 投げ込み式ヒーター【投げ込み湯沸器】                  | 2025/03/16 | 投げ込み式ヒーター付近から出火し、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。                                                                               | 拡大被害(火災) | 軽傷   | 香川県    | 不明   |                                       |
| 2025/05/26 | テーブルクロス                             | 2023/09/00 | テーブルクロスを使用したところ、テーブルクロスとの接触部分に皮膚障害を発症した。原因を調査中。                                                                      |          | 軽傷   | 不明     | 不明   |                                       |
| 2025/05/26 | テーブルクロス                             | 2023/09/00 | テーブルクロスを使用したところ、テーブルクロスとの接触部分に皮膚障害を発症した。原因を調査中。                                                                      |          | 軽傷   | 不明     | 不明   |                                       |
| 2025/05/27 | 照明器具(シーリングライト)【その他の放電灯器具】           | 2025/05/12 | 照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                            | 拡大被害(火災) |      | 岐阜県    | 日本   |                                       |
| 2025/05/27 | モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】      | 2025/05/14 | ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                             | 拡大被害(火災) |      | 愛知県    | 不明   |                                       |
| 2025/05/27 | 迅速継手(都市ガス用)                         | 2025/03/22 | ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                | 拡大被害     |      | 群馬県    | 日本   |                                       |
| 2025/05/27 | ガス給湯器(都市ガス用、開放式)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】      | 2025/05/01 | 使用中のガス給湯器から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                      | 拡大被害     |      | 福岡県    | 不明   |                                       |
| 2025/05/27 | ガスふろがま(都市ガス用、BF式)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】 | 2025/04/10 | ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。                                                                                          | 製品破損     |      | 神奈川県   | 日本   |                                       |
| 2025/05/28 | スピーカー(充電式)                          | 2025/05/01 | 車両内で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                             | 製品破損(火災) |      | 山形県    | 中国   | アンカー・ジャパン(株)<br>A3102<br>24/04/04に社告。 |
| 2025/05/28 | ベッド                                 | 2025/04/05 | 跳ね上げ式ベッドのサイドフレームと床板との間に手を挟まれて負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                    |          | 重傷   | 福岡県    | 日本   |                                       |

| 事故受付日      | 品 名                                      | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                               | 被害状況         |      | 事故発生場所 | 生産地   | 備考                                                 |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------|----------------------------------------------------|
|            |                                          |            |                                                                                                 | 物的被害         | 人的被害 |        |       |                                                    |
| 2025/05/28 | 電気カーペット                                  | 2025/05/15 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                   | 拡大被害<br>(火災) |      | 神奈川県   | 中国    |                                                    |
| 2025/05/28 | バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)                    | 2025/02/26 | 駐車場の物置で当該製品を保管中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                | 製品破損<br>(火災) |      | 京都府    | 中国    |                                                    |
| 2025/05/28 | カセットボンベ                                  | 2025/04/19 | 当該製品を使用中、当該製品が装着していたガストーチから外れ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                    | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 韓国    |                                                    |
| 2025/05/28 | バッテリー(リチウムイオン、水中スクーター用)                  | 2024/05/06 | 船内で鞆に入れていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国    |                                                    |
| 2025/05/28 | 電気掃除機(充電式、スティック型)                        | 2025/04/23 | 店舗で展示していた当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品の充電器プラグ及び回転ブラシを変色する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損<br>(火災) |      | 埼玉県    | マレーシア |                                                    |
| 2025/05/28 | 接続箱(太陽光発電システム用)                          | 2024/07/17 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                            | 拡大被害<br>(火災) |      | 北海道    | 中国    |                                                    |
| 2025/05/28 | 蛍光灯                                      | 2025/05/17 | 当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                      | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国    |                                                    |
| 2025/05/28 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】 | 2024/09/15 | 充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異臭がして破裂し、周辺を汚損した。原因を調査中。                                               | 製品破損         |      | 東京都    | 日本    | パナソニック サイクル<br>テック(株)<br>NKY514B02<br>24/04/23に社告。 |
| 2025/05/30 | カラーテレビ(液晶)【テレビジョン受信機】                    | 2025/04/12 | 液晶テレビの電源を入れたところ、異音が生じて発煙した。原因を調査中。                                                              | 製品破損         |      | 千葉県    | 日本    |                                                    |
| 2025/05/30 | 迅速継手(都市ガス用)                              | 2025/05/19 | ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。                                                               | 製品破損         |      | 神奈川県   | 不明    |                                                    |

※これ以外の直近の事故情報については、  
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
※年度報告書については、  
※個別事故の検索については、  
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
※また、社告情報については、  
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)

をクリックしてください。  
をクリックしてください。  
をクリックしてください。  
をクリックしてください。