

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年8月17日から8月23日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/06	大学で当該製品を充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1647 25/06/26に社告。
2025/08/18	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/05/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/08/18	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/08/05	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2025/08/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/20	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、異音 がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生して いた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2025/08/18	扇風機	2025/08/01	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生 していた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2025/08/18	照明器具(投光器)	2025/05/29	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生し た。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/08/18	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2025/07/10	照明器具付近から異音がし、火が出た。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	中国	
2025/08/18	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2025/07/16	照明器具付近から異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		熊本県	中国	
2025/08/18	スピーカー(充電式)	2025/07/09	ネット通販で購入したスピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。原因 を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/08/18	電気やかん【電気湯沸器】	2025/08/04	電気やかんの電気プラグの一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2025/08/20	電気ケトル	2025/07/18	当該製品を使用中、当該製品のプラグ部を焼損する火災が発生した。 当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/08/20	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/07/21	車両のトランクに置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生 した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	中国	
2025/08/20	布団乾燥機	2025/07/26	当該製品を使用中、当該製品の電源コードの被覆を溶融し、周辺を焼 損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	中国	
2025/08/20	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/05	当該製品を充電中、発煙に気が付き確認すると、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	新潟県	中国	
2025/08/20	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/05	当該製品を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	
2025/08/20	オゾン水発生器	2025/06/20	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生 した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/08/20	オゾン水発生器	2025/06/20	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生 した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/08/20	延長コード(USB充電ポート付)	2025/07/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	中国	
2025/08/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/04	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー 付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2025/08/20	ふとん乾燥機【電気乾燥機】	2025/08/04	使用中のふとん乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査 中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2025/08/20	エアコン【電気冷房機】	2025/08/13	使用中のエアコン付近から出火して周辺を焼損し、1人が軽傷を負っ た。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岐阜県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/10/22	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY491B02 20/04/21に社告。
2025/08/22	ガスこんろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	0000/00/00	クッキングテーブルのガス接続部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/08/22	扇風機【扇風機】	2025/08/07	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2025/08/22	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2025/08/19	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		不明	不明	
2025/08/22	床材	2025/07/31	床材に亀裂が入り、乳児が軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	日本	
2025/08/22	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/03	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを自動車内に置いていたところ、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h> をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068