

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年8月9日から8月15日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/10	高圧洗浄機(充電式)	2026/07/11	当該製品を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)	軽傷	千葉県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/08/10	ノートパソコン	2026/06/18	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T451/35 DWK 18/06/22に社告。
2026/08/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/19	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	リチウム蓄電池	2026/07/23	当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2026/08/10	リチウム蓄電池	2026/07/24	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/08/10	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/07/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	照明器具	2026/07/18	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2026/08/10	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2026/07/24	当該製品を使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2026/08/10	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2026/06/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2026/06/30	当該製品を室内に置いていたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/09	当該製品をリュックサックに入れていたところ、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/27	車両内で発煙に気づき確認すると、当該製品を溶融し周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/08/10	リチウム蓄電池	2026/07/25	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		山梨県	日本	
2026/08/10	スピーカー(充電式)	2026/07/11	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/08/10	スピーカー(充電式)	2026/07/02	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/08/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/15	大学で当該製品をリュックサックに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	奈良県	中国	
2026/08/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/02	病院で当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2026/07/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	大阪府	中国	
2026/08/10	電子レンジ	2026/07/10	保育園で当該製品の庫内に可燃物を入れ、その場を離れ戻ったところ、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/08/10	エアコン(可搬型)	2026/07/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/08/10	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/27	車両内で当該製品を充電しながら、当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/10	IH調理器	2026/07/01	保育園で当該製品を使用中、当該製品の電源コードのプラグ部を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/08/10	ガストーチ	2026/07/14	ネット通販で購入したガストーチを使用中、本体付近から出火し、腕に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	広島県	中国	
2026/08/10	スプレー缶(消臭剤)	2026/06/01	スプレー缶を廃棄するために釘で缶に穴を開けたところ、出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/08/10	ガス給湯器(LPGガス用、RF式)【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2026/07/26	使用中のガス給湯器付近から異音が生じ、フロントカバーとその周辺が変形した。原因を調査中。	拡大被害		栃木県	日本	
2026/08/10	サーキュレーター【サーキュレーター】	2026/07/25	使用中のサーキュレーター付近から火が出て、書庫が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2026/08/10	電気かみそり(充電式)	2026/06/22	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/08/10	電気かみそり(充電式)	2026/07/11	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2026/08/12	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2026/07/24	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/08/12	照明器具(LED、充電式)	2026/07/01	充電中の照明器具付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	不明	
2026/08/13	高圧洗浄機(充電式)	2026/08/02	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)		三重県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/08/13	高圧洗浄機(充電式)	2026/07/27	発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	同上
2026/08/13	映像録画装置(防犯カメラ用)	2026/07/30	発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモニターに内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、発煙に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		福井県	中国	マスプロ電工(株) WHC10M3 22/12/07に社告。
2026/08/13	電気冷蔵庫	2026/07/20	店舗で当該製品を展示中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2026/08/13	スピーカー(充電式)	2026/06/13	車両内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/08/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/08/13	扇風機	2026/07/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/08/13	延長コード	2026/06/29	当該製品に他社製の延長コードと電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	日本	
2026/08/13	レンジフード	2026/07/13	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/08/13	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2026/07/18	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/08/13	携帯電話機(スマートフォン)	2026/08/02	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	韓国	
2026/08/13	LEDヘッドライト(リチウムポリマー、充電式)	2026/07/28	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/08/13	電子レンジ	2026/07/04	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛媛県	中国	
2026/08/13	エアコン	2026/07/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/08/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/25	事業所で当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/13	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/07/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/13	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2026/02/22	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、
個別事故の検索については、
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。
をクリックしてください。
をクリックしてください。